

Atualização de firmware – Zeus OS V4 – Versão 4.4.34

AP 310 / AP 360 / AP 1210 AC / AP 1350 AC / AP 1750 AC / AP 1250 AC MAX / AP 1250AC Outdoor / AP 1350AC-S / AP 1800 AX / AP 3000 AX / AP 3000 AX Outdoor

São José, 11/09/2025

Questões resolvidas:

- » Correção de problema envolvendo Captive Portal - Radius e DNS externo configurado.
- » Correção de problema na configuração de agendamentos.
- » Adequação das datas geradas nos LOGs do equipamento.
- » Melhorias em configuração de SSID.
- » Remoção da tela de bloqueio para acesso à gerência do AP, nos produtos adotados no InMaster.

** As versões Zeus OS V4 não são compatíveis com os gerenciadores WISEFI e CONNECTFI.*

Atualização de firmware – Zeus OS V4 – Versão 4.4.32

AP 310 / AP 360 / AP 1210 AC / AP 1350 AC / AP 1750 AC / AP 1250 AC MAX / AP 1250AC Outdoor / AP 1350AC-S / AP 1800 AX / AP 3000 AX / AP 3000 AX Outdoor

São José, 16/04/2025

Questões resolvidas:

- » Melhorias nos serviços Splash Page e Captive Portal.
- » Correção de informações na Dashboard.
- » Melhorias gerais no cadastro de SSID e QoS.

** As versões Zeus OS V4 não são compatíveis com os gerenciadores WISEFI e CONNECTFI.*

Atualização de firmware – Zeus OS V4 – Versão 4.4.31

AP 310 / AP 360 / AP 1210 AC / AP 1350 AC / AP 1750 AC / AP 1250 AC MAX / AP 1250AC Outdoor / AP 1350AC-S / AP 1800 AX / AP 3000 AX / AP 3000 AX Outdoor

São José, 13/03/2025

Questões resolvidas:

- » Melhorias gerais nos componentes da interface WEB.
- » Correção de problemas de acesso à interface WEB quando produto perdia acesso à internet.
- » Correção no link exibido ao acessar interface WEB de produto adotado no InMaster.
- » Remoção de configurações avançadas exibidas equivocadamente para AP310 e AP360.
- » Melhorias de performance da rede quando QoS está ativado (modo bridge).

** As versões Zeus OS V4 não são compatíveis com os gerenciadores WISEFI e CONNECTFI.*

Atualização de firmware – Zeus OS V4 – Versão 4.4.29

AP 310 / AP 360 / AP 1210 AC / AP 1350 AC / AP 1750 AC / AP 1250 AC MAX / AP 1250AC Outdoor / AP 1350AC-S / AP 1800 AX / AP 3000 AX / AP 3000 AX Outdoor

São José, 16/12/2024

Questões resolvidas:

- » A Melhorias na experiência do usuário, ao salvar uma configuração.
- » Correção de informações na Dashboard.
- » Correção nos registros de eventos de conexão - comunicação com InMaster.
- » Melhorias gerais na listagem de SSIDs e exibição das configurações em QoS.
- » Limitação do nome de SSID: agora são aceitos apenas os caracteres ASCII imprimíveis - do código "33" até o "126" - e contabilizando a barra de espaço.

** As versões Zeus OS V4 não são compatíveis com os gerenciadores WISEFI e CONNECTFI.*

Atualização de firmware – Zeus OS V4 – Versão 4.4.28

AP 310 / AP 360 / AP 1210 AC / AP 1350 AC / AP 1750 AC / AP 1250 AC MAX / AP 1250AC Outdoor / AP 1350AC-S / AP 1800 AX / AP 3000 AX / AP 3000 AX Outdoor

São José, 28/11/2024

Questões resolvidas:

- » Aprimoramento nas Configurações do Modo de Operação Roteador;
- » Melhorias na Conectividade com o Gerenciador inMaster;
- » Ajustes na Configuração da Rede WAN com IP Fixo;
- » Correção na Configuração Wireless com Servidor RADIUS

** As versões Zeus OS V4 não são compatíveis com os gerenciadores WISEFI e CONNECTFI.*

Atualização de firmware – Zeus OS V4 – Versão 4.4.26

AP 310 / AP 360 / AP 1350 AC / AP 1750 AC / AP 1250 AC MAX / AP 1250AC Outdoor / AP 1350AC-S / AP 1210 AC / AP 1800 AX / AP 3000 AX / AP 3000 AX Outdoor

São José, 31/10/2024

Questões resolvidas:

- » Nova interface gráfica com identidade Intelbras.
- » Reorganização de todas as funcionalidades nos menus "Rede", "Wireless", "Sistema", "Serviços", "Segurança" e "Conexões".

- » Recriação da dashboard com informações sobre o equipamento, ethernet, LAN, dispositivos conectados, entre outras.
- » Nova experiência de usuário para todas as configurações.
- » Correções gerais para adequação ao novo backend.
- » Correções gerais para adequação ao novo frontend.
- » Importação das configurações entre as versões ZEUS V3 e ZEUS V4 através de scripts executados no momento de atualização do firmware.
- » Melhorias na experiência de salvar uma configuração, apresentando animação de carregamento e desabilitando o botão após salvamento.
- » **IMPORTANTE:** Atualização do certificado para redirecionamento ao domínio "meucaptive.intelbras.com.br" (captive portal). Sem este certificado, a página de redirecionamento apresentará mensagem "site não seguro".

** As versões Zeus OS V4 não são compatíveis com os gerenciadores WISEFI e CONNECTFI.*

Atualização de firmware - ZEUS - Versão 4.4.21 **AP 1800 AX / AP 3000 AX / AP 3000 AX Outdoor**

São José, 04/09/2024

Questões resolvidas:

- » Reorganização das funcionalidades nos menus "Rede", "Wireless", "Sistema", "Serviços", "Segurança" e "Conexões".
- » Disponibilização das funcionalidades: "Site survey", "Regras de firewall", "NTP", "SNMP", "DDNS", "LED" e "Agendamento".
- » Funcionalidades "Controle por IP" e "Controle por MAC" estão dentro de "Regras de firewall".
- » Adição de informações de Ethernet e LAN na dashboard.
- » Adequação das informações de ethernet, na dashboard, para equipamentos com mais de uma interface de rede cabeada.
- » Nova experiência de atualização manual de firmware.
- » Alteração da configuração LAN para permitir salvar máscara de rede em formato decimal (ex.: 255.255.0.0).
- » Adição da porta de contabilidade no cadastro de servidor radius.
- » Melhoria para impedir usuário de excluir rede Wi-Fi padrão de fábrica.
- » Permitir cadastrar oito redes sem fio para cada frequência.
- » Exibição da quantidade de redes sem fio cadastradas, por frequência, no submenu "Wireless".
- » Configuração "Máximo de clientes conectados" agora é exibida por frequência.
- » Melhorias nas configurações de QoS.
- » Correções gerais para adequação ao novo backend.
- » Remoção de aviso exibido ao alterar o modo de operação para "Roteador".

Atualização de firmware - ZEUS - Versão 4.1.38 **AP 1800 AX / AP 3000 AX / AP 3000 AX Outdoor**

São José, 01/08/2024

Questões resolvidas:

- » Aprimoramento nas Configurações do Modo de Operação Roteador;
- » Melhorias na Conectividade com o Gerenciador inMaster;
- » Ajustes na Configuração da Rede WAN com IP Fixo;
- » Correção na Configuração Wireless com Servidor RADIUS.

Atualização de firmware - ZEUS - Versão 4.1.37 **AP 1800 AX / AP 3000 AX / AP 3000 AX Outdoor**

São José, 04/07/2024

Questões resolvidas:

- » Atualização do certificado de comunicação entre o equipamento e os servidores em Cloud.

Atualização de firmware - ZEUS – 15/05/2024 - Versão 4.1.36 **AP 1800 AX / AP 3000 AX / AP 3000 AX Outdoor**

São José, 15/05/2024

Questões resolvidas:

- » Correção nos contadores de tráfego de dados de clientes que utilizam Captive Portal Externo.
- » Correção e melhorias no redirecionamento para formulário do Captive Portal, quando configurado pelo InMaster.

Atualização de firmware - ZEUS – 28/03/2024 - Versão 4.1.35 **AP 1800 AX / AP 3000 AX / AP 3000 AX Outdoor**

São José, 11/04/2024

Questões resolvidas:

- » Melhoria na obtenção da informação sobre o nível de sinal do cliente de redes 2.4GHz.

Atualização de firmware - ZEUS – 28/03/2024 - Versão 4.1.34

AP 1800 AX / AP 3000 AX / AP 3000 AX Outdoor

São José, 28/03/2024

Questões resolvidas:

- » Correção de problema que desconectava clientes da rede sem fio 2.4GHz devido ao nível de sinal incorreto.

Atualização de firmware - ZEUS – 15/03/2024 - Versão 4.1.33

AP 1800 AX / AP 3000 AX / AP 3000 AX Outdoor

São José, 15/03/2024

Questões resolvidas:

- » Correção de problema que não permitia a finalização do processo de conexão de cliente na rede sem fio.
- » Aprimoramento na lógica de conexão e reconexão dos equipamentos, quando adotados no InMaster.
- » Melhorias na performance quando utilizando IPv6 (QoS e Throughput).

Atualização de firmware - ZEUS – 16/01/2023 - Versão 4.1.32

AP 1800 AX / AP 3000 AX / AP 3000 AX Outdoor

São José, 16/01/2024

Questões resolvidas:

- » Compatibilização da funcionalidade "Captive Portal" para o InMaster.
- » Melhorias no processo de reconexão do AP junto ao InMaster.
- » Utilização de conexão segura (HTTPS) para Captive Portal Externo e Splash Page.
- » Correção em configuração que impedia a repetição de sinal Wi-Fi por dispositivo da linha Wi-Force.

Atualização de firmware - ZEUS – 05/10/2023 - Versão 4.1.28

AP 3000 AX / AP 3000 AX Outdoor

São José, 05/10/2023

Questões resolvidas:

- » Correção na configuração de IP estático na funcionalidade WAN;
- » Melhoria no envio dos status dos APs para o inMaster;
- » Aprimoramento no tempo de atualização entre ZEUS e inMaster.

Atualização de firmware - ZEUS – 04/09/2023 - Versão 4.1.26 AP 3000 AX / AP 3000 AX Outdoor

São José, 04/09/2023

Questões resolvidas:

- » Correção da mensagem de aguarde após alterar o tempo de sessão.

Atualização de firmware - ZEUS – 28/08/2023 - Versão 4.1.24 AP 3000 AX / AP 3000 AX Outdoor

São José, 28/08/2023

Questões resolvidas:

- » Ajustes na aplicação de configurações logo após a inicialização do equipamento;
- » Correções na VLAN de SSID e VLAN de Gerência;
- » Correções na criação de SSIDs;
- » Ajuste na informação de versão do cronos;
- » Correção na funcionalidade ACL;
- » Ajuste ao trocar a frequência de SSIDs;
- » Correção Walled Garden do Captive Portal;
- » Correção na configuração do Servidor Radius;
- » Ajuste na validação de alteração de senha;
- » Apresentação da criptografia TKIP somente para os modos a/b/g;
- » Validação na tela de primeiro acesso;
- » Apresentação do card Rede WAN na Dashboard
- » Ajuste na lista de clientes conectados;
- » Adequação na funcionalidade » Controle de DMZ e Controle de IP;
- » Ajuste na opção de Sair;
- » Ajustes na interface e de configuração na tela de SSID;
- » Adequação no fluxo de carregar arquivos de backup e atualização de firmware;
- » Ajuste na configuração de porta de gerenciamento HTTP, HTTPS e SSH;
- » Ajuste de leiaute em Wireless Avançado;
- » Criação de regra que não permite cadastrar endereços MACs iguais em ACL;
- » Ajustes de leiaute na configuração de Controle por IP;
- » Ajustes na mensagem de alterar senha de login / primeiro acesso / login;
- » Correção de configuração de Discovery que não era mantida após atualizar firmware;

- » Correção de configuração de valores de limite de banda em QoS;
- » Ajuste na configuração IPV6 – LAN;
- » Adequação visual e padronização de ícones da WEB;
- » Inclusão de validações na configuração de LAN e WAN IPv4 e IPv6;
- » Ajuste na exibição do ícone de informações quando o equipamento está atualizado;
- » Ajuste no leiaute da configuração de redirecionamento de portas;
- » Ajustes na funcionalidade de gerenciamento;
- » Correção no campo Rede em Controle por Rede e Controle por IP.

Melhorias:

- » Inclusão da funcionalidade de log do sistema;
 - » Melhoria na tela de QoS;
 - » Melhorias na tela de login;
 - » Ajustes no cadastro de servidor Radius;
 - » Inclusão da funcionalidade de Watchdog;
 - » Inclusão da funcionalidade Splash Page;
 - » Inclusão de aviso para o encerramento do tempo de sessão;
 - » Inclusão de mensagem de aplicação de configurações.
-

Atualização de firmware - ZEUS – 12/06/2023 - Versão 4.1.15

AP 3000 AX / AP 3000 AX Outdoor

São José, 12/06/2023

Questões resolvidas:

- » Correção na limitação da configuração de upload em "Garantia de Banda" na funcionalidade "QoS";
- » Ajuste na apresentação do modo de operação na dashboard;
- » Ajuste na validação do campo "VLAN ID";
- » Disponibilização do menu "Radius" para modo de operação "Bridge";
- » Adequação da configuração de máximo de clientes em redes wireless;
- » Padronização das dicas para informação no login do usuário;
- » Correção na atualização das informações de modo IEEE ao navegar entre as configurações de rádio 2.4GHz e 5GHz;
- » Ajuste na intermitência do acesso ao equipamento após configuração da funcionalidade de Captive Portal;
- » Incremento do tempo de exibição no aviso de configuração descartada;
- » Ajustes na interface de login e primeiro acesso;
- » Correção ao alterar configuração de QoS;
- » Correção no cadastro de MAC em "Segurança";
- » Adicionada validação para não permitir excluir todos os servidores radius cadastrados;
- » Ajuste no acesso à tela de DHCP quando em VLAN de gerenciamento;
- » Adequação da fonte tipográfica no acesso a interface WEB quando dispositivo estiver offline;
- » Ajuste na interface visual da configuração ACL;
- » Ajuste na ordenação do cadastro de redes wireless.

Melhorias:

- » Inclusão da funcionalidade de atualização remota;
- » Ajuste na faixa de canais para frequência 2.4Ghz.

Atualização de firmware - ZEUS – 24/05/2023 - Versão 4.1.14 AP 3000 AX / AP 3000 AX Outdoor

São José, 24/05/2023

Questões resolvidas:

- » Correções da funcionalidade de Dashboard;
- » Ajustes na funcionalidade de VLAN de Gerência;
- » Correção no redirecionamento para tela de Login ao alterar a senha;
- » Ajustes no fluxo de Atualização de firmware;
- » Ajuste na mensagem da funcionalidade Restaurar Padrão de Fábrica;
- » Ajuste na mensagem da funcionalidade para Criar arquivo de Backup;
- » Correção na Largura de Banda no rádio 2.4GHz;
- » Ajustes na funcionalidade QoS;
- » Correções na configuração de SSID para o Máximo de Clientes conectados;
- » Correção na funcionalidade de Gerenciamento;
- » Ajuste na funcionalidade de DHCP na configuração de IP Estático;
- » Correções nas configurações de Rede LAN e WAN;
- » Ajuste da funcionalidade ACL;
- » Correção na funcionalidade de Redes Wireless;
- » Ajuste no menu de Idiomas;
- » Correção na listagem de redes Wireless;
- » Correção na funcionalidade Modo de Operação.

Melhorias:

- » Apresentação da coluna Tipo na funcionalidade Dispositivos conectados;
 - » Incluído variável de indicação ao acesso a internet pelo equipamento;
 - » Inclusão opção de visualização de senha em Redes Wirelss.
-

Atualização de firmware - ZEUS – 18/05/2023 - Versão 4.1.11
AP 3000 AX / AP 3000 AX Outdoor

São José, 18/05/2023

Questões resolvidas:

- » Versão de lançamento do ZEUS OS para AP 3000 AX e AP 3000 AX Outdoor.
-