

### Atualização de firmware – RDS800\_840 – 27/03/2026 - Versão 7\_7

---

Lançada em 27/03/26

Versão 7\_7

- » Correção do pop-up de atualização de canais quando ocorre uma nova versão da NIT

Lançada em 24/06/25

Versão 7\_2

- » Implementação de uma página de ativação com QR Code e link redirecionando para o site de ativação da Intelbras.
- » Adicionado função para detectar OTA caso tenha alguma atualização disponível no satélite.
- » Adicionado uma facilidade para atualizar para o LNB correto automaticamente.

Lançada em 19/02/24

Versão 7\_0

- » Amostra segura - Para evitar qualquer vulnerabilidade.

Lançada em 28/08/23

Versão 6\_8

- » Melhoria no reestabelecimento de sinal após alguma interrupção ou sinal fraco.

Lançada em 29/09/22

Versão 6\_0

- » Padronização na numeração dos canais regionais.

Lançada em 05/09/22

Versão 5\_9

- » Melhoria no processo de atualização OTA ( On The Air).
- » Sinal Beep foi alterado para desabilitado como Padrão de Fábrica.
- » Tempo de OSD foi alterado de 5 para 3 segundos como Padrão de Fábrica.
- » Modelo do STB foi alterado de RDS800 para RDS800/840

Lançada em 20/07/22

Versão 5\_8

- » Melhoria no processo de atualização OTA ( On The Air).
- » Alterado o áudio padrão para AAC devido ao compartilhamento do canal da Claro onde usa Dolby.
- » Melhoria nos canais DVB-S2X.