

## Atualização de firmware – IWR 3000N – data 16/07/2019 - Versão 1.9.4

---

São José, 16 de julho de 2019

### Questões Resolvidas:

- » Não conectando PPPoE com nome de serviço configurado;
- » Repassando IPV6 quando configurado como "Apenas link local".

### Melhorias:

- » Canal do Wi-Fi automático no padrão de fábrica.

## Atualização de firmware – IWR 3000N – data 26/09/2018 - Versão 1.8.7

---

São José, 26 de setembro de 2018

### Questões Resolvidas:

- » Em alguns casos, rede Wi-Fi não aparece após reiniciar o roteador.

## Atualização de firmware – IWR 3000N – data 20/07/2018 - Versão 1.8.4

---

São José, 20 de julho de 2018

### Questões Resolvidas:

- » Não repassa protocolo IPv6 em modo Repetidor.

### Melhorias:

- » Implementado suporte ao protocolo IPv6 no portal Customize\*

\*Exclusivo para provedores de Internet.

## Atualização de firmware – IWR 3000N – data 27/04/2018 - Versão 1.8.1

---

São José, 27 de abril de 2018

### Melhorias:

- » Melhoria no tratamento de pacotes VoIP/SIP
- » Melhorias na interface web
- » Possibilidade de customizar o firmware pelo Portal Customize\* incluindo parte do endereço MAC no nome da rede Wireless.

\*Exclusivo para provedores de Internet.

## Atualização de firmware – IWR 3000N – data 06/03/2018 - Versão 1.7.5

---

São José, 06 de março de 2018

### Melhorias:

- » Melhoria no controle de banda em conexões PPPoE;
- » Melhorias no WPS.

## Atualização de firmware – IWR 3000N – data 19/12/2017 - Versão 1.7.3

---

São José, 19 de dezembro de 2017

### Melhorias:

- » Melhorias no funcionamento do DNS Dinâmico (DynDNS);
- » Otimização na conexão PPPoE;
- » Configuração de MTU melhorada;

### Novidades:

- » Nome de domínio local de DNS alterado para "meuintelbras.local"
- » Inclusão de Gateway na LAN (exclusivo para firmwares personalizados)\*

\*Para solicitar o firmware personalizado acesse: <https://customize.intelbras.com.br>

## **Atualização de firmware – IWR 3000N – data 03/11/2017 - Versão 1.6.4**

---

São José, 03 de novembro de 2017

### **Melhorias:**

- » Melhorias na interface WEB

## **Atualização de firmware – IWR 3000N – data 10/10/2017 - Versão 1.6.2**

---

São José, 11 de outubro de 2017

### **Melhorias:**

- » Melhorias na conexão PPPoE;
- » Otimização do feedback de detecção de internet através do LED WAN/@

### **Novidades:**

- » Possibilidade de selecionar o canal automático na Wi-Fi

## **Atualização de firmware – IWR 3000N – data 07/08/2017 - Versão 1.5.0**

---

São José, 07 de agosto de 2017

### **Melhorias:**

- » Pequenas melhorias na interface web;
- » Melhor tratamento de pacotes IGMP;
- » Melhoria na estabilidade da rede Wi-Fi quando em cenários de alta interferência.

## **Atualização de firmware – IWR 3000N – data 18/04/2017 - Versão 1.3.0**

---

São José, 18 de abril de 2017

## Melhorias:

- » Alteração do MTU quando configurado em PPPoE;
- » Melhoria no funcionamento da opção ping na WAN.

## Novidades:

- » Implementação da opção para desabilitar o WPS;
- » Maior compatibilidade da interface WEB para dispositivos mobile.

### **Atualização de firmware – IWR 3000N – data 16/03/2017 - Versão 1.2.1**

---

São José, 20 de março de 2017

## Melhorias:

- » Otimização dos drivers da rede Wi-Fi.

## Novidades:

- » Adição do *card* de IPv6 na tela de "Resumo das informações".

### **Atualização de firmware – IWR 3000N – data 29/12/2016 - Versão 1.0.5**

---

São José, 09 de março de 2017

## Melhorias:

- » Melhoria na frase explicativa da janela de configuração da velocidade de internet após a ativação de velocidade no menu "Gerenciar dispositivos"
- » Melhoria no comportamento do botão para bloquear e desbloquear um usuário da rede Wi-Fi no menu "Gerenciar dispositivos"