

CHANGELOG



Atualização de firmware – TIP 425 – 03/02/2020 - Versão 2.9.17

São José, 03/02/2020

Melhorias:

- Melhoria no auto provisionamento;
- Proteção na página web para caracteres não aceitos nos parâmetros do usuário;
- Melhoria na atualização de firmware;
- Melhoria no registro em casos que o terminal está configurado como tipo de central Broadsoft;
- Melhoria no registro quando utilizado servidor SIP com domínio;
- Tecla recall do TIP 425 não funciona com PBX Mitel após receber 486;
- Melhoria na conferência interna do terminal;
- Melhoria na configuração de portas das contas SIP;