

CHANGELOG



Atualização de Firmware – CVIP 1000 – 06/08/2019 - Versão 3.050.R.20190802

Santa Rita do Sapucaí - MG, 06 de agosto de 2019

Importante: Para CVIP com versão 3.03 ou superior, é imprescindível que os terminais TVIP e o PVIP também estejam com versão a partir da 3.03.

Para adquirir as versões de firmware e o procedimento de atualização, entre em contato com o nosso suporte técnico.

Lançada em 06/08/2019
Versão 3.050.R.20190802

- » Melhorias na comunicação com o aplicativo Vídeo IP Mobile;
- » Correção na criação automática de apartamentos (unidades internas);
- » Melhorias de segurança na rede.

Lançada em 05/12/2018
Versão 3.040.T.20181205

- » Correções e melhorias no registro SIP e função background com o aplicativo Vídeo IP Mobile para IOS.

Lançada em 06/07/2018
Versão 3.030.R.20180706

- » Otimização de memória para melhorar o funcionamento do produto;
- » Melhorias no funcionamento com o aplicativo Vídeo IP Mobile;
- » Criação de login e senha de autenticação dos dispositivos no servidor SIP para aumentar a segurança.