

Seleção o modelo da sua central

Centrais híbridas



Impacta 300
Central híbrida
426 portas



Impacta 220
Central híbrida
386 portas



Impacta 140
Central híbrida
292 portas



Impacta 94
Central híbrida
244 portas



Impacta 68i
Central híbrida
128 portas



Impacta 68
Central híbrida
68 portas



Impacta 40
Central híbrida
40 portas



Impacta 16
Central híbrida
16 portas

[Programas e drivers](#)

[Tutoriais](#)

intelbras



Centrais híbridas

Selecione a versão da central

- | | | |
|--------------------------|-------------|-------------------------|
| ➤ 1. 18 | ➤ 3. 08. 30 | ➤ 3. 20. 08 |
| ➤ 1. 21 | ➤ 3. 08. 40 | ➤ 3. 20. 09 |
| ➤ 1. 23 | ➤ 3. 10. 12 | ➤ 3. 20. 11 |
| ➤ 1. 86 | ➤ 3. 16. 19 | ➤ 3. 20. 12 |
| ➤ 2. 00. 08 | ➤ 3. 16. 23 | ➤ 3. 20. 14 / 3.20.15 |
| ➤ 2. 02. 28 | ➤ 3. 18. 00 | ➤ 3. 22. 01 |
| ➤ 2. 06. 17 | ➤ 3. 18. 01 | ➤ 3. 22. 11 |
| ➤ 2. 06. 20 | ➤ 3. 18. 13 | ➤ 3. 24. 03 |
| ➤ 3. 04. 36 | ➤ 3. 18. 18 | ➤ 3. 26.00 |
| ➤ 3.06.28 Cmd Telefônica | ➤ 3. 20. 02 | ➤ 3. 26.11 Novo! |
| ➤ 3. 08. 02 | ➤ 3. 20. 03 | |
| ➤ 3. 08. 23 | ➤ 3. 20. 06 | |

Impacta 16

Central híbrida - 16 portas



Produtos
relacionados

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Centrais híbridas

Selecione a versão da central

- 3. 16. 23
- 3. 18. 00
- 3. 18. 13
- 3. 18. 18
- 3. 20. 02
- 3. 20. 03
- 3. 20. 06
- 3. 20. 08
- 3. 20. 09
- 3. 20. 11
- 3. 20. 12
- 3. 20. 14 / 3.20.15
- 3. 22. 01
- 3. 22. 11
- 3. 24. 03
- 3.26.00
- 3.26.11 **Novo!**

Impacta 40

Central híbrida - 40 portas



Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Centrais híbridas

Selecione a versão da central

- | | | |
|---------------------------|-------------|-----------------------|
| ➤ 1. 18 | ➤ 3. 08. 30 | ➤ 3. 20. 08 |
| ➤ 1. 21 | ➤ 3. 10. 08 | ➤ 3. 20. 09 |
| ➤ 1. 23 | ➤ 3. 10. 18 | ➤ 3. 20. 11 |
| ➤ 1. 86 | ➤ 3. 16. 19 | ➤ 3. 20. 12 |
| ➤ 2. 00. 08 | ➤ 3. 16. 23 | ➤ 3. 20. 14 / 3.20.15 |
| ➤ 2. 02. 28 | ➤ 3. 16. 32 | ➤ 3. 22. 01 |
| ➤ 2. 06. 17 | ➤ 3. 18. 00 | ➤ 3. 22. 11 |
| ➤ 2. 06. 20 | ➤ 3. 18. 13 | ➤ 3. 24. 03 |
| ➤ 3. 04. 36 | ➤ 3. 18. 18 | ➤ 3.26.00 |
| ➤ 3.06.28 Cmdt Telefônica | ➤ 3. 20. 02 | ➤ 3.26.11 Novo! |
| ➤ 3. 08. 02 | ➤ 3. 20. 03 | |
| ➤ 3. 08. 23 | ➤ 3. 20. 06 | |

Impacta 68

Central híbrida - 68 portas



Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300

intelbras



Centrais híbridas

Selecione a versão da central

- 3. 18. 13
- 3. 18. 18
- 3. 20. 02
- 3. 20. 03
- 3. 20. 06
- 3. 20. 08
- 3. 20. 09
- 3. 20. 11
- 3. 20. 12
- 3. 20. 14 / 3.20.15
- 3. 22. 01
- 3. 22. 11
- 3. 24. 03
- 3.26.00
- 3.26.11 **Novo!**

Impacta 68 i

Central híbrida - 128 portas



Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Centrais híbridas

Selecione a versão da central

- | | | |
|---------------------------|-----------------------|------------------------|
| ➤ 3.04.36 | ➤ 3. 18. 00 | ➤ 3. 22. 01 |
| ➤ 3.06.28 Cmdt Telefônica | ➤ 3. 18. 09 | ➤ 3. 22. 11 |
| ➤ 3.08.02 | ➤ 3. 18. 13 | ➤ 3. 24. 03 |
| ➤ 3. 08. 23 | ➤ 3. 18. 18 | ➤ 3.26.00 |
| ➤ 3. 08. 30 | ➤ 3. 20. 02 | ➤ 3.26.11 Novo! |
| ➤ 3. 10. 08 | ➤ 3. 20. 03 | |
| ➤ 3. 12. 16 | ➤ 3. 20. 06 | |
| ➤ 3. 12. 26 | ➤ 3. 20. 08 | |
| ➤ 3. 12. 29 | ➤ 3. 20. 09 | |
| ➤ 3. 12. 31 | ➤ 3. 20. 11 | |
| ➤ 3. 16. 19 | ➤ 3. 20. 12 | |
| ➤ 3. 16. 23 | ➤ 3. 20. 14 / 3.20.15 | |

Impacta 94

Central híbrida - 244 portas



Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Centrais híbridas

Selecione a versão da central

- | | | |
|---------------------------|-------------|------------------------|
| ➤ 2.06.20 | ➤ 3.16.23 | ➤ 3. 20. 14 / 3.20.15 |
| ➤ 3.04.36 | ➤ 3. 18. 00 | ➤ 3. 22. 01 |
| ➤ 3.06.28 Cmdt Telefônica | ➤ 3. 18. 09 | ➤ 3. 22. 11 |
| ➤ 3.08.02 | ➤ 3. 18. 13 | ➤ 3. 24. 03 |
| ➤ 3. 08. 23 | ➤ 3. 18. 18 | ➤ 3.26.00 |
| ➤ 3. 08. 30 | ➤ 3. 20. 02 | ➤ 3.26.11 Novo! |
| ➤ 3. 10. 08 | ➤ 3. 20. 03 | |
| ➤ 3. 12. 16 | ➤ 3. 20. 06 | |
| ➤ 3. 12. 26 | ➤ 3. 20. 08 | |
| ➤ 3. 12. 29 | ➤ 3. 20. 09 | |
| ➤ 3. 12. 31 | ➤ 3. 20. 11 | |
| ➤ 3. 16. 19 | ➤ 3. 20. 12 | |

Impacta 140

Central híbrida - 292 portas



Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 220

Impacta 300



Centrais híbridas

Selecione a versão da central

- | | | |
|---------------------------|-------------|------------------------|
| ➤ 2.06.20 | ➤ 3.16.23 | ➤ 3. 20. 14 / 3.20.15 |
| ➤ 3.04.36 | ➤ 3. 18. 00 | ➤ 3. 22. 01 |
| ➤ 3.06.28 Cmdt Telefônica | ➤ 3. 18. 09 | ➤ 3. 22. 11 |
| ➤ 3.08.02 | ➤ 3. 18. 13 | ➤ 3. 24. 03 |
| ➤ 3. 08. 23 | ➤ 3. 18. 18 | ➤ 3.26.00 |
| ➤ 3. 08. 30 | ➤ 3. 20. 02 | ➤ 3.26.11 Novo! |
| ➤ 3. 10. 08 | ➤ 3. 20. 03 | |
| ➤ 3. 12. 16 | ➤ 3. 20. 06 | |
| ➤ 3. 12. 26 | ➤ 3. 20. 08 | |
| ➤ 3. 12. 29 | ➤ 3. 20. 09 | |
| ➤ 3. 12. 31 | ➤ 3. 20. 11 | |
| ➤ 3. 16. 19 | ➤ 3. 20. 12 | |

Impacta 220

Central híbrida - 386 portas



Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 300



Centrais híbridas

Impacta 300

Central híbrida - 426 portas



Selecione a versão da central

- 3. 18. 00
- 3. 18. 09
- 3. 18. 13
- 3. 18. 18
- 3. 20. 02
- 3. 20. 03
- 3. 20. 06
- 3. 20. 08
- 3. 20. 09
- 3. 20. 11
- 3. 20. 12
- 3. 20. 14 / 3.20.15
- 3. 22. 01
- 3. 22. 11
- 3. 24. 03
- 3.26.00
- 3.26.11 **Novo!**

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



Centrais híbridas

Firmware

1.18

Impacta 16

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 1.01

Placa Voip – Versão 1.00 Rev. 2.5

TI 2165 – Versão 1.09

TI 4245 – Versão 1.09

ICTI – Verão 1.4

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 68



intelbras



Centrais híbridas

Firmware

1.18

Impacta 68

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 1.01

Placa Voip – Versão 1.00 Rev. 2.5

TI 2165 – Versão 1.09

TI 4245 – Versão 1.09

ICTI – Verão 1.4

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 68



intelbras



Centrais híbridas

Firmware

1.21

Impacta 16

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 1.01

Placa Voip – Versão 1.00 Rev. 3.5

TI 2165 – Versão 1.09

TI 4245 – Versão 1.09

ICTI – Verão 1.4

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 68



intelbras



Centrais híbridas

Firmware

1.21

Impacta 68

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 1.01

Placa Voip – Versão 1.00 Rev. 3.5

TI 2165 – Versão 1.09

TI 4245 – Versão 1.09

ICTI – Verão 1.4

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 68



intelbras



Centrais híbridas

Firmware

1.23

Impacta 16

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 1.01

Placa Voip – Versão 1.00 Rev. 3.6

TI 2165 – Versão 1.09

TI 4245 – Versão 1.09

ICTI – Verão 1.4

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 68



intelbras



Centrais híbridas

Firmware

1.23

Impacta 68

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 1.01

Placa Voip – Versão 1.00 Rev. 3.6

TI 2165 – Versão 1.09

TI 4245 – Versão 1.09

ICTI – Verão 1.4

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 68



intelbras



Centrais híbridas

Firmware

1.86

Impacta 16

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 1.01

Placa Voip – Versão 1.80.00 Rev.1.0

TI 2165 – Versão 1.8

TI 4245 – Versão 1.08

ICTI – Verão 1.4

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 68



intelbras



Centrais híbridas

Firmware

1.86

Impacta 68

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 1.01

Placa Voip – Versão 1.80.00 Rev.1.0

TI 2165 – Versão 1.8

TI 4245 – Versão 1.08

ICTI – Verão 1.4

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 68



intelbras



Centrais híbridas

Firmware

2.00.08

Impacta 16

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 2.00.34

Placa Voip – Versão 2.00.14

TI 2165 – Versão 2.00.00

TI 4245 – Versão 2.00.00

ICTI – Verão 2.00.02

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 68



intelbras



Centrais híbridas

Firmware

2.00.08

Impacta 68

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 2.00.34

Placa Voip – Versão 2.00.14

TI 2165 – Versão 2.00.00

TI 4245 – Versão 2.00.00

ICTI – Verão 2.00.02

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 68



intelbras



Centrais híbridas

Firmware

2.02.28

Impacta 16

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.00.46

Placa Voip – Versão 2.10.12

TI 2165 – Versão 2.00.00

TI 4245 – Versão 2.00.00

ICTI – Verão 2.00.03

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 68



intelbras



Centrais híbridas

Firmware

2.02.28

Impacta 68

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.00.46

Placa Voip – Versão 2.10.12

TI 2165 – Versão 2.00.00

TI 4245 – Versão 2.00.00

ICTI – Verão 2.00.03

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 68



intelbras



Centrais híbridas

Firmware

2.06.17

Impacta 16

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.00.46

Placa Voip – Versão 2.10.12

TI 2165 – Versão 2.00.00

TI 4245 – Versão 2.00.00

ICTI – Verão 2.00.03

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 68



intelbras



Centrais híbridas

Firmware

2.06.17

Impacta 68

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.00.46

Placa Voip – Versão 2.10.12

TI 2165 – Versão 2.00.00

TI 4245 – Versão 2.00.00

ICTI – Verão 2.00.03

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 68



intelbras



Centrais híbridas

Firmware

2.06.20

Impacta 16

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.00.57

Placa Voip – Versão 2.10.12 XC

TI 2165 – Versão 2.00.00

TI 4245 – Versão 2.00.00

ICTI – Verão 2.04.07

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Impacta 140

Impacta 220



intelbras



Centrais híbridas

Firmware

2.06.20

Impacta 68

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.00.57

Placa Voip – Versão 2.10.12 XC

TI 2165 – Versão 2.00.00

TI 4245 – Versão 2.00.00

ICTI – Verão 2.04.07

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Impacta 140

Impacta 220



intelbras



Centrais híbridas

Firmware

2.06.20

Impacta 140

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.00.57

Placa Voip – Versão 2.10.12 XC

TI 2165 – Versão 2.00.00

TI 4245 – Versão 2.00.00

ICTI – Verão 2.04.07

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Impacta 140

Impacta 220



intelbras



Centrais híbridas

Firmware

2.06.20

Impacta 220

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.00.57

Placa Voip – Versão 2.10.12 XC

TI 2165 – Versão 2.00.00

TI 4245 – Versão 2.00.00

ICTI – Verão 2.04.07

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Impacta 140

Impacta 220



intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.04.36

Impacta 16

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.05.54

Placa Voip – Versão 3.00.10 XC

TI 2165 – Versão 3.00.04

TI 4245 – Versão 3.00.04

ICTI – Verão 2.04.08

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.04.36

Impacta 68

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.05.54

Placa Voip – Versão 3.00.10 XC

TI 2165 – Versão 3.00.04

TI 4245 – Versão 3.00.04

ICTI – Verão 2.04.08

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.04.36

Impacta 94

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.05.54

Placa Voip – Versão 3.00.10 XC

TI 2165 – Versão 3.00.04

TI 4245 – Versão 3.00.04

ICTI – Verão 2.04.08

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.04.36

Impacta 140

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.05.54

Placa Voip – Versão 3.00.10 XC

TI 2165 – Versão 3.00.04

TI 4245 – Versão 3.00.04

ICTI – Verão 2.04.08

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.04.36

Impacta 220

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.05.54

Placa Voip – Versão 3.00.10 XC

TI 2165 – Versão 3.00.04

TI 4245 – Versão 3.00.04

ICTI – Verão 2.04.08

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.06.28

Impacta 16

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.06.11

Placa Voip – Versão 3.00.10 XC

ICTI – Verão 2.04.11

TI 4245 – Versão 3.00.04

TI 2165 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.06.28

Impacta 68

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.06.11

Placa Voip – Versão 3.00.10 XC

ICTI – Verão 2.04.11

TI 4245 – Versão 3.00.04

TI 2165 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.06.28

Impacta 94

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.06.11

Placa Voip – Versão 3.00.10 XC

ICTI – Verão 2.04.11

TI 4245 – Versão 3.00.04

TI 2165 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.06.28

Impacta 140

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.06.11

Placa Voip – Versão 3.00.10 XC

ICTI – Verão 2.04.11

TI 4245 – Versão 3.00.04

TI 2165 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.06.28

Impacta 220

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.06.11

Placa Voip – Versão 3.00.10 XC

ICTI – Verão 2.04.11

TI 4245 – Versão 3.00.04

TI 2165 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.08.02

Impacta 16

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.08.19

Placa Voip – Versão 3.00.10 XC

ICTI – Verão 2.05.08

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 2165 – Versão 3.00.04

TI 4245 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.08.02

Impacta 68

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.08.19

Placa Voip – Versão 3.00.10 XC

ICTI – Verão 2.05.08

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 2165 – Versão 3.00.04

TI 4245 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.08.02

Impacta 94

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.08.19

Placa Voip – Versão 3.00.10 XC

ICTI – Verão 2.05.08

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 2165 – Versão 3.00.04

TI 4245 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.08.02

Impacta 140

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.08.19

Placa Voip – Versão 3.00.10 XC

ICTI – Verão 2.05.08

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 2165 – Versão 3.00.04

TI 4245 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.08.02

Impacta 220

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.08.19

Placa Voip – Versão 3.00.10 XC

ICTI – Verão 2.05.08

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 2165 – Versão 3.00.04

TI 4245 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.08.23

Impacta 16

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.08.59

Placa Voip – Versão 3.00.10 XC

ICTI – Verão 2.05.13

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 2165 – Versão 3.00.04

TI 4245 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.08.23

Impacta 68

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.08.59

Placa Voip – Versão 3.00.10 XC

ICTI – Verão 2.05.13

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 2165 – Versão 3.00.04

TI 4245 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.08.23

Impacta 94

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.08.59

Placa Voip – Versão 3.00.10 XC

ICTI – Verão 2.05.13

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 2165 – Versão 3.00.04

TI 4245 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.08.23

Impacta 140

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.08.59

Placa Voip – Versão 3.00.10 XC

ICTI – Verão 2.05.13

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 2165 – Versão 3.00.04

TI 4245 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.08.23

Impacta 220

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.08.59

Placa Voip – Versão 3.00.10 XC

ICTI – Verão 2.05.13

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 2165 – Versão 3.00.04

TI 4245 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.08.30

Impacta 16

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.08.61

Placa Voip – Versão 3.00.11 XC

ICTI – Verão 2.05.13

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 2165 – Versão 3.00.04

TI 4245 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.08.30

Impacta 68

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.08.61

Placa Voip – Versão 3.00.11 XC

ICTI – Verão 2.05.13

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 2165 – Versão 3.00.04

TI 4245 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.08.30

Impacta 94

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.08.61

Placa Voip – Versão 3.00.11 XC

ICTI – Verão 2.05.13

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 2165 – Versão 3.00.04

TI 4245 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.08.30

Impacta 140

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.08.61

Placa Voip – Versão 3.00.11 XC

ICTI – Verão 2.05.13

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 2165 – Versão 3.00.04

TI 4245 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.08.30

Impacta 220

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.08.61

Placa Voip – Versão 3.00.11 XC

ICTI – Verão 2.05.13

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 2165 – Versão 3.00.04

TI 4245 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.08.40

Impacta 16

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.08.73

Placa Voip – Versão 3.00.11 XC

ICTI – Verão 3.02.00

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 2165 – Versão 3.00.04

TI 4245 – Versão 3.00.04, 4.00.15
e/ou 4.00.19

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 16



intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.10.08

Impacta 68

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.10.07

Placa Voip – Versão 3.00.11 XC

ICTI – Verão 3.02.00

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 2165 – Versão 3.00.04

TI 4245 – Versão 3.00.04, 4.00.15
e/ou 4.00.19

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.10.08

Impacta 94

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.10.07

Placa Voip – Versão 3.00.11 XC

ICTI – Verão 3.02.00

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 2165 – Versão 3.00.04

TI 4245 – Versão 3.00.04, 4.00.15
e/ou 4.00.19

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.10.08

Impacta 140

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.10.07

Placa Voip – Versão 3.00.11 XC

ICTI – Verão 3.02.00

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 2165 – Versão 3.00.04

TI 4245 – Versão 3.00.04, 4.00.15
e/ou 4.00.19

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.10.08

Impacta 220

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.10.07

Placa Voip – Versão 3.00.11 XC

ICTI – Verão 3.02.00

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 2165 – Versão 3.00.04

TI 4245 – Versão 3.00.04, 4.00.15
e/ou 4.00.19

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.10.12

Impacta 16

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.10.10

Placa Voip – Versão 3.00.11 XC

ICTI – Verão 3.02.14

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 2165 – Versão 3.00.04

TI 2165 – Versão 3.00.04, 4.00.15
e/ou 4.00.19

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 16



intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.10.18

Impacta 68

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.10.07

Placa Voip – Versão 3.00.11 XC

ICTI – Verão 3.02.00

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 2165 – Versão 3.00.04

TI 2165 – Versão 3.00.04 , 4.00.15
e/ou 4.00.19

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 68



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.12.16

Impacta 94

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.4.0

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Mozilla Firefox – 28

TI 4245i – Versão 1.00.01

ICTI – Versão 3.02.14

TI 4245 – Versão 4.00.21

ICIP-30 – Versão 1.0.0

TI 2165 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.12.16

Impacta 140

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.4.0

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Mozilla Firefox – 28

TI 4245i – Versão 1.00.01

ICTI – Versão 3.02.14

TI 4245 – Versão 4.00.21

ICIP-30 – Versão 1.0.0

TI 2165 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.12.16

Impacta 220

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.4.0

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Mozilla Firefox – 28

TI 4245i – Versão 1.00.01

ICTI – Versão 3.02.14

TI 4245 – Versão 4.00.21

ICIP-30 – Versão 1.0.0

TI 2165 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.12.26

Impacta 94

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.4 0

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Mozilla Firefox – 28

TI 4245i – Versão 1.00.01

ICTI – Versão 3.02.14

TI 4245 – Versão 4.00.21

ICIP-30 – Versão 1.0.6

TI 2165 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.12.26

Impacta 140

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.4 0

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Mozilla Firefox – 28

TI 4245i – Versão 1.00.01

ICTI – Versão 3.02.14

TI 4245 – Versão 4.00.21

ICIP-30 – Versão 1.0.6

TI 2165 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.12.26

Impacta 220

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.4 0

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Mozilla Firefox – 28

TI 4245i – Versão 1.00.01

ICTI – Versão 3.02.14

TI 4245 – Versão 4.00.21

ICIP-30 – Versão 1.0.6

TI 2165 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.12.29

Impacta 94

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1. 4 0

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Mozilla Firefox – 28

TI 4245i – Versão 1.00.01

ICTI – Versão 3.02.41

TI 4245 – Versão 4.00.21

ICIP-30 – Versão 1.0.8

TI 2165 – Versão 3.01.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.12.29

Impacta 140

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1. 4 0

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Mozilla Firefox – 28

TI 4245i – Versão 1.00.01

ICTI – Versão 3.02.41

TI 4245 – Versão 4.00.21

ICIP-30 – Versão 1.0.8

TI 2165 – Versão 3.01.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.12.29

Impacta 220

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1. 4 0

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Mozilla Firefox – 28

TI 4245i – Versão 1.00.01

ICTI – Versão 3.02.41

TI 4245 – Versão 4.00.21

ICIP-30 – Versão 1.0.8

TI 2165 – Versão 3.01.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.12.31

Impacta 94

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1. 4 0

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Mozilla Firefox – 28

TI 4245i – Versão 1.00.01

ICTI – Versão 3. 02.41

TI 4245 – Versão 4.00.21

ICIP-30 – Versão 1.0.16 e/ou 1.0.18

TI 2165 – Versão 3.01.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.12.31

Impacta 140

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1. 4 0

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Mozilla Firefox – 28

TI 4245i – Versão 1.00.01

ICTI – Versão 3. 02.41

TI 4245 – Versão 4.00.21

ICIP-30 – Versão 1.0.16 e/ou 1.0.18

TI 2165 – Versão 3.01.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.12.31

Impacta 220

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1. 4 0

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Mozilla Firefox – 28

TI 4245i – Versão 1.00.01

ICTI – Versão 3. 02.41

TI 4245 – Versão 4.00.21

ICIP-30 – Versão 1.0.16 e/ou 1.0.18

TI 2165 – Versão 3.01.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.16.19

Impacta 16

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.2.6

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Mozilla Firefox – 28

TI 4245i – Versão 1.00.01

ICTI – Versão 3.02.41

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.16.19

Impacta 68

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.2.6

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Mozilla Firefox – 28

TI 4245i – Versão 1.00.01

ICTI – Versão 3.02.41

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.16.19

Impacta 94

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.2.6

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Mozilla Firefox – 28

TI 4245i – Versão 1.00.01

ICTI – Versão 3.02.41

TI 4245 – Versão 4.00.21

ICIP-30 – Versão 1.2.4

TI 2165 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.16.19

Impacta 140

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.2.6

Mozilla Firefox – 28

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 1.2.4

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.01

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.00.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.16.19

Impacta 220

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.2.6

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Mozilla Firefox – 28

TI 4245i – Versão 1.00.01

ICTI – Versão 3.02.41

TI 4245 – Versão 4.00.21

ICIP-30 – Versão 1.2.4

TI 2165 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.16.23

Impacta 16

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.2.6

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Mozilla Firefox – 28

TI 4245i – Versão 1.00.01

ICTI – Versão 3.02.41

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.16.23

Impacta 40

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.2.6

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Mozilla Firefox – 28

TI 4245i – Versão 1.00.01

ICTI – Versão 3.02.41

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.16.23

Impacta 68

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.2.6

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Mozilla Firefox – 28

TI 4245i – Versão 1.00.01

ICTI – Versão 3.02.41

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.16.23

Impacta 94

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.2.6

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Mozilla Firefox – 28

TI 4245i – Versão 1.00.01

ICTI – Versão 3.02.41

TI 4245 – Versão 4.00.21

ICIP-30 – Versão 1.2.4 e/ou 1.2.6

TI 2165 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.16.23

Impacta 140

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.2.6

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Mozilla Firefox – 28

TI 4245i – Versão 1.00.01

ICTI – Versão 3.02.41

TI 4245 – Versão 4.00.21

ICIP-30 – Versão 1.2.4 e/ou 1.2.6

TI 2165 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.16.23

Impacta 220

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.2.6

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Mozilla Firefox – 28

TI 4245i – Versão 1.00.01

ICTI – Versão 3.02.41

TI 4245 – Versão 4.00.21

ICIP-30 – Versão 1.2.4 e/ou 1.2.6

TI 2165 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.16.32

Impacta 68

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.2.6

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Mozilla Firefox – 28

TI 4245i – Versão 1.00.01

ICTI – Versão 3.02.41

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 68



intelbras



Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.4 0

Mozilla Firefox – 28

ICTI – Versão 3.02.41

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.01

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Firmware

3.18.00

Impacta 16

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



intelbras



Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.4 0

Mozilla Firefox – 28

ICTI – Versão 3.02.41

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.01

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Firmware

3.18.00

Impacta 40

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.4 0

Mozilla Firefox – 28

ICTI – Versão 3.02.41

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.01

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Firmware

3.18.00

Impacta 68

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



intelbras



Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.4 0

Mozilla Firefox – 28

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 1.4.0

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.01

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Firmware

3.18.00

Impacta 94

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.4 0

Mozilla Firefox – 28

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 1.4.0

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.01

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Firmware

3.18.00

Impacta 140

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.4 0

Mozilla Firefox – 28

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 1.4.0

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.01

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Firmware

3.18.00

Impacta 220

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.4 0

Mozilla Firefox – 28

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 1.4.0

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.01

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Firmware

3.18.00

Impacta 300

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.18.01

Impacta 16

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.4.0

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Mozilla Firefox – 28

TI 4245i – Versão 1.00.02

ICTI – Versão 3.02.41

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 16



intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.18.09

Impacta 94

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.4.6

Mozilla Firefox – 28

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 1.4.6

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.39

TI 4245i – Versão 1.00.02

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)



intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.18.09

Impacta 140

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.4.6

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.39

Mozilla Firefox – 28

TI 4245i – Versão 1.00.02

ICTI – Versão 3.02.41

TI 4245 – Versão 4.00.21

ICIP-30 – Versão 1.4.6

TI 2165 – Versão 3.01.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



intelbras



Centrais híbridas

Firmware
3.18.09

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.4.6

Mozilla Firefox – 28

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 1.4.6

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.39

TI 4245i – Versão 1.00.02

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)



intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.18.09

Impacta 300

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.4.6

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.39

Mozilla Firefox – 28

TI 4245i – Versão 1.00.02

ICTI – Versão 3.02.41

TI 4245 – Versão 4.00.21

ICIP-30 – Versão 1.4.6

TI 2165 – Versão 3.01.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



intelbras



Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.4.6

Mozilla Firefox – 28

ICTI – Versão 3.02.41

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.02

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Firmware

3.18.13

Impacta 16

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.18.13

Impacta 40

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.4.6

Mozilla Firefox – 28

ICTI – Versão 3.02.41

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.02

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.4.6

Mozilla Firefox – 28

ICTI – Versão 3.02.41

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.02

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Firmware

3.18.13

Impacta 68

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.18.13

Impacta 68i

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.4.10

Mozilla Firefox – 28

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 1.4.8

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.02

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.4.6

Mozilla Firefox – 28

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 1.4.8

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.02

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Firmware

3.18.13

Impacta 94

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.4.6

Mozilla Firefox – 28

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 1.4.8

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.02

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Firmware

3.18.13

Impacta 140

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.18.13

Impacta 220

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Produtos
relacionados

Programador WEB – Versão 1.4.6

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Impacta 16

Mozilla Firefox – 28

TI 4245i – Versão 1.00.02

Impacta 40

ICTI – Versão 3.02.41

TI 4245 – Versão 4.00.21

Impacta 68

ICIP-30 – Versão 1.4.8

TI 2165 – Versão 3.01.04

Impacta 68i

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.4.6

Mozilla Firefox – 28

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 1.4.8

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.02

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Firmware

3.18.13

Impacta 300

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.18.18

Impacta 16

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.4.14

Mozilla Firefox – 28

ICTI – Versão 3.02.41

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.04

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.18.18

Impacta 40

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.4.14

Mozilla Firefox – 28

ICTI – Versão 3.02.41

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.04

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.18.18

Impacta 68

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.4.14

Mozilla Firefox – 28

ICTI – Versão 3.02.41

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.04

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.18.18

Impacta 68i

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.4.14

Mozilla Firefox – 28

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 1.4.12

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.04

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.18.18

Impacta 94

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.4.14

Mozilla Firefox – 28

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 1.4.12

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.04

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.4.14

Mozilla Firefox – 28

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 1.4.12

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.04

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Firmware

3.18.18

Impacta 140

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.18.18

Impacta 220

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.4.14

Mozilla Firefox – 28

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 1.4.12

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.04

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.18.18

Impacta 300

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.4.14

Mozilla Firefox – 28

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 1.4.12

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.04

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.01

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.04

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Firmware

3.20.02

Impacta 16

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.20.02

Impacta 40

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.01

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.04

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.01

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.04

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Firmware

3.20.02

Impacta 68

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.20.02

Impacta 68i

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.01

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.01

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.04

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.20.02

Impacta 94

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.01

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.01

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.04

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.20.02

Impacta 140

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.01

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.01

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.04

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.20.02

Impacta 220

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.01

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.01

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.04

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.20.02

Impacta 300

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.01

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.01

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.04

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.20.03

Impacta 16

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.04

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.04

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.20.03

Impacta 40

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.04

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.04

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.20.03

Impacta 68

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.04

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.04

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.20.03

Impacta 68i

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.04

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.04

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.20.03

Impacta 94

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.04

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.04

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.20.03

Impacta 140

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.04

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.04

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.20.03

Impacta 220

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.04

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.04

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.20.03

Impacta 300

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.04

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.04

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.06

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.04

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Firmware

3.20.06

Impacta 16

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.06

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.04

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Firmware

3.20.06

Impacta 40

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.06

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.04

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Firmware

3.20.06

Impacta 68

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.20.06

Impacta 68i

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.06

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.06

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.04

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.20.06

Impacta 94

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.06

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.06

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.04

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.20.06

Impacta 140

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.06

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.06

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.04

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.20.06

Impacta 220

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.06

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.06

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.04

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.06

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.06

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.04

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Firmware

3.20.06

Impacta 300

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.06

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.04

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Firmware

3.20.08

Impacta 16

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.20.08

Impacta 40

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.06

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.04

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.06

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.04

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Firmware

3.20.08

Impacta 68

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.20.08

Impacta 68i

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.06

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.06

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.04

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.20.08

Impacta 94

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.06

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.06

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.04

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.20.08

Impacta 140

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.06

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.06

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.04

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.20.08

Impacta 220

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.06

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.06

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.04

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.06

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.06

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.04

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Firmware

3.20.08

Impacta 300

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.20.09

Impacta 16

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.12

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 1.01.00

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.20.09

Impacta 40

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.12

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 1.01.00

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.20.09

Impacta 68

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.12

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 1.01.00

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.20.09

Impacta 68i

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.12

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.12

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 1.01.00

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.20.09

Impacta 94

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.12

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.12

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 1.01.00

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.20.09

Impacta 140

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.12

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.12

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 1.01.00

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.20.09

Impacta 220

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.12

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.12

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 1.01.00

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.20.09

Impacta 300

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.12

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.12

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 1.01.00

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.20.11

Impacta 16

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.14

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 1.02.00

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.20.11

Impacta 40

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.14

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 1.02.00

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.20.11

Impacta 68

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.14

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 1.02.00

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.20.11

Impacta 68i

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.14

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.14

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 1.02.00

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.20.11

Impacta 94

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.14

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.14

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 1.02.00

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.20.11

Impacta 140

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.14

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.14

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 1.02.00

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.20.11

Impacta 220

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.14

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.14

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 1.02.00

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.20.11

Impacta 300

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.14

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.14

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 1.02.00

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.20.12

Impacta 16

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.16

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 1.02.00

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.20.12

Impacta 40

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.16

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 1.02.00

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.20.12

Impacta 68

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.16

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 1.02.00

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.20.12

Impacta 68i

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.16

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.16

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 1.02.00

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.20.12

Impacta 94

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.16

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.16

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 1.02.00

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.20.12

Impacta 140

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.16

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.16

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 1.02.00

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.20.12

Impacta 220

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.16

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.16

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 1.02.00

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.20.12

Impacta 300

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.16

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.16

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 1.02.00

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.20.14

Impacta 16

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.20

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 1.02.00

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.20.14

Impacta 40

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.20

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 1.02.00

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.20.14

Impacta 68

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.20

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 1.02.00

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.20.14

Impacta 68i

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.20

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.20

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 1.02.00

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.20.14

Impacta 94

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.20

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.20

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 1.02.00

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.20.14

Impacta 140

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.20

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.20

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 1.02.00

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.20.14

Impacta 220

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.20

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.20

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 1.02.00

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.20.14

Impacta 300

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.20

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.20

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 1.02.00

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.22.01

Impacta 16

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.26

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.45

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 2.00.01

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.22.01

Impacta 40

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.26

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.45

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 2.00.01

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.22.01

Impacta 68

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.26

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.45

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 2.00.01

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.22.01

Impacta 68i

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.26

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.45

ICIP-30 – Versão 2.0.26

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 2.00.01

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.22.01

Impacta 94

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.26

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.45

ICIP-30 – Versão 2.0.26

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 2.00.01

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.22.01

Impacta 140

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.26

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.45

ICIP-30 – Versão 2.0.26

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 2.00.01

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.22.01

Impacta 220

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.26

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.45

ICIP-30 – Versão 2.0.26

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 2.00.01

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.22.01

Impacta 300

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.26

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.45

ICIP-30 – Versão 2.0.26

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 2.00.01

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.22.11

Impacta 16

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.28

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.48

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 2.00.01

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.22.11

Impacta 40

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.28

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.48

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 2.00.01

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.22.11

Impacta 68

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.28

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.48

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 2.00.01

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.22.11

Impacta 68i

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.28

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.48

ICIP-30 – Versão 2.0.28

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 2.00.01

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.22.11

Impacta 94

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.28

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.48

ICIP-30 – Versão 2.0.28

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 2.00.01

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.22.11

Impacta 140

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.28

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.48

ICIP-30 – Versão 2.0.28

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 2.00.01

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.22.11

Impacta 220

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.28

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.48

ICIP-30 – Versão 2.0.28

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 2.00.01

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.22.11

Impacta 300

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.28

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.48

ICIP-30 – Versão 2.0.28

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 2.00.01

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Outros arquivos

Programas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

[Driver mini-USB Windows 7 a 10](#)

[Monitor E1](#)

[Driver mini-USB Windows XP](#)

[Mesa Virtual](#)

[Java 6 x64](#)

[Java 6 x86](#)



Lista de tutoriais Impacta

Tutoriais

Configuração de categoria de ramal	https://goo.gl/YogtEq
Atualização da central via Programador Web	https://goo.gl/tK8lC2
Configuração da linha digital (E1)	https://goo.gl/2QUFW0
Interligação de centrais através da placa VoIP	https://goo.gl/hvSIIO
Configuração de grupo de ramais	https://goo.gl/xQcBUB
Confecção do cabo serial	https://goo.gl/lli58d
Configuração da placa VoIP para autenticação de conta	https://goo.gl/sYqQpd
Criando feixe, rota, e associando o feixe a rota no ramal	https://goo.gl/8OWRKT
Configuração dos porteiros XPE na central	https://goo.gl/o6Qr7f
Configuração de siga-me externo	https://goo.gl/GMd8Eh
Instalação e configuração do ICTI e Programador Web	https://goo.gl/sTtiLD
Como criar um código de conta	https://goo.gl/027fwK
Como realizar a calibração da híbrida	http://goo.gl/0aaWOM
Como configurar a Agenda Geral na central	https://goo.gl/Hjzs8O
Como configurar o turno automático	http://goo.gl/pq8UKo
Configuração da Impacta 40 para comunicação ICTI	https://goo.gl/cBPBFY

Configuração de consulta a portabilidade na ICIP	https://goo.gl/LCGLkY
Configuração de proxy na placa ICIP	https://goo.gl/3HHQXE
Configuração de ponto-a-ponto na placa ICIP	https://goo.gl/cf7yjW
Veja como funciona cada grupo de ramal	https://goo.gl/kpGuwT
Veja como funciona o grupo Call Center	https://goo.gl/4HsVag
Configurando a conversão de saída pelo assistente	https://goo.gl/r5HnEX
Configurando a conversão de saída manualmente	https://goo.gl/vwXkda
Especificações da DISA e ajuste/criação de áudio	https://goo.gl/wHZTLs
Configurando a DISA, os atendedores e música interna	https://goo.gl/Cve6kh
Instalação do software Mesa Virtual	https://goo.gl/2q7odW
Alterando os números dos ramais da central	https://goo.gl/JZd4z3
Configurando SIPTrunk na placa ICIP	https://goo.gl/y8EKps
Como desativar a imposição de assinatura de driver	https://bit.ly/2OFA66h
Ajuste de calendário/horário na central Impacta	https://bit.ly/2z2uY2U
Ajuste na cadência do tom de ocupado	https://bit.ly/2Ks9XmD



Centrais híbridas

Firmware

3.24.03

Impacta 16

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.30

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.49

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 2.00.01

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.24.03

Impacta 40

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.30

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.49

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 2.00.01

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.24.03

Impacta 68

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.30

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.49

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 2.00.01

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.24.03

Impacta 68i

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.30

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.49

ICIP-30 – Versão 2.0.30

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 2.00.01

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.24.03

Impacta 94

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.30

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.49

ICIP-30 – Versão 2.0.30

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 2.00.01

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.24.03

Impacta 140

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.30

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.49

ICIP-30 – Versão 2.0.30

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 2.00.01

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.24.03

Impacta 220

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.30

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.49

ICIP-30 – Versão 2.0.30

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 2.00.01

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.24.03

Impacta 300

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.30

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.49

ICIP-30 – Versão 2.0.30

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 2.00.01

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.36

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.51

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.52

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 2.01.03

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Firmware

3.26.00

Impacta 16

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.26.00

Impacta 40

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.36

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.51

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.52

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 2.01.03

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.36

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.51

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.52

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 2.01.03

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Firmware

3.26.00

Impacta 68

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.26.00

Impacta 68i

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.36

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.51

ICIP-30 – Versão 2.0.36

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.52

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 2.01.03

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.26.00

Impacta 94

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.36

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.51

ICIP-30 – Versão 2.0.36

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.52

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 2.01.03

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.36

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.51

ICIP-30 – Versão 2.0.36

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.52

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 2.01.03

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Firmware

3.26.00

Impacta 140

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.26.00

Impacta 220

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.36

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.51

ICIP-30 – Versão 2.0.36

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.52

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 2.01.03

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.36

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.51

ICIP-30 – Versão 2.0.36

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.52

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 2.01.03

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Firmware

3.26.00

Impacta 300

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.26.11

Impacta 16

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.38

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.52

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.52

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 2.01.03

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.26.11

Impacta 40

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.38

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.52

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.52

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 2.01.03

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.26.11

Impacta 68

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.38

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.52

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.52

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 2.01.03

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.26.11

Impacta 68i

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.38

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.52

ICIP-30 – Versão 2.0.38

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.52

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 2.01.03

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.38

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.52

ICIP-30 – Versão 2.0.38

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.52

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 2.01.03

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Firmware

3.26.11

Impacta 94

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.26.11

Impacta 140

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.38

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.52

ICIP-30 – Versão 2.0.38

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.52

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 2.01.03

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.26.11

Impacta 220

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.38

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.52

ICIP-30 – Versão 2.0.38

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.52

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 2.01.03

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



Centrais híbridas

Firmware

3.26.11

Impacta 300

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.38

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.52

ICIP-30 – Versão 2.0.38

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.52

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 2.01.03

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos
relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras

intelbras

intelbras.com.br