

Atualização de Firmware – XPE 48 – 18/11/2020 - Versão 20.11.01

Santa Rita do Sapucaí - MG, 18 de novembro de 2020

Lançada em 18/11/2020

Versão 20.11.01

- » Correção do problema de não salvar as configurações realizadas, como senhas, tempo de acionamento das saídas, etc. Ao reiniciar o produto, ele estava retornando para as configurações de fábrica.

Lançada em 23/03/2020

Versão 20.03.01

- » Criada a opção de acionamento das duas saídas de fechaduras simultâneas, através de comando DTMF. Para isso, é necessário digitar o código equivalente a soma dos códigos individuais. Ex.: *1 (FA), *2 (FB) e *3 (FA+FB).

Lançada em 13/06/2019

Versão 19.06.01

- » Correção na função de sensor de porta aberta, pois o porteiro XPE 48 não estava discando para o ramal de portaria após o tempo de sensor configurado.