

Atualização de software – IVP 4000 SMART – data 17/12/2018 – Versão 1.3.2

Santa Rita do Sapucaí, 12 de fevereiro de 2019.

Lançada em 17/12/2018

Versão 1.3.2

- » Alterado o sistema de funcionamento do “Modo Contínuo” de detecção do sensor. No novo “Modo Contínuo Inteligente” o sensor passa detectar toda vez que tenha atividade, porém transmite para a central apenas as 3 primeiras detecções após o período de 2 minutos de inatividade.
- » Alterado o tempo de “Modo de Teste” de 10 para 30 minutos.

Lançada em 09/08/2016

Versão 1.2.2

- » Melhoria na sensibilidade de detecção de movimento do sensor, para minimizar problemas de disparos indevidos em ambientes críticos.
- » Melhoria na robustez da comunicação entre o sensor e a central, com a implantação de um sistema de supervisão com transmissão aleatória.