

## Atualização de firmware – Placa E1 R2-RDSI – 02/04/2019 - Versão 1.08.16

---

São José, [02/05/2019]

### Novidades:

- » Não se aplica.

### Melhorias:

- » Ajustes na administração de recepção de 3 ou 4 dígitos;
- » Aumento da quantidade de dígitos recebidos para até 6;
- » Adequação para trabalhar com pedido de 2 A5 independentes;
- » Diminuído temporizações no MFC para discagem mais rápida;
- » Ajustado para enviar bloqueio de canais não programados.