

# Selecione o modelo da sua central

## Centrais híbridas



Impacta 300  
Central híbrida  
426 portas



Impacta 220  
Central híbrida  
386 portas



Impacta 140  
Central híbrida  
292 portas



Impacta 94  
Central híbrida  
244 portas



Impacta 68i  
Central híbrida  
128 portas



Impacta 68  
Central híbrida  
68 portas



Impacta 40  
Central híbrida  
40 portas



Impacta 16  
Central híbrida  
16 portas

[Programas e drivers](#)

[Tutoriais](#)

**intelbras**



# Centrais híbridas

## Impacta 16

Central híbrida - 16 portas



Selecione a versão da central

- 1. 18
- 1. 21
- 1. 23
- 1. 86
- 2. 00. 08
- 2. 02. 28
- 2. 06. 17
- 2. 06. 20
- 3. 04. 36
- 3.06.28 Cmd Telefônica
- 3. 08. 02
- 3. 08. 23
- 3. 08. 30
- 3. 08. 40
- 3. 10. 12
- 3. 16. 19
- 3. 16. 23
- 3. 18. 00
- 3. 18. 01
- 3. 18. 13
- 3. 18. 18
- 3. 20. 02
- 3. 20. 03
- 3. 20. 06
- 3. 20. 08
- 3. 20. 09
- 3. 20. 11
- 3. 20. 12
- 3. 20. 14 / 3.20.15
- 3. 22. 01
- 3. 22. 11
- 3. 24. 03
- 3. 26.00
- 3. 26.11
- 3.26.13 **Novo!**

Produtos relacionados

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



# Centrais híbridas

## Impacta 40

Central híbrida - 40 portas



Selecione a versão da central

- 3.16.23
- 3.18.00
- 3.18.13
- 3.18.18
- 3.20.02
- 3.20.03
- 3.20.06
- 3.20.08
- 3.20.09
- 3.20.11
- 3.20.12
- 3.20.14 / 3.20.15
- 3.22.01
- 3.22.11
- 3.24.03
- 3.26.00
- 3.26.11
- 3.26.13 **Novo!**

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



# Centrais híbridas

## Impacta 68

Central híbrida - 68 portas



Selecione a versão da central

- 1. 18
- 1. 21
- 1. 23
- 1. 86
- 2. 00. 08
- 2. 02. 28
- 2. 06. 17
- 2. 06. 20
- 3. 04. 36
- 3.06.28 Cmdt Telefônica
- 3. 08. 02
- 3. 08. 23
- 3. 08. 30
- 3. 10. 08
- 3. 10. 18
- 3. 16. 19
- 3. 16. 23
- 3. 16. 32
- 3. 18. 00
- 3. 18. 13
- 3. 18. 18
- 3. 20. 02
- 3. 20. 03
- 3. 20. 06
- 3. 20. 08
- 3. 20. 09
- 3. 20. 11
- 3. 20. 12
- 3. 20. 14 / 3.20.15
- 3. 22. 01
- 3. 22. 11
- 3. 24. 03
- 3.26.00
- 3.26.11
- 3.26.13 **Novo!**

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



# Centrais híbridas

## Impacta 68 i

Central híbrida - 128 portas



Selecione a versão da central

- 3. 18. 13
- 3. 18. 18
- 3. 20. 02
- 3. 20. 03
- 3. 20. 06
- 3. 20. 08
- 3. 20. 09
- 3. 20. 11
- 3. 20. 12
- 3. 20. 14 / 3.20.15
- 3. 22. 01
- 3. 22. 11
- 3. 24. 03
- 3.26.00
- 3.26.11
- 3.26.13 **Novo!**

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



# Centrais híbridas

## Impacta 94 Central híbrida - 244 portas



Selecione a versão da central

- 3.04.36
- 3.06.28 Cmdt Telefônica
- 3.08.02
- 3.08.23
- 3.08.30
- 3.10.08
- 3.12.16
- 3.12.26
- 3.12.29
- 3.12.31
- 3.16.19
- 3.16.23
- 3.18.00
- 3.18.09
- 3.18.13
- 3.18.18
- 3.20.02
- 3.20.03
- 3.20.06
- 3.20.08
- 3.20.09
- 3.20.11
- 3.20.12
- 3.20.14 / 3.20.15
- 3.22.01
- 3.22.11
- 3.24.03
- 3.26.00
- 3.26.11
- 3.26.13 **Novo!**

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300





# Centrais híbridas

## Impacta 140

Central híbrida - 292 portas



Selecione a versão da central

- 2.06.20
- 3.04.36
- 3.06.28 Cndt Telefônica
- 3.08.02
- 3.08.23
- 3.08.30
- 3.10.08
- 3.12.16
- 3.12.26
- 3.12.29
- 3.12.31
- 3.16.19
- 3.16.23
- 3.18.00
- 3.18.09
- 3.18.13
- 3.18.18
- 3.20.02
- 3.20.03
- 3.20.06
- 3.20.08
- 3.20.09
- 3.20.11
- 3.20.12
- 3.20.14 / 3.20.15
- 3.22.01
- 3.22.11
- 3.24.03
- 3.26.00
- 3.26.11
- 3.26.13 **Novo!**

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 220

Impacta 300



# Centrais híbridas

## Impacta 220

Central híbrida - 386 portas



Selecione a versão da central

- 2.06.20
- 3.04.36
- 3.06.28 Cmdt Telefônica
- 3.08.02
- 3.08.23
- 3.08.30
- 3.10.08
- 3.12.16
- 3.12.26
- 3.12.29
- 3.12.31
- 3.16.19
- 3.16.23
- 3.18.00
- 3.18.09
- 3.18.13
- 3.18.18
- 3.20.02
- 3.20.03
- 3.20.06
- 3.20.08
- 3.20.09
- 3.20.11
- 3.20.12
- 3.20.14 / 3.20.15
- 3.22.01
- 3.22.11
- 3.24.03
- 3.26.00
- 3.26.11
- 3.26.13 **Novo!**

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 300





# Centrais híbridas

## Impacta 300

Central híbrida - 426 portas



Selecione a versão da central

- 3. 18. 00
- 3. 18. 09
- 3. 18. 13
- 3. 18. 18
- 3. 20. 02
- 3. 20. 03
- 3. 20. 06
- 3. 20. 08
- 3. 20. 09
- 3. 20. 11
- 3. 20. 12
- 3. 20. 14 / 3.20.15
- 3. 22. 01
- 3. 22. 11
- 3. 24. 03
- 3.26.00
- 3.26.11
- 3.26.13 **Novo!**

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



# Centrais híbridas

Firmware

1.18

Impacta 16

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 1.01

Placa Voip – Versão 1.00 Rev. 2.5

TI 2165 – Versão 1.09

TI 4245 – Versão 1.09

ICTI – Verão 1.4

Produtos  
relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)





# Centrais híbridas

Firmware

1.18

Impacta 68

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 1.01

Placa Voip – Versão 1.00 Rev. 2.5

TI 2165 – Versão 1.09

TI 4245 – Versão 1.09

ICTI – Verão 1.4

Produtos  
relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)





# Centrais híbridas

Firmware

1.21

Impacta 16

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 1.01

Placa Voip – Versão 1.00 Rev. 3.5

TI 2165 – Versão 1.09

TI 4245 – Versão 1.09

ICTI – Verão 1.4

Produtos  
relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)





# Centrais híbridas

Firmware

1.21

Impacta 68

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 1.01

Placa Voip – Versão 1.00 Rev. 3.5

TI 2165 – Versão 1.09

TI 4245 – Versão 1.09

ICTI – Verão 1.4

Produtos  
relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)





# Centrais híbridas

Firmware

1.23

Impacta 16

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 1.01

Placa Voip – Versão 1.00 Rev. 3.6

TI 2165 – Versão 1.09

TI 4245 – Versão 1.09

ICTI – Verão 1.4

Produtos  
relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)







# Centrais híbridas

Firmware

1.23

Impacta 68

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 1.01

Placa Voip – Versão 1.00 Rev. 3.6

TI 2165 – Versão 1.09

TI 4245 – Versão 1.09

ICTI – Verão 1.4

Produtos  
relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)





# Centrais híbridas

Firmware

1.86

Impacta 16

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 1.01

Placa Voip – Versão 1.80.00 Rev.1.0

TI 2165 – Versão 1.8

TI 4245 – Versão 1.08

ICTI – Verão 1.4

Produtos  
relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)





# Centrais híbridas

Firmware

1.86

Impacta 68

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 1.01

Placa Voip – Versão 1.80.00 Rev.1.0

TI 2165 – Versão 1.8

TI 4245 – Versão 1.08

ICTI – Verão 1.4

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)





# Centrais híbridas

Firmware

2.00.08

Impacta 16

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 2.00.34

Placa Voip – Versão 2.00.14

TI 2165 – Versão 2.00.00

TI 4245 – Versão 2.00.00

ICTI – Verão 2.00.02

Produtos  
relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)





# Centrais híbridas

Firmware

2.00.08

Impacta 68

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 2.00.34

Placa Voip – Versão 2.00.14

TI 2165 – Versão 2.00.00

TI 4245 – Versão 2.00.00

ICTI – Verão 2.00.02

Produtos  
relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)





# Centrais híbridas

Firmware

2.02.28

Impacta 16

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.00.46

Placa Voip – Versão 2.10.12

TI 2165 – Versão 2.00.00

TI 4245 – Versão 2.00.00

ICTI – Verão 2.00.03

Produtos  
relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)







# Centrais híbridas

Firmware

2.02.28

Impacta 68

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.00.46

Placa Voip – Versão 2.10.12

TI 2165 – Versão 2.00.00

TI 4245 – Versão 2.00.00

ICTI – Verão 2.00.03

Produtos  
relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)





# Centrais híbridas

Firmware

2.06.17

Impacta 16

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.00.46

Placa Voip – Versão 2.10.12

TI 2165 – Versão 2.00.00

TI 4245 – Versão 2.00.00

ICTI – Verão 2.00.03

Produtos  
relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)





# Centrais híbridas

Firmware

2.06.17

Impacta 68

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.00.46

Placa Voip – Versão 2.10.12

TI 2165 – Versão 2.00.00

TI 4245 – Versão 2.00.00

ICTI – Verão 2.00.03

Produtos  
relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)





# Centrais híbridas

Firmware

2.06.20

Impacta 16

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.00.57

Placa Voip – Versão 2.10.12 XC

TI 2165 – Versão 2.00.00

TI 4245 – Versão 2.00.00

ICTI – Verão 2.04.07

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Impacta 140

Impacta 220





# Centrais híbridas

Firmware

2.06.20

Impacta 68

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.00.57

Placa Voip – Versão 2.10.12 XC

TI 2165 – Versão 2.00.00

TI 4245 – Versão 2.00.00

ICTI – Verão 2.04.07

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Impacta 140

Impacta 220





# Centrais híbridas

Firmware

2.06.20

Impacta 140

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.00.57

Placa Voip – Versão 2.10.12 XC

TI 2165 – Versão 2.00.00

TI 4245 – Versão 2.00.00

ICTI – Verão 2.04.07

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Impacta 140

Impacta 220







# Centrais híbridas

Firmware

2.06.20

Impacta 220

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.00.57

Placa Voip – Versão 2.10.12 XC

TI 2165 – Versão 2.00.00

TI 4245 – Versão 2.00.00

ICTI – Verão 2.04.07

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Impacta 140

Impacta 220





# Centrais híbridas

Firmware

3.04.36

Impacta 16

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.05.54

Placa Voip – Versão 3.00.10 XC

TI 2165 – Versão 3.00.04

TI 4245 – Versão 3.00.04

ICTI – Verão 2.04.08

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.04.36

Impacta 68

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.05.54

Placa Voip – Versão 3.00.10 XC

TI 2165 – Versão 3.00.04

TI 4245 – Versão 3.00.04

ICTI – Verão 2.04.08

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.04.36

Impacta 94

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.05.54

Placa Voip – Versão 3.00.10 XC

TI 2165 – Versão 3.00.04

TI 4245 – Versão 3.00.04

ICTI – Verão 2.04.08

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.04.36

Impacta 140

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.05.54

Placa Voip – Versão 3.00.10 XC

TI 2165 – Versão 3.00.04

TI 4245 – Versão 3.00.04

ICTI – Verão 2.04.08

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.04.36

Impacta 220

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.05.54

Placa Voip – Versão 3.00.10 XC

TI 2165 – Versão 3.00.04

TI 4245 – Versão 3.00.04

ICTI – Verão 2.04.08

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



Download Firmware

intelbras





# Centrais híbridas

Firmware

3.06.28

Impacta 16

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.06.11

Placa Voip – Versão 3.00.10 XC

ICTI – Verão 2.04.11

TI 4245 – Versão 3.00.04

TI 2165 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220





# Centrais híbridas

Firmware

3.06.28

Impacta 68

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.06.11

Placa Voip – Versão 3.00.10 XC

ICTI – Verão 2.04.11

TI 4245 – Versão 3.00.04

TI 2165 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220





# Centrais híbridas

Firmware

3.06.28

Impacta 94

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.06.11

Placa Voip – Versão 3.00.10 XC

ICTI – Verão 2.04.11

TI 4245 – Versão 3.00.04

TI 2165 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220





# Centrais híbridas

Firmware

3.06.28

Impacta 140

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.06.11

Placa Voip – Versão 3.00.10 XC

ICTI – Verão 2.04.11

TI 4245 – Versão 3.00.04

TI 2165 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220





# Centrais híbridas

Firmware

3.06.28

Impacta 220

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.06.11

Placa Voip – Versão 3.00.10 XC

ICTI – Verão 2.04.11

TI 4245 – Versão 3.00.04

TI 2165 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220





# Centrais híbridas

Firmware

3.08.02

Impacta 16

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.08.19

Placa Voip – Versão 3.00.10 XC

ICTI – Verão 2.05.08

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 2165 – Versão 3.00.04

TI 4245 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.08.02

Impacta 68

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.08.19

Placa Voip – Versão 3.00.10 XC

ICTI – Verão 2.05.08

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 2165 – Versão 3.00.04

TI 4245 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



Download Firmware

intelbras





# Centrais híbridas

Firmware

3.08.02

Impacta 94

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.08.19

Placa Voip – Versão 3.00.10 XC

ICTI – Verão 2.05.08

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 2165 – Versão 3.00.04

TI 4245 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.08.02

Impacta 140

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.08.19

Placa Voip – Versão 3.00.10 XC

ICTI – Verão 2.05.08

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 2165 – Versão 3.00.04

TI 4245 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.08.02

Impacta 220

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.08.19

Placa Voip – Versão 3.00.10 XC

ICTI – Verão 2.05.08

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 2165 – Versão 3.00.04

TI 4245 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.08.23

Impacta 16

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.08.59

Placa Voip – Versão 3.00.10 XC

ICTI – Verão 2.05.13

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 2165 – Versão 3.00.04

TI 4245 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.08.23

Impacta 68

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.08.59

Placa Voip – Versão 3.00.10 XC

ICTI – Verão 2.05.13

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 2165 – Versão 3.00.04

TI 4245 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.08.23

Impacta 94

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.08.59

Placa Voip – Versão 3.00.10 XC

ICTI – Verão 2.05.13

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 2165 – Versão 3.00.04

TI 4245 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.08.23

Impacta 140

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.08.59

Placa Voip – Versão 3.00.10 XC

ICTI – Verão 2.05.13

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 2165 – Versão 3.00.04

TI 4245 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



Download Firmware

intelbras





# Centrais híbridas

Firmware

3.08.23

Impacta 220

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.08.59

Placa Voip – Versão 3.00.10 XC

ICTI – Verão 2.05.13

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 2165 – Versão 3.00.04

TI 4245 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.08.30

Impacta 16

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.08.61

Placa Voip – Versão 3.00.11 XC

ICTI – Verão 2.05.13

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 2165 – Versão 3.00.04

TI 4245 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.08.30

Impacta 68

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.08.61

Placa Voip – Versão 3.00.11 XC

ICTI – Verão 2.05.13

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 2165 – Versão 3.00.04

TI 4245 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.08.30

Impacta 94

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.08.61

Placa Voip – Versão 3.00.11 XC

ICTI – Verão 2.05.13

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 2165 – Versão 3.00.04

TI 4245 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.08.30

Impacta 140

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.08.61

Placa Voip – Versão 3.00.11 XC

ICTI – Verão 2.05.13

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 2165 – Versão 3.00.04

TI 4245 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.08.30

Impacta 220

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.08.61

Placa Voip – Versão 3.00.11 XC

ICTI – Verão 2.05.13

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 2165 – Versão 3.00.04

TI 4245 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.08.40

Impacta 16

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.08.73

Placa Voip – Versão 3.00.11 XC

ICTI – Verão 3.02.00

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 2165 – Versão 3.00.04

TI 4245 – Versão 3.00.04, 4.00.15  
e/ou 4.00.19

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos  
relacionados

Impacta 16







# Centrais híbridas

Firmware

3.10.08

Impacta 68

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.10.07

Placa Voip – Versão 3.00.11 XC

ICTI – Verão 3.02.00

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 2165 – Versão 3.00.04

TI 4245 – Versão 3.00.04, 4.00.15  
e/ou 4.00.19

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos  
relacionados

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.10.08

Impacta 94

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.10.07

Placa Voip – Versão 3.00.11 XC

ICTI – Verão 3.02.00

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 2165 – Versão 3.00.04

TI 4245 – Versão 3.00.04, 4.00.15  
e/ou 4.00.19

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos  
relacionados

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.10.08

Impacta 140

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.10.07

Placa Voip – Versão 3.00.11 XC

ICTI – Verão 3.02.00

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 2165 – Versão 3.00.04

TI 4245 – Versão 3.00.04, 4.00.15  
e/ou 4.00.19

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos  
relacionados

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.10.08

Impacta 220

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.10.07

Placa Voip – Versão 3.00.11 XC

ICTI – Verão 3.02.00

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 2165 – Versão 3.00.04

TI 4245 – Versão 3.00.04, 4.00.15  
e/ou 4.00.19

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos  
relacionados

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.10.12

Impacta 16

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.10.10

Placa Voip – Versão 3.00.11 XC

ICTI – Verão 3.02.14

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 2165 – Versão 3.00.04

TI 2165 – Versão 3.00.04, 4.00.15  
e/ou 4.00.19

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos  
relacionados

Impacta 16





# Centrais híbridas

Firmware

3.10.18

Impacta 68

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador – Versão 3.10.07

Placa Voip – Versão 3.00.11 XC

ICTI – Verão 3.02.00

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 2165 – Versão 3.00.04

TI 2165 – Versão 3.00.04 , 4.00.15  
e/ou 4.00.19

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos  
relacionados

Impacta 68



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.12.16

Impacta 94

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.4.0

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Mozilla Firefox – 28

TI 4245i – Versão 1.00.01

ICTI – Versão 3.02.14

TI 4245 – Versão 4.00.21

ICIP-30 – Versão 1.0.0

TI 2165 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos relacionados

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220







# Centrais híbridas

Firmware

3.12.16

Impacta 140

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.4.0

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Mozilla Firefox – 28

TI 4245i – Versão 1.00.01

ICTI – Versão 3.02.14

TI 4245 – Versão 4.00.21

ICIP-30 – Versão 1.0.0

TI 2165 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos relacionados

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220





# Centrais híbridas

Firmware

3.12.16

Impacta 220

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.4.0

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Mozilla Firefox – 28

TI 4245i – Versão 1.00.01

ICTI – Versão 3.02.14

TI 4245 – Versão 4.00.21

ICIP-30 – Versão 1.0.0

TI 2165 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos relacionados

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220





# Centrais híbridas

Firmware

3.12.26

Impacta 94

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.4 0

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Mozilla Firefox – 28

TI 4245i – Versão 1.00.01

ICTI – Versão 3.02.14

TI 4245 – Versão 4.00.21

ICIP-30 – Versão 1.0.6

TI 2165 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos relacionados

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220





# Centrais híbridas

Firmware

3.12.26

Impacta 140

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.4 0

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Mozilla Firefox – 28

TI 4245i – Versão 1.00.01

ICTI – Versão 3.02.14

TI 4245 – Versão 4.00.21

ICIP-30 – Versão 1.0.6

TI 2165 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos relacionados

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220





# Centrais híbridas

Firmware

3.12.26

Impacta 220

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.4 0

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Mozilla Firefox – 28

TI 4245i – Versão 1.00.01

ICTI – Versão 3.02.14

TI 4245 – Versão 4.00.21

ICIP-30 – Versão 1.0.6

TI 2165 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos relacionados

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220





# Centrais híbridas

Firmware

3.12.29

Impacta 94

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.4.0

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Mozilla Firefox – 28

TI 4245i – Versão 1.00.01

ICTI – Versão 3.02.41

TI 4245 – Versão 4.00.21

ICIP-30 – Versão 1.0.8

TI 2165 – Versão 3.01.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos relacionados

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220





# Centrais híbridas

Firmware

3.12.29

Impacta 140

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.4.0

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Mozilla Firefox – 28

TI 4245i – Versão 1.00.01

ICTI – Versão 3.02.41

TI 4245 – Versão 4.00.21

ICIP-30 – Versão 1.0.8

TI 2165 – Versão 3.01.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos relacionados

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220







# Centrais híbridas

Firmware

3.12.29

Impacta 220

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.4.0

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Mozilla Firefox – 28

TI 4245i – Versão 1.00.01

ICTI – Versão 3.02.41

TI 4245 – Versão 4.00.21

ICIP-30 – Versão 1.0.8

TI 2165 – Versão 3.01.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos relacionados

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220





# Centrais híbridas

Firmware

3.12.31

Impacta 94

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1. 4 0

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Mozilla Firefox – 28

TI 4245i – Versão 1.00.01

ICTI – Versão 3. 02.41

TI 4245 – Versão 4.00.21

ICIP-30 – Versão 1.0.16 e/ou 1.0.18

TI 2165 – Versão 3.01.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos relacionados

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220





# Centrais híbridas

Firmware

3.12.31

Impacta 140

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1. 4 0

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Mozilla Firefox – 28

TI 4245i – Versão 1.00.01

ICTI – Versão 3. 02.41

TI 4245 – Versão 4.00.21

ICIP-30 – Versão 1.0.16 e/ou 1.0.18

TI 2165 – Versão 3.01.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos relacionados

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220





# Centrais híbridas

Firmware

3.12.31

Impacta 220

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1. 4 0

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Mozilla Firefox – 28

TI 4245i – Versão 1.00.01

ICTI – Versão 3. 02.41

TI 4245 – Versão 4.00.21

ICIP-30 – Versão 1.0.16 e/ou 1.0.18

TI 2165 – Versão 3.01.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos relacionados

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220





# Centrais híbridas

Firmware

3.16.19

Impacta 16

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.2.6

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Mozilla Firefox – 28

TI 4245i – Versão 1.00.01

ICTI – Versão 3.02.41

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.16.19

Impacta 68

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.2.6

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Mozilla Firefox – 28

TI 4245i – Versão 1.00.01

ICTI – Versão 3.02.41

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.16.19

Impacta 94

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.2.6

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Mozilla Firefox – 28

TI 4245i – Versão 1.00.01

ICTI – Versão 3.02.41

TI 4245 – Versão 4.00.21

ICIP-30 – Versão 1.2.4

TI 2165 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



Download Firmware

intelbras





# Centrais híbridas

Firmware

3.16.19

Impacta 140

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.2.6

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Mozilla Firefox – 28

TI 4245i – Versão 1.00.01

ICTI – Versão 3.02.41

TI 4245 – Versão 4.00.21

ICIP-30 – Versão 1.2.4

TI 2165 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.16.19

Impacta 220

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.2.6

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Mozilla Firefox – 28

TI 4245i – Versão 1.00.01

ICTI – Versão 3.02.41

TI 4245 – Versão 4.00.21

ICIP-30 – Versão 1.2.4

TI 2165 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.16.23

Impacta 16

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.2.6

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Mozilla Firefox – 28

TI 4245i – Versão 1.00.01

ICTI – Versão 3.02.41

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.16.23

Impacta 40

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.2.6

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Mozilla Firefox – 28

TI 4245i – Versão 1.00.01

ICTI – Versão 3.02.41

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220





# Centrais híbridas

Firmware

3.16.23

Impacta 68

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.2.6

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Mozilla Firefox – 28

TI 4245i – Versão 1.00.01

ICTI – Versão 3.02.41

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.16.23

Impacta 94

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.2.6

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Mozilla Firefox – 28

TI 4245i – Versão 1.00.01

ICTI – Versão 3.02.41

TI 4245 – Versão 4.00.21

ICIP-30 – Versão 1.2.4 e/ou 1.2.6

TI 2165 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.16.23

Impacta 140

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.2.6

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Mozilla Firefox – 28

TI 4245i – Versão 1.00.01

ICTI – Versão 3.02.41

TI 4245 – Versão 4.00.21

ICIP-30 – Versão 1.2.4 e/ou 1.2.6

TI 2165 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



Download Firmware

intelbras





# Centrais híbridas

Firmware

3.16.23

Impacta 220

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.2.6

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Mozilla Firefox – 28

TI 4245i – Versão 1.00.01

ICTI – Versão 3.02.41

TI 4245 – Versão 4.00.21

ICIP-30 – Versão 1.2.4 e/ou 1.2.6

TI 2165 – Versão 3.00.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.16.32

Impacta 68

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.2.6

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Mozilla Firefox – 28

TI 4245i – Versão 1.00.01

ICTI – Versão 3.02.41

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos  
relacionados

Impacta 68





# Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.4 0

Mozilla Firefox – 28

ICTI – Versão 3.02.41

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.01

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Firmware

3.18.00

Impacta 16

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300





# Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.4 0

Mozilla Firefox – 28

ICTI – Versão 3.02.41

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.01

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Firmware

3.18.00

Impacta 40

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.18.00

Impacta 68

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.4 0

Mozilla Firefox – 28

ICTI – Versão 3.02.41

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.01

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300





# Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.4 0

Mozilla Firefox – 28

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 1.4.0

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.01

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Firmware

3.18.00

Impacta 94

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Firmware

3.18.00

Impacta 140

Produtos relacionados

Programador WEB – Versão 1.4 0

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Impacta 16

Mozilla Firefox – 28

TI 4245i – Versão 1.00.01

Impacta 40

ICTI – Versão 3.02.41

TI 4245 – Versão 4.00.21

Impacta 68

ICIP-30 – Versão 1.4.0

TI 2165 – Versão 3.01.04

Impacta 140

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras





# Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Firmware

3.18.00

Impacta 220

Produtos relacionados

Programador WEB – Versão 1.4 0

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Impacta 16

Mozilla Firefox – 28

TI 4245i – Versão 1.00.01

Impacta 40

ICTI – Versão 3.02.41

TI 4245 – Versão 4.00.21

Impacta 68

ICIP-30 – Versão 1.4.0

TI 2165 – Versão 3.01.04

Impacta 140

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.4 0

Mozilla Firefox – 28

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 1.4.0

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.01

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Firmware

3.18.00

Impacta 300

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.18.01

Impacta 16

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.4.0

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Mozilla Firefox – 28

TI 4245i – Versão 1.00.02

ICTI – Versão 3.02.41

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos  
relacionados

Impacta 16





# Centrais híbridas

Firmware

3.18.09

Impacta 94

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.4.6

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.39

Mozilla Firefox – 28

TI 4245i – Versão 1.00.02

ICTI – Versão 3.02.41

TI 4245 – Versão 4.00.21

ICIP-30 – Versão 1.4.6

TI 2165 – Versão 3.01.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos relacionados

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300





# Centrais híbridas

Firmware

3.18.09

Impacta 140

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.4.6

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.39

Mozilla Firefox – 28

TI 4245i – Versão 1.00.02

ICTI – Versão 3.02.41

TI 4245 – Versão 4.00.21

ICIP-30 – Versão 1.4.6

TI 2165 – Versão 3.01.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos relacionados

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300





# Centrais híbridas

Firmware  
3.18.09

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.4.6

Mozilla Firefox – 28

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 1.4.6

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.39

TI 4245i – Versão 1.00.02

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos  
relacionados

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300





# Centrais híbridas

Firmware

3.18.09

Impacta 300

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.4.6

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.39

Mozilla Firefox – 28

TI 4245i – Versão 1.00.02

ICTI – Versão 3.02.41

TI 4245 – Versão 4.00.21

ICIP-30 – Versão 1.4.6

TI 2165 – Versão 3.01.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos relacionados

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300







# Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.4.6

Mozilla Firefox – 28

ICTI – Versão 3.02.41

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.02

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Firmware

3.18.13

Impacta 16

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.18.13

Impacta 40

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Produtos relacionados

Programador WEB – Versão 1.4.6

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Impacta 16

Mozilla Firefox – 28

TI 4245i – Versão 1.00.02

Impacta 40

ICTI – Versão 3.02.41

TI 4245 – Versão 4.00.21

Impacta 68

TI 2165 – Versão 3.01.04

Impacta 68i

Impacta 94

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.4.6

Mozilla Firefox – 28

ICTI – Versão 3.02.41

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.02

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Firmware

3.18.13

Impacta 68

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

[Programador WEB – Versão 1.4.10](#)

[Mozilla Firefox – 28](#)

[ICTI – Versão 3.02.41](#)

[ICIP-30 – Versão 1.4.8](#)

[Instalador Unificado \(Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB\)](#)

[Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46](#)

[TI 4245i – Versão 1.00.02](#)

[TI 4245 – Versão 4.00.21](#)

[TI 2165 – Versão 3.01.04](#)

Firmware

3.18.13

Impacta 68i

Produtos relacionados

[Impacta 16](#)

[Impacta 40](#)

[Impacta 68](#)

[Impacta 68i](#)

[Impacta 94](#)

[Impacta 140](#)

[Impacta 220](#)

[Impacta 300](#)



[Download Firmware](#)

intelbras



# Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.4.6

Mozilla Firefox – 28

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 1.4.8

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.02

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Firmware

3.18.13

Impacta 94

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.18.13

Impacta 140

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Produtos relacionados

Programador WEB – Versão 1.4.6

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Impacta 16

Mozilla Firefox – 28

TI 4245i – Versão 1.00.02

Impacta 40

ICTI – Versão 3.02.41

TI 4245 – Versão 4.00.21

Impacta 68

ICIP-30 – Versão 1.4.8

TI 2165 – Versão 3.01.04

Impacta 94

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.18.13

Impacta 220

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Produtos relacionados

Programador WEB – Versão 1.4.6

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Impacta 16

Mozilla Firefox – 28

TI 4245i – Versão 1.00.02

Impacta 40

ICTI – Versão 3.02.41

TI 4245 – Versão 4.00.21

Impacta 68

ICIP-30 – Versão 1.4.8

TI 2165 – Versão 3.01.04

Impacta 68i

Impacta 94

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras





# Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.4.6

Mozilla Firefox – 28

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 1.4.8

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.02

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Firmware

3.18.13

Impacta 300

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.4.14

Mozilla Firefox – 28

ICTI – Versão 3.02.41

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.04

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Firmware

3.18.18

Impacta 16

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.4.14

Mozilla Firefox – 28

ICTI – Versão 3.02.41

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.04

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Firmware

3.18.18

Impacta 40

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.18.18

Impacta 68

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.4.14

Mozilla Firefox – 28

ICTI – Versão 3.02.41

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.04

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.4.14

Mozilla Firefox – 28

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 1.4.12

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.04

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Firmware

3.18.18

Impacta 68i

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.4.14

Mozilla Firefox – 28

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 1.4.12

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.04

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Firmware

3.18.18

Impacta 94

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.4.14

Mozilla Firefox – 28

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 1.4.12

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.04

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Firmware

3.18.18

Impacta 140

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras





# Centrais híbridas

Firmware

3.18.18

Impacta 220

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.4.14

Mozilla Firefox – 28

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 1.4.12

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.04

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 1.4.14

Mozilla Firefox – 28

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 1.4.12

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.04

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Firmware

3.18.18

Impacta 300

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.20.02

Impacta 16

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Produtos relacionados

Programador WEB – Versão 2.0.01

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Impacta 16

Mozilla Firefox – 37

TI 4245i – Versão 1.00.04

Impacta 40

ICTI – Versão 3.02.41

TI 4245 – Versão 4.00.21

Impacta 68

TI 2165 – Versão 3.01.04

Impacta 68i

Impacta 94

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.20.02

Impacta 40

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.01

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.04

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.20.02

Impacta 68

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.01

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.04

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.01

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.01

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.04

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Firmware

3.20.02

Impacta 68i

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.20.02

Impacta 94

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.01

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.01

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.04

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras





# Centrais híbridas

Firmware

3.20.02

Impacta 140

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.01

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.01

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.04

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.20.02

Impacta 220

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.01

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.01

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.04

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.20.02

Impacta 300

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.01

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.01

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.04

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.20.03

Impacta 16

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Produtos relacionados

Programador WEB – Versão 2.0.04

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Impacta 16

Mozilla Firefox – 37

TI 4245i – Versão 1.00.04

Impacta 40

ICTI – Versão 3.02.41

TI 4245 – Versão 4.00.21

Impacta 68

TI 2165 – Versão 3.01.04

Impacta 68i

Impacta 94

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.20.03

Impacta 40

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.04

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.04

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.20.03

Impacta 68

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Produtos relacionados

Programador WEB – Versão 2.0.04

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Impacta 16

Mozilla Firefox – 37

TI 4245i – Versão 1.00.04

Impacta 40

ICTI – Versão 3.02.41

TI 4245 – Versão 4.00.21

Impacta 68

TI 2165 – Versão 3.01.04

Impacta 68i

Impacta 94

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.20.03

Impacta 68i

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Produtos relacionados

Programador WEB – Versão 2.0.04

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Impacta 16

Mozilla Firefox – 37

TI 4245i – Versão 1.00.04

Impacta 40

ICTI – Versão 3.02.41

TI 4245 – Versão 4.00.21

Impacta 68

ICIP-30 – Versão 2.0.04

TI 2165 – Versão 3.01.04

Impacta 68i

Impacta 94

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras





# Centrais híbridas

Firmware

3.20.03

Impacta 94

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.04

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.04

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.20.03

Impacta 140

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.04

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.04

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.20.03

Impacta 220

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Produtos relacionados

Programador WEB – Versão 2.0.04

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Impacta 16

Mozilla Firefox – 37

TI 4245i – Versão 1.00.04

Impacta 40

ICTI – Versão 3.02.41

TI 4245 – Versão 4.00.21

Impacta 68

ICIP-30 – Versão 2.0.04

TI 2165 – Versão 3.01.04

Impacta 68i

Impacta 94

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.20.03

Impacta 300

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Produtos relacionados

Programador WEB – Versão 2.0.04

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Impacta 16

Mozilla Firefox – 37

TI 4245i – Versão 1.00.04

Impacta 40

ICTI – Versão 3.02.41

TI 4245 – Versão 4.00.21

Impacta 68

ICIP-30 – Versão 2.0.04

TI 2165 – Versão 3.01.04

Impacta 68i

Impacta 94

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.20.06

Impacta 16

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Produtos relacionados

Programador WEB – Versão 2.0.06

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Impacta 16

Mozilla Firefox – 37

TI 4245i – Versão 1.00.04

Impacta 40

ICTI – Versão 3.02.41

TI 4245 – Versão 4.00.21

Impacta 68

TI 2165 – Versão 3.01.04

Impacta 68i

Impacta 94

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.20.06

Impacta 40

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Produtos relacionados

Programador WEB – Versão 2.0.06

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Impacta 16

Mozilla Firefox – 37

TI 4245i – Versão 1.00.04

Impacta 40

ICTI – Versão 3.02.41

TI 4245 – Versão 4.00.21

Impacta 68

TI 2165 – Versão 3.01.04

Impacta 94

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.20.06

Impacta 68

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.06

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.04

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras





# Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Firmware

3.20.06

Impacta 68i

Produtos relacionados

Programador WEB – Versão 2.0.06

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.06

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.04

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.20.06

Impacta 94

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Produtos relacionados

Programador WEB – Versão 2.0.06

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Impacta 16

Mozilla Firefox – 37

TI 4245i – Versão 1.00.04

Impacta 40

ICTI – Versão 3.02.41

TI 4245 – Versão 4.00.21

Impacta 68

ICIP-30 – Versão 2.0.06

TI 2165 – Versão 3.01.04

Impacta 68i

Impacta 94

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Firmware

3.20.06

Impacta 140

Produtos relacionados

Programador WEB – Versão 2.0.06

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.06

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.04

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.20.06

Impacta 220

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Produtos relacionados

Programador WEB – Versão 2.0.06

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Impacta 16

Mozilla Firefox – 37

TI 4245i – Versão 1.00.04

Impacta 40

ICTI – Versão 3.02.41

TI 4245 – Versão 4.00.21

Impacta 68

ICIP-30 – Versão 2.0.06

TI 2165 – Versão 3.01.04

Impacta 68i

Impacta 94

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.06

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.06

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.04

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Firmware

3.20.06

Impacta 300

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.20.08

Impacta 16

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Produtos relacionados

Programador WEB – Versão 2.0.06

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Impacta 16

Mozilla Firefox – 37

TI 4245i – Versão 1.00.04

Impacta 40

ICTI – Versão 3.02.41

TI 4245 – Versão 4.00.21

Impacta 68

Impacta 68i

TI 2165 – Versão 3.01.04

Impacta 94

Impacta 140

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.20.08

Impacta 40

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Produtos relacionados

Programador WEB – Versão 2.0.06

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Impacta 16

Mozilla Firefox – 37

TI 4245i – Versão 1.00.04

Impacta 40

ICTI – Versão 3.02.41

TI 4245 – Versão 4.00.21

Impacta 68

TI 2165 – Versão 3.01.04

Impacta 68i

Impacta 94

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras





# Centrais híbridas

Firmware

3.20.08

Impacta 68

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Produtos relacionados

Programador WEB – Versão 2.0.06

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Impacta 16

Mozilla Firefox – 37

TI 4245i – Versão 1.00.04

Impacta 40

ICTI – Versão 3.02.41

TI 4245 – Versão 4.00.21

Impacta 68

TI 2165 – Versão 3.01.04

Impacta 68i

Impacta 94

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.06

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.06

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.04

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Firmware

3.20.08

Impacta 68i

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.20.08

Impacta 94

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Produtos relacionados

Programador WEB – Versão 2.0.06

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Impacta 16

Mozilla Firefox – 37

TI 4245i – Versão 1.00.04

Impacta 40

ICTI – Versão 3.02.41

TI 4245 – Versão 4.00.21

Impacta 68

ICIP-30 – Versão 2.0.06

TI 2165 – Versão 3.01.04

Impacta 68i

Impacta 94

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.20.08

Impacta 140

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.06

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.06

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.04

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.20.08

Impacta 220

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.06

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.06

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.04

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.06

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.06

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

TI 4245i – Versão 1.00.04

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Firmware

3.20.08

Impacta 300

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.12

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 1.01.00

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Firmware

3.20.09

Impacta 16

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras





# Centrais híbridas

Firmware

3.20.09

Impacta 40

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.12

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 1.01.00

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.12

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 1.01.00

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Firmware

3.20.09

Impacta 68

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.20.09

Impacta 68i

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.12

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.12

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 1.01.00

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.20.09

Impacta 94

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.12

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.12

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 1.01.00

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.20.09

Impacta 140

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.12

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.12

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 1.01.00

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.20.09

Impacta 220

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.12

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.12

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 1.01.00

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.20.09

Impacta 300

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.12

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.12

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 1.01.00

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras





# Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

[Programador WEB – Versão 2.0.14](#)

[Mozilla Firefox – 37](#)

[ICTI – Versão 3.02.41](#)

[Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46](#)

[Instalador Unificado \(Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB\)](#)

[TI 5000 – Versão 1.02.00](#)

[TI 4245i – Versão 1.01.00](#)

[TI 4245 – Versão 4.00.21](#)

[TI 2165 – Versão 3.01.04](#)

Firmware

3.20.11

Impacta 16

Produtos relacionados

[Impacta 16](#)

[Impacta 40](#)

[Impacta 68](#)

[Impacta 68i](#)

[Impacta 94](#)

[Impacta 140](#)

[Impacta 220](#)

[Impacta 300](#)



[Download Firmware](#)

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.20.11

Impacta 40

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.14

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 1.02.00

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

[Programador WEB – Versão 2.0.14](#)

[Mozilla Firefox – 37](#)

[ICTI – Versão 3.02.41](#)

[Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46](#)

[Instalador Unificado \(Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB\)](#)

[TI 5000 – Versão 1.02.00](#)

[TI 4245i – Versão 1.01.00](#)

[TI 4245 – Versão 4.00.21](#)

[TI 2165 – Versão 3.01.04](#)

Firmware

3.20.11

Impacta 68

Produtos relacionados

[Impacta 16](#)

[Impacta 40](#)

[Impacta 68](#)

[Impacta 68i](#)

[Impacta 94](#)

[Impacta 140](#)

[Impacta 220](#)

[Impacta 300](#)



[Download Firmware](#)

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.20.11

Impacta 68i

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.14

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.14

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 1.02.00

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.14

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.14

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 1.02.00

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Firmware

3.20.11

Impacta 94

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.20.11

Impacta 140

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.14

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.14

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 1.02.00

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.20.11

Impacta 220

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.14

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.14

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 1.02.00

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras





# Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.14

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.14

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 1.02.00

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Firmware

3.20.11

Impacta 300

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.20.12

Impacta 16

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.16

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 1.02.00

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.20.12

Impacta 40

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.16

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 1.02.00

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.20.12

Impacta 68

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.16

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 1.02.00

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.20.12

Impacta 68i

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.16

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.16

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 1.02.00

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.20.12

Impacta 94

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.16

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.16

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 1.02.00

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.20.12

Impacta 140

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.16

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.16

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 1.02.00

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras





# Centrais híbridas

Firmware

3.20.12

Impacta 220

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.16

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.16

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 1.02.00

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.20.12

Impacta 300

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.16

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.16

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 1.02.00

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.20.14

Impacta 16

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.20

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 1.02.00

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.20.14

Impacta 40

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.20

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 1.02.00

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.20.14

Impacta 68

Para realizar o download clique no arquivo desejado

[Programador WEB – Versão 2.0.20](#)

[Mozilla Firefox – 37](#)

[ICTI – Versão 3.02.41](#)

[Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46](#)

[Instalador Unificado \(Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB\)](#)

[TI 5000 – Versão 1.02.00](#)

[TI 4245i – Versão 1.01.00](#)

[TI 4245 – Versão 4.00.21](#)

[TI 2165 – Versão 3.01.04](#)

Produtos relacionados

[Impacta 16](#)

[Impacta 40](#)

[Impacta 68](#)

[Impacta 68i](#)

[Impacta 94](#)

[Impacta 140](#)

[Impacta 220](#)

[Impacta 300](#)



[Download Firmware](#)

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.20.14

Impacta 68i

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.20

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.20

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 1.02.00

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.20.14

Impacta 94

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.20

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.20

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 1.02.00

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras





# Centrais híbridas

Firmware

3.20.14

Impacta 140

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.20

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.20

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 1.02.00

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.20.14

Impacta 220

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.20

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.41

ICIP-30 – Versão 2.0.20

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 1.02.00

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.20.14

Impacta 300

Para realizar o download clique no arquivo desejado

[Programador WEB – Versão 2.0.20](#)

[Mozilla Firefox – 37](#)

[ICTI – Versão 3.02.41](#)

[ICIP-30 – Versão 2.0.20](#)

[Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46](#)

[Instalador Unificado \(Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB\)](#)

[TI 5000 – Versão 1.02.00](#)

[TI 4245i – Versão 1.01.00](#)

[TI 4245 – Versão 4.00.21](#)

[TI 2165 – Versão 3.01.04](#)

Produtos relacionados

[Impacta 16](#)

[Impacta 40](#)

[Impacta 68](#)

[Impacta 68i](#)

[Impacta 94](#)

[Impacta 140](#)

[Impacta 220](#)

[Impacta 300](#)



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

[Programador WEB – Versão 2.0.26](#)

[Mozilla Firefox – 37](#)

[ICTI – Versão 3.02.45](#)

[Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46](#)

[Instalador Unificado \(Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB\)](#)

[TI 5000 – Versão 2.00.01](#)

[TI 4245i – Versão 1.01.00](#)

[TI 4245 – Versão 4.00.21](#)

[TI 2165 – Versão 3.01.04](#)

Firmware

3.22.01

Impacta 16

Produtos relacionados

[Impacta 16](#)

[Impacta 40](#)

[Impacta 68](#)

[Impacta 68i](#)

[Impacta 94](#)

[Impacta 140](#)

[Impacta 220](#)

[Impacta 300](#)



[Download Firmware](#)

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.22.01

Impacta 40

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.26

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.45

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 2.00.01

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.22.01

Impacta 68

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.26

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.45

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 2.00.01

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

[Programador WEB – Versão 2.0.26](#)

[Mozilla Firefox – 37](#)

[ICTI – Versão 3.02.45](#)

[ICIP-30 – Versão 2.0.26](#)

[Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46](#)

[Instalador Unificado \(Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB\)](#)

[TI 5000 – Versão 2.00.01](#)

[TI 4245i – Versão 1.01.00](#)

[TI 4245 – Versão 4.00.21](#)

[TI 2165 – Versão 3.01.04](#)

Firmware

3.22.01

Impacta 68i

Produtos relacionados

[Impacta 16](#)

[Impacta 40](#)

[Impacta 68](#)

[Impacta 68i](#)

[Impacta 94](#)

[Impacta 140](#)

[Impacta 220](#)

[Impacta 300](#)



[Download Firmware](#)

intelbras





# Centrais híbridas

Firmware

3.22.01

Impacta 94

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.26

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.45

ICIP-30 – Versão 2.0.26

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 2.00.01

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.22.01

Impacta 140

Para realizar o download clique no arquivo desejado

[Programador WEB – Versão 2.0.26](#)

[Mozilla Firefox – 37](#)

[ICTI – Versão 3.02.45](#)

[ICIP-30 – Versão 2.0.26](#)

[Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46](#)

[Instalador Unificado \(Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB\)](#)

[TI 5000 – Versão 2.00.01](#)

[TI 4245i – Versão 1.01.00](#)

[TI 4245 – Versão 4.00.21](#)

[TI 2165 – Versão 3.01.04](#)

Produtos relacionados

[Impacta 16](#)

[Impacta 40](#)

[Impacta 68](#)

[Impacta 68i](#)

[Impacta 94](#)

[Impacta 140](#)

[Impacta 220](#)

[Impacta 300](#)



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.22.01

Impacta 220

Para realizar o download clique no arquivo desejado

[Programador WEB – Versão 2.0.26](#)

[Mozilla Firefox – 37](#)

[ICTI – Versão 3.02.45](#)

[ICIP-30 – Versão 2.0.26](#)

[Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46](#)

[Instalador Unificado \(Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB\)](#)

[TI 5000 – Versão 2.00.01](#)

[TI 4245i – Versão 1.01.00](#)

[TI 4245 – Versão 4.00.21](#)

[TI 2165 – Versão 3.01.04](#)

Produtos relacionados

[Impacta 16](#)

[Impacta 40](#)

[Impacta 68](#)

[Impacta 68i](#)

[Impacta 94](#)

[Impacta 140](#)

[Impacta 220](#)

[Impacta 300](#)



[Download Firmware](#)

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.22.01

Impacta 300

Para realizar o download clique no arquivo desejado

[Programador WEB – Versão 2.0.26](#)

[Mozilla Firefox – 37](#)

[ICTI – Versão 3.02.45](#)

[ICIP-30 – Versão 2.0.26](#)

[Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46](#)

[Instalador Unificado \(Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB\)](#)

[TI 5000 – Versão 2.00.01](#)

[TI 4245i – Versão 1.01.00](#)

[TI 4245 – Versão 4.00.21](#)

[TI 2165 – Versão 3.01.04](#)

Produtos relacionados

[Impacta 16](#)

[Impacta 40](#)

[Impacta 68](#)

[Impacta 68i](#)

[Impacta 94](#)

[Impacta 140](#)

[Impacta 220](#)

[Impacta 300](#)



[Download Firmware](#)

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.22.11

Impacta 16

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.28

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.48

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 2.00.01

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.22.11

Impacta 40

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.28

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.48

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 2.00.01

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.22.11

Impacta 68

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.28

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.48

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 2.00.01

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras





# Centrais híbridas

Firmware

3.22.11

Impacta 68i

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.28

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.48

ICIP-30 – Versão 2.0.28

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 2.00.01

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.22.11

Impacta 94

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.28

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.48

ICIP-30 – Versão 2.0.28

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 2.00.01

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

[Programador WEB – Versão 2.0.28](#)

[Mozilla Firefox – 37](#)

[ICTI – Versão 3.02.48](#)

[ICIP-30 – Versão 2.0.28](#)

[Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46](#)

[Instalador Unificado \(Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB\)](#)

[TI 5000 – Versão 2.00.01](#)

[TI 4245i – Versão 1.01.00](#)

[TI 4245 – Versão 4.00.21](#)

[TI 2165 – Versão 3.01.04](#)

Firmware

3.22.11

Impacta 140

Produtos relacionados

[Impacta 16](#)

[Impacta 40](#)

[Impacta 68](#)

[Impacta 68i](#)

[Impacta 94](#)

[Impacta 140](#)

[Impacta 220](#)

[Impacta 300](#)



[Download Firmware](#)

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.22.11

Impacta 220

Para realizar o download clique no arquivo desejado

[Programador WEB – Versão 2.0.28](#)

[Mozilla Firefox – 37](#)

[ICTI – Versão 3.02.48](#)

[ICIP-30 – Versão 2.0.28](#)

[Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46](#)

[Instalador Unificado \(Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB\)](#)

[TI 5000 – Versão 2.00.01](#)

[TI 4245i – Versão 1.01.00](#)

[TI 4245 – Versão 4.00.21](#)

[TI 2165 – Versão 3.01.04](#)

Produtos relacionados

[Impacta 16](#)

[Impacta 40](#)

[Impacta 68](#)

[Impacta 68i](#)

[Impacta 94](#)

[Impacta 140](#)

[Impacta 220](#)

[Impacta 300](#)



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.22.11

Impacta 300

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.28

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.48

ICIP-30 – Versão 2.0.28

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 2.00.01

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



## Outros arquivos

Programas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

[Driver mini-USB Windows 7 a 10](#)

[Monitor E1](#)

[Driver mini-USB Windows XP](#)

[Mesa Virtual](#)

[Java 6 x64](#)

[Java 6 x86](#)



# Lista de tutoriais Impacta

## Tutoriais

Configuração de categoria de ramal	<a href="https://goo.gl/YogtEq">https://goo.gl/YogtEq</a>
Atualização da central via Programador Web	<a href="https://goo.gl/tK8lC2">https://goo.gl/tK8lC2</a>
Configuração da linha digital (E1)	<a href="https://goo.gl/2QUFW0">https://goo.gl/2QUFW0</a>
Interligação de centrais através da placa VoIP	<a href="https://goo.gl/hvSll0">https://goo.gl/hvSll0</a>
Configuração de grupo de ramais	<a href="https://goo.gl/xQcBUB">https://goo.gl/xQcBUB</a>
Confeccção do cabo serial	<a href="https://goo.gl/lli58d">https://goo.gl/lli58d</a>
Configuração da placa VoIP para autenticação de conta	<a href="https://goo.gl/sYqQpd">https://goo.gl/sYqQpd</a>
Criando feixe, rota, e associando o feixe a rota no ramal	<a href="https://goo.gl/8OWRKT">https://goo.gl/8OWRKT</a>
Configuração dos porteiros XPE na central	<a href="https://goo.gl/o6Qr7f">https://goo.gl/o6Qr7f</a>
Configuração de siga-me externo	<a href="https://goo.gl/GMd8Eh">https://goo.gl/GMd8Eh</a>
Instalação e configuração do ICTI e Programador Web	<a href="https://goo.gl/sTtiLD">https://goo.gl/sTtiLD</a>
Como criar um código de conta	<a href="https://goo.gl/027fwK">https://goo.gl/027fwK</a>
Como realizar a calibração da híbrida	<a href="http://goo.gl/0aaWOM">http://goo.gl/0aaWOM</a>
Como configurar a Agenda Geral na central	<a href="https://goo.gl/Hjzs8O">https://goo.gl/Hjzs8O</a>
Como configurar o turno automático	<a href="http://goo.gl/pq8UKo">http://goo.gl/pq8UKo</a>
Configuração da Impacta 40 para comunicação ICTI	<a href="https://goo.gl/cBPBfY">https://goo.gl/cBPBfY</a>

Configuração de consulta a portabilidade na ICIP	<a href="https://goo.gl/LCGLkY">https://goo.gl/LCGLkY</a>
Configuração de proxy na placa ICIP	<a href="https://goo.gl/3HHQXE">https://goo.gl/3HHQXE</a>
Configuração de ponto-a-ponto na placa ICIP	<a href="https://goo.gl/cf7yjW">https://goo.gl/cf7yjW</a>
Veja como funciona cada grupo de ramal	<a href="https://goo.gl/kpGuwT">https://goo.gl/kpGuwT</a>
Veja como funciona o grupo Call Center	<a href="https://goo.gl/4HsVag">https://goo.gl/4HsVag</a>
Configurando a conversão de saída pelo assistente	<a href="https://goo.gl/r5HnEX">https://goo.gl/r5HnEX</a>
Configurando a conversão de saída manualmente	<a href="https://goo.gl/vwXkda">https://goo.gl/vwXkda</a>
Especificações da DISA e ajuste/criação de áudio	<a href="https://goo.gl/wHZTLs">https://goo.gl/wHZTLs</a>
Configurando a DISA, os atendedores e música interna	<a href="https://goo.gl/Cve6kh">https://goo.gl/Cve6kh</a>
Instalação do software Mesa Virtual	<a href="https://goo.gl/2q7odW">https://goo.gl/2q7odW</a>
Alterando os números dos ramais da central	<a href="https://goo.gl/JZd4z3">https://goo.gl/JZd4z3</a>
Configurando SIPTrunk na placa ICIP	<a href="https://goo.gl/y8EKps">https://goo.gl/y8EKps</a>
Como desativar a imposição de assinatura de driver	<a href="https://bit.ly/2OFA66h">https://bit.ly/2OFA66h</a>
Ajuste de calendário/horário na central Impacta	<a href="https://bit.ly/2z2uY2U">https://bit.ly/2z2uY2U</a>
Ajuste na cadência do tom de ocupado	<a href="https://bit.ly/2Ks9XmD">https://bit.ly/2Ks9XmD</a>





# Centrais híbridas

Firmware

3.24.03

Impacta 16

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.30

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.49

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 2.00.01

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.30

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.49

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 2.00.01

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Firmware

3.24.03

Impacta 40

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.24.03

Impacta 68

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.30

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.49

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 2.00.01

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

[Programador WEB – Versão 2.0.30](#)

[Mozilla Firefox – 37](#)

[ICTI – Versão 3.02.49](#)

[ICIP-30 – Versão 2.0.30](#)

[Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46](#)

[Instalador Unificado \(Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB\)](#)

[TI 5000 – Versão 2.00.01](#)

[TI 4245i – Versão 1.01.00](#)

[TI 4245 – Versão 4.00.21](#)

[TI 2165 – Versão 3.01.04](#)

Firmware

3.24.03

Impacta 68i

Produtos relacionados

[Impacta 16](#)

[Impacta 40](#)

[Impacta 68](#)

[Impacta 68i](#)

[Impacta 94](#)

[Impacta 140](#)

[Impacta 220](#)

[Impacta 300](#)



[Download Firmware](#)

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.24.03

Impacta 94

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.30

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.49

ICIP-30 – Versão 2.0.30

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 2.00.01

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.24.03

Impacta 140

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.30

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.49

ICIP-30 – Versão 2.0.30

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 2.00.01

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.24.03

Impacta 220

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.30

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.49

ICIP-30 – Versão 2.0.30

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 2.00.01

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras





# Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

[Programador WEB – Versão 2.0.30](#)

[Mozilla Firefox – 37](#)

[ICTI – Versão 3.02.49](#)

[ICIP-30 – Versão 2.0.30](#)

[Placa Voip Proxy – Versão 4.00.46](#)

[Instalador Unificado \(Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB\)](#)

[TI 5000 – Versão 2.00.01](#)

[TI 4245i – Versão 1.01.00](#)

[TI 4245 – Versão 4.00.21](#)

[TI 2165 – Versão 3.01.04](#)

Firmware

3.24.03

Impacta 300

Produtos relacionados

[Impacta 16](#)

[Impacta 40](#)

[Impacta 68](#)

[Impacta 68i](#)

[Impacta 94](#)

[Impacta 140](#)

[Impacta 220](#)

[Impacta 300](#)



[Download Firmware](#)

intelbras



# Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.36

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.51

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.52

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 2.01.03

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Firmware

3.26.00

Impacta 16

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.36

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.51

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.52

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 2.01.03

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Firmware

3.26.00

Impacta 40

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

[Programador WEB – Versão 2.0.36](#)

[Mozilla Firefox – 37](#)

[ICTI – Versão 3.02.51](#)

[Placa Voip Proxy – Versão 4.00.52](#)

[Instalador Unificado \(Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB\)](#)

[TI 5000 – Versão 2.01.03](#)

[TI 4245i – Versão 1.01.00](#)

[TI 4245 – Versão 4.00.21](#)

[TI 2165 – Versão 3.01.04](#)

Firmware

3.26.00

Impacta 68

Produtos relacionados

[Impacta 16](#)

[Impacta 40](#)

[Impacta 68](#)

[Impacta 68i](#)

[Impacta 94](#)

[Impacta 140](#)

[Impacta 220](#)

[Impacta 300](#)



[Download Firmware](#)

intelbras



# Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

[Programador WEB – Versão 2.0.36](#)

[Mozilla Firefox – 37](#)

[ICTI – Versão 3.02.51](#)

[ICIP-30 – Versão 2.0.36](#)

[Placa Voip Proxy – Versão 4.00.52](#)

[Instalador Unificado \(Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB\)](#)

[TI 5000 – Versão 2.01.03](#)

[TI 4245i – Versão 1.01.00](#)

[TI 4245 – Versão 4.00.21](#)

[TI 2165 – Versão 3.01.04](#)

Firmware

3.26.00

Impacta 68i

Produtos relacionados

[Impacta 16](#)

[Impacta 40](#)

[Impacta 68](#)

[Impacta 68i](#)

[Impacta 94](#)

[Impacta 140](#)

[Impacta 220](#)

[Impacta 300](#)



[Download Firmware](#)

intelbras



# Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

[Programador WEB – Versão 2.0.36](#)

[Mozilla Firefox – 37](#)

[ICTI – Versão 3.02.51](#)

[ICIP-30 – Versão 2.0.36](#)

[Placa Voip Proxy – Versão 4.00.52](#)

[Instalador Unificado \(Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB\)](#)

[TI 5000 – Versão 2.01.03](#)

[TI 4245i – Versão 1.01.00](#)

[TI 4245 – Versão 4.00.21](#)

[TI 2165 – Versão 3.01.04](#)

Firmware

3.26.00

Impacta 94

Produtos relacionados

[Impacta 16](#)

[Impacta 40](#)

[Impacta 68](#)

[Impacta 68i](#)

[Impacta 94](#)

[Impacta 140](#)

[Impacta 220](#)

[Impacta 300](#)



[Download Firmware](#)

intelbras



# Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

[Programador WEB – Versão 2.0.36](#)

[Mozilla Firefox – 37](#)

[ICTI – Versão 3.02.51](#)

[ICIP-30 – Versão 2.0.36](#)

[Placa Voip Proxy – Versão 4.00.52](#)

[Instalador Unificado \(Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB\)](#)

[TI 5000 – Versão 2.01.03](#)

[TI 4245i – Versão 1.01.00](#)

[TI 4245 – Versão 4.00.21](#)

[TI 2165 – Versão 3.01.04](#)

Firmware

3.26.00

Impacta 140

Produtos relacionados

[Impacta 16](#)

[Impacta 40](#)

[Impacta 68](#)

[Impacta 68i](#)

[Impacta 94](#)

[Impacta 140](#)

[Impacta 220](#)

[Impacta 300](#)



[Download Firmware](#)

intelbras





# Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

[Programador WEB – Versão 2.0.36](#)

[Mozilla Firefox – 37](#)

[ICTI – Versão 3.02.51](#)

[ICIP-30 – Versão 2.0.36](#)

[Placa Voip Proxy – Versão 4.00.52](#)

[Instalador Unificado \(Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB\)](#)

[TI 5000 – Versão 2.01.03](#)

[TI 4245i – Versão 1.01.00](#)

[TI 4245 – Versão 4.00.21](#)

[TI 2165 – Versão 3.01.04](#)

Firmware

3.26.00

Impacta 220

Produtos relacionados

[Impacta 16](#)

[Impacta 40](#)

[Impacta 68](#)

[Impacta 68i](#)

[Impacta 94](#)

[Impacta 140](#)

[Impacta 220](#)

[Impacta 300](#)



[Download Firmware](#)

intelbras



# Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

[Programador WEB – Versão 2.0.36](#)

[Mozilla Firefox – 37](#)

[ICTI – Versão 3.02.51](#)

[ICIP-30 – Versão 2.0.36](#)

[Placa Voip Proxy – Versão 4.00.52](#)

[Instalador Unificado \(Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB\)](#)

[TI 5000 – Versão 2.01.03](#)

[TI 4245i – Versão 1.01.00](#)

[TI 4245 – Versão 4.00.21](#)

[TI 2165 – Versão 3.01.04](#)

Firmware

3.26.00

Impacta 300

Produtos relacionados

[Impacta 16](#)

[Impacta 40](#)

[Impacta 68](#)

[Impacta 68i](#)

[Impacta 94](#)

[Impacta 140](#)

[Impacta 220](#)

[Impacta 300](#)



[Download Firmware](#)

intelbras



# Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

[Programador WEB – Versão 2.0.38](#)

[Mozilla Firefox – 37](#)

[ICTI – Versão 3.02.52](#)

[Placa Voip Proxy – Versão 4.00.52](#)

[Instalador Unificado \(Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB\)](#)

[TI 5000 – Versão 2.01.03](#)

[TI 4245i – Versão 1.01.00](#)

[TI 4245 – Versão 4.00.21](#)

[TI 2165 – Versão 3.01.04](#)

Firmware

3.26.11

Impacta 16

Produtos relacionados

[Impacta 16](#)

[Impacta 40](#)

[Impacta 68](#)

[Impacta 68i](#)

[Impacta 94](#)

[Impacta 140](#)

[Impacta 220](#)

[Impacta 300](#)



[Download Firmware](#)

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.26.11

Impacta 40

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.38

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.52

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.52

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 2.01.03

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.26.11

Impacta 68

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.38

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.52

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.52

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 2.01.03

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

[Programador WEB – Versão 2.0.38](#)

[Mozilla Firefox – 37](#)

[ICTI – Versão 3.02.52](#)

[ICIP-30 – Versão 2.0.38](#)

[Placa Voip Proxy – Versão 4.00.52](#)

[Instalador Unificado \(Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB\)](#)

[TI 5000 – Versão 2.01.03](#)

[TI 4245i – Versão 1.01.00](#)

[TI 4245 – Versão 4.00.21](#)

[TI 2165 – Versão 3.01.04](#)

Firmware

3.26.11

Impacta 68i

Produtos relacionados

[Impacta 16](#)

[Impacta 40](#)

[Impacta 68](#)

[Impacta 68i](#)

[Impacta 94](#)

[Impacta 140](#)

[Impacta 220](#)

[Impacta 300](#)



[Download Firmware](#)

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.26.11

Impacta 94

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.38

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.52

ICIP-30 – Versão 2.0.38

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.52

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 2.01.03

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras





# Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

[Programador WEB – Versão 2.0.38](#)

[Mozilla Firefox – 37](#)

[ICTI – Versão 3.02.52](#)

[ICIP-30 – Versão 2.0.38](#)

[Placa Voip Proxy – Versão 4.00.52](#)

[Instalador Unificado \(Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB\)](#)

[TI 5000 – Versão 2.01.03](#)

[TI 4245i – Versão 1.01.00](#)

[TI 4245 – Versão 4.00.21](#)

[TI 2165 – Versão 3.01.04](#)

Firmware

3.26.11

Impacta 140

Produtos relacionados

[Impacta 16](#)

[Impacta 40](#)

[Impacta 68](#)

[Impacta 68i](#)

[Impacta 94](#)

[Impacta 140](#)

[Impacta 220](#)

[Impacta 300](#)



[Download Firmware](#)

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.26.11

Impacta 220

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.38

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.52

ICIP-30 – Versão 2.0.38

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.52

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 2.01.03

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Para realizar o download clique no arquivo desejado

[Programador WEB – Versão 2.0.38](#)

[Mozilla Firefox – 37](#)

[ICTI – Versão 3.02.52](#)

[ICIP-30 – Versão 2.0.38](#)

[Placa Voip Proxy – Versão 4.00.52](#)

[Instalador Unificado \(Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB\)](#)

[TI 5000 – Versão 2.01.03](#)

[TI 4245i – Versão 1.01.00](#)

[TI 4245 – Versão 4.00.21](#)

[TI 2165 – Versão 3.01.04](#)

Firmware

3.26.11

Impacta 300

Produtos relacionados

[Impacta 16](#)

[Impacta 40](#)

[Impacta 68](#)

[Impacta 68i](#)

[Impacta 94](#)

[Impacta 140](#)

[Impacta 220](#)

[Impacta 300](#)



[Download Firmware](#)

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.26.13

Impacta 16

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.40

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.53

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.52

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 2.01.03

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.26.13

Impacta 40

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.40

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.53

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.52

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 2.01.03

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.26.13

Impacta 68

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.40

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.53

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.52

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 2.01.03

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.26.13

Impacta 68i

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.40

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.53

ICIP-30 – Versão 2.0.40

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.52

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 2.01.03

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras





# Centrais híbridas

Firmware

3.26.13

Impacta 94

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.40

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.53

ICIP-30 – Versão 2.0.40

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.52

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 2.01.03

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.26.13

Impacta 140

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.40

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.53

ICIP-30 – Versão 2.0.40

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.52

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 2.01.03

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.26.13

Impacta 220

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.40

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.53

ICIP-30 – Versão 2.0.40

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.52

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 2.01.03

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras



# Centrais híbridas

Firmware

3.26.13

Impacta 300

Para realizar o download clique no arquivo desejado

Programador WEB – Versão 2.0.40

Mozilla Firefox – 37

ICTI – Versão 3.02.53

ICIP-30 – Versão 2.0.40

Placa Voip Proxy – Versão 4.00.52

Instalador Unificado (Contém os instaladores do ICTI, Mozilla Firefox e Programador WEB)

TI 5000 – Versão 2.01.03

TI 4245i – Versão 1.01.00

TI 4245 – Versão 4.00.21

TI 2165 – Versão 3.01.04

Produtos relacionados

Impacta 16

Impacta 40

Impacta 68

Impacta 68i

Impacta 94

Impacta 140

Impacta 220

Impacta 300



Download Firmware

intelbras

**intelbras**

[intelbras.com.br](http://intelbras.com.br)