

Atualização de Firmware – CP 112 – 27/01/2021 - Versão 21.01.1

Santa Rita do Sapucaí - MG, 27 de janeiro de 2021

Lançada em 27/01/2021

Versão **21.01.1**

- » Correção na transferência das chamadas recebidas através da LTS (linha telefônica de serviço).

Lançada em 12/09/2019

Versão **9.03.1**

- » Alteração do tempo de tom de ocupado para 40 segundos, facilitando o desligamento dos porteiros eletrônicos quando utilizado portaria remota.

Lançada em 06/08/2018

Versão **8.08.1**

- » Melhoria na detecção das chamadas recebidas através das linhas telefônicas de serviço (LTS), possibilitando que frequências de ring diferentes sejam reconhecidas pela central.

Lançada em 26/06/2017

Versão **7.05.1**

- » Música de espera no ramal que originou uma chamada no momento do atendimento. Esse sintoma pode ocorrer com maior frequência quando utilizado o aparelho TP 2000 no ramal atendedor;
- » Retornar a chamada com o ramal em espera. Um exemplo de utilização desta nova função seria quando o ramal da portaria recebe uma ligação do porteiro XPE e precisa consultar um apartamento se o visitante pode entrar no condomínio. Quando o morador desligar o seu telefone a ligação volta automaticamente entre a portaria e o porteiro XPE.