

Atualização de firmware – W5 1200 – 28/09/2020 - Versão 1.10.6

São José, 28 de setembro de 2020

Questões resolvidas:

- » Alterando MAC da WAN ao editar configuração;
- » Não salva alteração de MTU quando configurado com DHCP na WAN.

Atualização de firmware – W5 1200 – 15/09/2020 - Versão 1.10.4

São José, 15 de setembro de 2020

Novidades:

- » Adicionada função WPS via botão "Reset/WPS";
- » Adicionada função para habilitar/desabilitar o UPnP (em versões anteriores o UPnP já estava ativado por padrão);
- » Adicionado mecanismo de proteção contra ataque força-bruta;
- » Adicionadas mais informações sobre os dispositivos conectados na LAN/WLAN;
- » Reestilização do menu de navegação e interface web;
- » Melhoria de performance de navegação na interface web;

Questões resolvidas:

- » Não aceita configuração de IP estático na WAN;
- » Não registra ramais SIP quando a central está localizada na LAN do produto;
- » Não envia DNS configurado no servidor DHCP na LAN;
- » Parando de distribuir DHCP na LAN/WLAN após algum tempo de uso.

Atualização de firmware – W5 1200 – 19/06/2020 - Versão 1.6.11

São José, 19 de junho de 2020

Novidades:

- » Reestilização das informações da dashboard;

- » Inclusão de cards na dashboard com informações de canal da rede Wi-Fi e de status da conexão com o software Remotize;
 - » Função DMZ;
 - » Possibilidade de alterar configurações de servidor DHCP;
 - » Notificação de atualização na interface WEB do produto quando há uma nova versão de firmware disponível.*
- *Funcional apenas quando o produto possui acesso a internet.

Questões resolvidas:

- » Demora para reconectar o PPPoE;
- » PPPoE não retornando após oscilação na alimentação do produto;
- » Correções na interface WEB;
- » Canais da rede Wi-Fi 5GHz disponibilizados incorretamente.