



Visando melhoria de performance e adequação às necessidades de mercado, comunicamos a alteração no produto Modulare Mais.

Ao atualizar a central da versão 1.X.X para a versão 2.X.X, a central será carregada com a configuração default, portanto, haverá a necessidade de refazer a programação da central. Se você está ciente e deseja atualizar a central Modulare Mais, faça o download do arquivo de atualização no link abaixo.

Clique aqui

[Firmware 2.1.8](#)