

CHANGELOG



Atualização de firmware – TI 5000 – 30/04/2021 - Versão 2.02.00

São José, 30/04/2021

- » Melhoria do menu de facilidades, caso o TI não possua a placa de sensor de movimento, ele retira essa opção de configuração do menu.

Atualização de firmware – TI 5000 – 22/11/2019 - Versão 2.01.03

São José, 22/11/2019

Melhorias:

- » Melhoria no teste de áudio e leds;
- » Melhoria na função disca das teclas programáveis;
- » Melhoria no estacionamento de chamadas;
- » Possibilidade de configurar teclas como Tronco IP.

Atualização de firmware – TI 5000 – 09/03/2019 - Versão 2.01.00

São José, 09/03/2019

Melhorias:

- » Melhoria na função disca das teclas programáveis;