

IMPORTANTE, caso seu equipamento esteja em uma versão anterior a 2.0.0 é preciso utilizar o firmware de migração 1.5.9 antes de atualizar para a versão mais recente!

Vídeo tutorial sobre o processo de atualização para a versão 2.0.0 utilizando o firmware de migração 1.5.9. <https://www.youtube.com/watch?v=olVphz-CsIA>

Ao atualizar o firmware para versões a partir da 2.0.0 (Zeus), não será possível retroceder o firmware para versões anteriores a 2.0.0.

Funções retiradas a partir da versão 2.0.0:

- » DDNS;
- » Controle de página (firewall);
- » Criação de grupos de firewall;
- » Filtro de palavras (firewall);
- » Criptografia WEP;
- » Configuração WAN PPTP;
- » Multi-idioma (Português, Inglês e Espanhol);
- » Especificação nome de domínio no servidor DHCP.

[Firmware de migração versão 1.5.9](#)

