

Atualização de firmware – IVA 7100 – Versão 5.3

Santa Rita do Sapucaí, 08 de Outubro de 2021

Lançada em 08/10/2021

Versão: 5.3

- » Melhorias no posicionamento do jumper J3 (Buzzer), a fim de facilitar o manuseio.
- » Implementado borne TAMPER, utilizado para anti-sabotagem do sensor.
- » Modificado a tensão de alimentação do sensor, sendo de 12V~24V DC.