

Atenção

A Intelbras habilitará a função InMesh para roteadores da linha Wi-Force.

Nesse primeiro momento, a atualização do InMesh não está disponível através do Remotize, sendo necessário remover o roteador desta plataforma.

Caso o roteador atualizado para versão InMesh seja associado, ocorrerá o downgrade, devido a versão não estar disponível no Remotize.

Caso o roteador seja o GF 1200, é esteja com a versão de firmware anterior a 1.10.6, atualize primeiro para versão 1.10.6 e após atualização de firmware atualize para última versão disponível no link abaixo.

Para efetuar o download desta versão será necessário acessar no link abaixo. (Caso tenha dúvida de como funciona, produtos compatíveis... Clicar em *“FAQ InMesh”* ou *“Manual”* para saber como configurá-lo.)

[Versão de Firmware Wi-Force GF 1200](#)

[Versão de Firmware Wi-Force W5-1200F](#)

[Versão de Firmware Wi-Force W5-1200G](#)

[Manual](#) [FAQ InMesh](#)

