

Atualização de firmware – SS 3530 MF FACE W/SS 3530 MF FACE – Versão V2.000.00IB005.0.R.20220611

São José, 29 de junho de 2022

Lançada em 29/06/2022

Versão V2.000.00IB005.0.R.20220611

- » Correções de erros e melhoria de desempenho.
- » Segurança do dispositivo aprimorada.

Lançada em 13/06/2022

Versão V2.000.00IB005.0.R.20220610

- » Corrige reset do dispositivo quando acessado por botão de saída enquanto o feedback “foto, imagem e nome” é configurado.
- » Adiciona caracteres especiais ao teclado da tela do dispositivo para utilização em senhas fortes (% , * , + , < , = , > , [,] , ^ , ` , { , } , |)

Lançada em 9/03/2022

Versão V2.000.00IB004.0.R.211014

- » Insere compatibilidade com diferentes modelos de tela

Lançada em 15/09/2021

Versão V2.000.00IB003.0.R.210706

- » Insere funcionalidade *serviço de eventos*. Consultar documentação da API em <https://form.jotform.com/212083846205654>
- » Correções de erros e melhorias do dispositivo e API
- » Segurança do dispositivo aprimorada

Lançada em 15/04/2021

Versão V2.000.00IB003.0.R.210329

- » Corrige falha na atualização de horário através do servidor NTP que forçava a reinicialização do equipamento

Lançada em 30/03/2021

Versão V2.000.00IB003.0.R.210313

- » Melhorias no desempenho de reconhecimento facial com e sem máscaras
- » Melhorias na comunicação com o dispositivo MIP 1000 IP
- » Correção de textos

Versão V1.000.00IB000.0.R.210128

- » Capacidade de bloquear usuários sem máscara