

# CHANGELOG



## Atualização de firmware – V3001 – 29/07/2022 - Versão 2.2.24

---

São José, 29/07/2022

### Melhorias:

- » Melhoria na edição de contatos na agenda.
- » Melhoria no funcionamento do terminal quando configurado como IPv6 em um link-local.

## Atualização de firmware – V3001 – 25/04/2022 - Versão 2.2.22

---

São José, 25/04/2022

### Melhorias:

- » Adicionada na página web a opção de configuração de Ring Timeout.
- » Melhoria na apresentação das configurações de agenda remota.

## Atualização de firmware – V3001 – 30/11/2021 - Versão 2.2.20

---

São José, 30/11/2021

### Melhorias:

- » Melhoria no funcionamento com a VPN L2TP.
- » Melhoria na autenticação da VPN quando o usuário é dividido por ponto ou possui números.

## Atualização de firmware – V3001 – 10/08/2021 - Versão 2.2.18

---

São José, 10/08/2021

## Melhorias:

- » Melhoria no funcionamento com VPN.
- » Melhoria nas configurações de desvios, conferências e correio que não eram apresentados na página web.
- » Melhoria no desempenho quando registrado na operadora Algar.

## Atualização de firmware – V3001 – 08/02/2021 - Versão 2.2.13

---

São José, 08/02/2021

## Novidades:

- » Adicionado a nova função chamada “Funções Periódicas”, que permite a execução de algumas facilidades de forma agendada.

## Melhorias:

- » Adicionada a mensagem na página web pedindo que o usuário altere a senha de administrador caso esteja utilizando a senha padrão “admin”.

## Atualização de firmware – V3001 – 07/07/2020 - Versão 1.3.9

---

São José, 07/07/2020

## Novidades:

- » Compatibilidade da função SIP Hotspot entre os telefones IP (V3001, V5501 e V5502).

## Melhorias:

- » Melhoria na reprodução do ring ao selecionar novos toques no menu.
- » Mudança no IP padrão da função SIP plug and play (PNP) para 224.0.1.75.