

Atualização de firmware – ELC 3012 – 05/10/2022 - Versão 1.20

Santa Rita do Sapucaí, 05 de outubro de 2022

Lançada em 05/10/2022

Versão 1.2.0

- » Adequação do firmware para funcionamento correto dos botões para cadastro de controle remoto.

Lançada em 16/09/2021

Versão 1.1.0

- » Melhoria na sinalização dos sensores sem fio cadastrados, portanto, quando a central estiver desarmada e receber um sinal sem fio dos sensores o LED ALARME irá piscar por 1 segundo.
- » Unificado o setor de alarme e choque na saída de monitoramento, ou seja, quando disparar o setor de alarme é acionado a saída de monitoramento.
- » Melhoria na elevação de tensão modificando o sinal PWM para melhor performance do circuito