

Atualização de firmware – ELC 3020 – 05/10/2022 - Versão 1.40

Santa Rita do Sapucaí, 05 de outubro de 2022

Lançada em 05/10/2022

Versão 1.4.0

- » Adequação do firmware para funcionamento correto dos botões para cadastro de controle remoto.

Lançada em 06/04/2022

Versão 1.3.0

- » Melhoria implementada no sistema de análise do sinal de retorno do pulso de alta tensão, com o objetivo de eliminar possibilidade de leitura indesejada do sinal gerado pela indução entre cabos de alta isolamento.
- » Alteração na sinalização de LED da inicialização do produto, a fim de diferenciar os modelos ELC 3012 e ELC 3020.

Lançada em 06/04/2022

Versão 1.2.0

- » Melhoria implementada no sistema de análise do sinal de retorno do pulso de alta tensão, com o objetivo de eliminar possibilidade de leitura indesejada do sinal gerado pela indução entre cabos de alta isolamento.

Lançada em 16/09/2021

Versão 1.1.0

- » Melhoria na sinalização dos sensores sem fio cadastrados, portanto, quando a central estiver desarmada e receber um sinal sem fio dos sensores o LED ALARME irá piscar por 1 segundo.
- » unificado o setor de alarme e choque na saída de monitoramento, ou seja, quando disparar o setor de alarme é acionado a saída de monitoramento.
- » Melhoria na elevação de tensão modificando o sinal PWM para melhor performance do circuito