

# CHANGELOG



## Atualização de software – InControl Web – 03/10/2022 - Versão 1.21.46

São José, 03 de Outubro de 2022

Lançada em 03/10/2022

Versão 1.21.46

- » Correções em eventos de operadores
- » Correções em eventos de usuários
- » Correções em importação de usuários via arquivos .csv e .zip
- » Correções de sincronismo com dispositivos
- » Correções de não apresentação de eventos em log de eventos e monitoramento de eventos
- » Correções de tradução em textos do sistema
- » Correção de sincronismo de usuários via sites
- » Correção de baixa de visitantes via urna para dispositivos da linha XPE 3000
- » Correção no envio do período no cadastro de senha no dispositivo XPE 3115
- » Correções na opção de sincronizar dados para o dispositivo
- » Ajustes nos alarmes de coação, tamper, porta aberta e acionamento via botoeira
- » Adicionado suporte a zona de tempo para dispositivo XPE 3200
- » Adicionado suporte a caminho de backup padrão
- » Adicionado suporte a localização de usuário
- » Adicionado suporte a contagem de pessoas por área
- » Adicionado suporte ao cadastro de mais de um veículo por usuário
- » Adicionado suporte a status de conexão do dispositivo
- » Adicionado suporte a antipassback local
- » Adicionado suporte a eventos de veículos
- » Adicionado suporte a busca de visitantes cadastrados via CPF e RG
- » Adicionado novos filtros ao sistema
- » Adicionado botão dedicado ao suporte e chat Intelbras
- » Adicionado mensagem de recomendação de cadastro de biometria facial
- » Melhorias na apresentação de tabelas e páginas
- » Melhorias no cadastro de visitantes e visitas
- » Melhorias no filtro de informações
- » Melhorias na usabilidade do sistema
- » Melhorias na apresentação das abas nos navegadores
- » Melhorias na geração de credenciais do tipo QR CODE
- » Homologado sistemas operacionais Windows 11 e Windows Server 2019 (x64)
- » Integrado dispositivo SS 5530 MF FACE LITE

Lançada em 18/07/2022

Versão 1.21.45

### SUPORTE A CLIENTES

(48) 2106-0006

Acesse: [fórum.intelbras.com.br](http://fórum.intelbras.com.br)

[suporte@intelbras.com.br](mailto:suporte@intelbras.com.br)

# CHANGELOG



- » Correções de tradução em textos do sistema
- » Correções gerais de sincronismo
- » Correções em eventos de operadores
- » Correções na importação de arquivos .csv e .zip
- » Correções na tela de cadastro de visitantes
- » Correções em filtros do sistema
- » Correções no encerramento de visitantes
- » Correções em usuários administradores com SS 411 E
- » Correções em zonas de tempo
- » Melhorias de usabilidade do sistema
- » Melhorias no feedback de atualização de firmware
- » Adicionado suporte à inclusão e remoção em massa de usuários a grupos de pontos de acesso
- » Adicionado suporte nativo de webcams por meio do navegador
- » Adicionado suporte a exclusão de sincronismos pendentes
- » Adicionado suporte a HTTPS
- » Adicionada função de Plano de Discagem (Linha XPE 3000)
- » Adicionada função de cadastro de grupo de ponto de acesso no cadastro do dispositivo
- » Removido a necessidade do uso do InControl Cliente para webcams
- » Removido aba de atualização automática do sistema
- » Atualizado InControl Client (Cadastrador de Mesa e Streaming) para 1.2.15
- » Atualizado nomenclatura de versionamento do sistema
- » Integrado aos dispositivos da linha XPE 3000

Lançada em 15/06/2022

Versão 0.21.post44.1

- » Integrado ao dispositivo CT 3000 2PB e 4PB

Lançada em 17/02/2022

Versão 0.21.post44

- » Correções de tradução em textos do sistema
- » Correções no cadastro remoto de cartões
- » Correções nos eventos de usuários
- » Correções nos operadores padrão do sistema
- » Correção na tradução de eventos
- » Correção nos eventos de operadores
- » Correção no ícone de área de trabalho
- » Correção na importação de usuários do SoapAdmin3.5
- » Adicionado filtro por área em eventos de usuários

# CHANGELOG



- » Adicionado novos modos de verificação
- » Adicionado filtro por campo personalizado
- » Adicionado suporte a cancelamento de alarme
- » Adicionado suporte a desativação da baixa automática de visitas
- » Adicionado suporte a zona de tempo aberta em dispositivos bio-t
- » Adicionado suporte a limpeza de eventos antigos
- » Adicionado suporte a configuração de Alarms
- » Atualizado InControl Client (Cadastrador de Mesa e WebCam) para 1.2.13
- » Atualizado Dll's de comunicação com dispositivos Pull SDK e StandAlone SDK

Lançada em 14/12/2021

Versão 0.21.post43

- » Adicionado suporte a credencial controle remoto
- » Adicionado suporte a credencial QR code para visitantes
- » Adicionado exibição do nome do operador logado
- » Correções no cadastro de visitantes
- » Correções na exportação de usuários em .csv
- » Correções nos eventos de dispositivos de acesso facial
- » Correções de tradução de textos do sistema
- » Correções de instabilidades com sistema operacional
- » Melhorias de textos do sistema
- » Melhorias na interface do sistema

Lançada em 19/10/2021

Versão 0.21.post42

- » Integrado eventos térmicos e máscara
- » Melhorias no desempenho do software
- » Melhorias na aparência do software
- » Implementado função de férias do usuário
- » Correções no cadastro de biometria digital
- » Correções na função de exportação de usuários no formato .zip
- » Correções na visualização da versão de firmware
- » Correções na verificação de parâmetros de segurança dos dispositivos
- » Correções na configuração de sensor de porta nos dispositivos faciais
- » Correções no cadastro remoto de credenciais do tipo cartão
- » Correções de eventos de porta e alarme nos dispositivos faciais
- » Correções na não apresentação do nome do grupo de acesso
- » Correções em zona de tempo aberta

## SUPORTE A CLIENTES

(48) 2106-0006

Acesse: [fórum.intelbras.com.br](http://fórum.intelbras.com.br)

[suporte@intelbras.com.br](mailto:suporte@intelbras.com.br)

# CHANGELOG



- » Correções na importação de usuários por meio de arquivos .zip e .csv
- » Correções na baixa automática de visitantes
- » Removida possibilidade de cadastro de credencial administradora a visitantes
- » Adicionado função de streaming ao cadastro de fotos por meio dos dispositivos faciais
- » Adicionado possibilidade de filtrar por eventos de visitantes
- » Adicionado link para vídeo tutorial no software
- » Adicionado configurações térmicas e de uso de mascara

Lançada em 10/06/2021

Versão 0.21.post40

- » Correções em placas e marcas de veículos
- » Correções na tradução do idioma inglês
- » Correção no cadastro de cartões em lote
- » Correções nos eventos de ação vinculada a evento
- » Adicionado lista de câmeras homologadas
- » Integrado ao dispositivos SS 3430 MF BIO e SS 3430 BIO
- » Integrado ao dispositivo SS 7520 FACE T e SS 7530 FACE

Lançada em 19/04/2021

Versão 0.21.post34

- » Adicionado suporte ao idioma inglês
- » Adicionado grupo padrão de pontos de acesso
- » Correções em eventos quando o ponto de acesso é catraca
- » Correção na exportação de relatórios de eventos de usuarios
- » Adicionado função para limpar registros antigos
- » Correções na tela de eventos de operadores
- » Correção no envio de senhas com valor zero
- » Correção na criação de backups via interface

Lançada em 08/02/2021

Versão 0.21.post29

- » Melhorias relacionadas a tela de visitante
- » Corrigido exportação de nomes em relatórios pdf
- » Adicionado função de sentido em pontos de acesso
- » Corrigido eventos de alarme
- » Melhorias na geração de backups que causavam não sincronismo
- » Integrado dispositivo SS 3530 MF FACE W

# CHANGELOG



Lançada em 11/01/2021

Versão 0.21.post26

- » Corrigida falha ao importar usuários do SS 5530 cadastrados com validade zerada
- » Corrigido erro na importação de usuários do SS 5530 com caracteres alfabéticos no ID
- » Corrigida recuperação de eventos offline do dispositivo SS 5530
- » Corrigida reativação de visitas cadastradas
- » Corrigido eventos do dispositivo SS 311 com LE 311
- » Corrigido eventos após o reinicio ou limpeza de dispositivos SS 5530 e SS 5520
- » Aprimorado processo de cadastro de fotos via webcam
- » Melhoria no tempo de carregamento dos eventos
- » Melhoria na descrição de eventos de botoeira
- » Corrigido filtro de credenciais e eventos
- » Corrigido campo de observação de credenciais
- » Corrigido baixa automática de visitas
- » Adicionado função de sincronizar horario para dispositivos manualmente
- » Melhoria relacionado ao sincronismo de horários

Lançada em 28/10/2020

Versão 0.21.post22

- » Corrigidos eventos de dispositivos SS 311 e SS 311 MF
- » Removido campo de alteração do método de identificação para dispositivos SS 311 e SS 311 MF.
- » Corrigido acionamento remoto para acionar o relé pelo tempo configurado no ponto de acesso.
- » Corrigida mensagem de erro, ao alterar o IP de dispositivos do tipo facial.
- » Corrigida a impossibilidade de inserir um visitante para um usuário existente ou vice e versa, devido ao CPF e RG já existirem.
- » Corrigida exportar CSV da tela de visitantes.
- » Adicionado campos no filtro de credencial, permitindo buscar por código hexadecimal e decimal de credenciais do tipo TAG UHF.
- » Corrigido eventos de usuário que possuem somente credencial do tipo senha em dispositivos faciais, não apresentavam o nome do usuário.
- » Integrado dispositivo SS 5530

Lançada em 15/09/2020

Versão 0.21.post17

- » Corrigido sincronismo automático com SS 420
- » Corrigido eventos incoerentes na tela de monitoramento
- » Aprimorado estabilidade nos processos do sistema
- » Correções de estabilidade e comunicação com SS 5520

## SUPORTE A CLIENTES

(48) 2106-0006

Acesse: [fórum.intelbras.com.br](http://fórum.intelbras.com.br)

[suporte@intelbras.com.br](mailto:suporte@intelbras.com.br)

# CHANGELOG



- » Corrigido função de backup em bancos extensos
- » Corrigido lentidão na tela de credenciais e visitantes
- » Adicionado botão de tutoriais do software
- » Correções relacionadas a função de visitas
- » Corrigido tempo de abertura de porta em dispositivos SS 311
- » Adicionado funcionalidade administrativa para credencial do tipo senha
- » Correções em ações vinculadas a eventos
- » Correções de sincronismo
- » Melhorias de textos

Lançada em 18/05/2020

Versão 0.21.post11

- » Adicionado função para obter versão de firmware do dispositivo
- » Correção na importação de biometrias de exportação avançada do SoapAdmin 3.5
- » Corrigido filtro de visitante cadastrados
- » Corrigido eventos sem foto de usuário
- » Removido suporte aos equipamentos SS 710 e SS 610
- » Melhorias na tela de eventos
- » Correções de textos

Lançada em 23/03/2020

Versão 0.21.post10

- » Integrado com o SS 5520
- » Adicionada credenciais de administrador
- » Adicionado sincronismo entre incontrolls (Sites)
- » Adicionado monitoramento de sincronismo de dispositivo
- » Aprimorado adequação para ambientes
- » Adicionado baixa automática de visitas
- » Adicionado reset e reparo de banco de dados
- » Adicionado monitoramentos de eventos em planta baixa
- » Adicionado Integração com DVRs para associação em eventos
- » Adicionado abertura para manutenção
- » Adicionado cadastro de credenciais em lote
- » Adicionado abertura remota no menu de pontos de acesso
- » Aprimorado serviço de captura com webcam
- » Corrigida intermitência com CM 350
- » Melhoria na regra de backup automático

## SUPORTE A CLIENTES

(48) 2106-0006

Acesse: [fórum.intelbras.com.br](http://fórum.intelbras.com.br)

[suporte@intelbras.com.br](mailto:suporte@intelbras.com.br)

# CHANGELOG



- » Melhorado a descrição de eventos
- » Melhorias na usabilidade
- » Correções de textos

Lançada em 05/03/2020

Versão 0.19.post9

- » Corrigida captura de imagem com dispositivos CFTV
- » Corrigida apresentação de usuário em eventos com SS 311
- » Alterada nomenclatura de versão do software
- » Correções de textos

## SUPORTE A CLIENTES

(48) 2106-0006

Acesse: [fórum.intelbras.com.br](http://fórum.intelbras.com.br)  
[suporte@intelbras.com.br](mailto:suporte@intelbras.com.br)