

Atualização de Firmware – TVIP 3000 UN – 23/11/2022 - Versão 113.57.4.95

Santa Rita do Sapucaí - MG, 23 de novembro de 2022

Lançada em 23/11/2022

Versão 113.57.4.95

- » Melhorias no monitoramento de câmeras IP através do protocolo RTSP.

Lançada em 26/07/2022

Versão 113.57.4.94

- » Otimização da memória flash.

Lançada em 08/11/2021

Versão 113.57.4.88

- » Implementada a opção de disparo silencioso do alarme, sendo esse configurável por zona.

Lançada em 20/05/2021

Versão 113.57.4.78

- » Unificação da versão de firmware para TVIP 3000 WIFI e TVIP 3000 UN;
- » Melhorias na função plano de discagem.

Lançada em 02/02/2021

Versão 113.57.4.68

- » Melhorias nas chamadas entre TVIP 3000 e porteiros eletrônicos, possibilitando o acionamento da saída de fechadura, durante a conversação, através de um botão no display;
- » Inserida a opção de importação e exportação de câmeras IP e porteiros eletrônicos no menu Monitorar, facilitando transferir essas configurações de um TVIP 3000 para outro TVIP 3000.

Lançada em 20/09/2020

Versão 113.57.4.55

- » Versão de lançamento TVIP 3000 UN.