

Atualização de Firmware – XPE 1001/1013 FIT ID_PLACA1 – 08/09/2022 - Versão 222.09.01

Santa Rita do Sapucaí - MG, 08 de setembro de 2022

Lançada em 08/09/2022

Versão 222.09.01

- » Alteração para não aceitar a configuração de senhas de usuários com a numeração do apartamento igual a zero.

Lançada em 27/06/2022

Versão 222.06.01

- » Correção para o porteiro não ocupar a linha/ramal novamente, após o encerramento de uma ligação, ao ser utilizado em interface celular ou ATA.

Lançada em 27/10/2021

Versão 221.10.01

- » Correção no envio do registro de abertura de fechadura para o MIP 1000 e MIP 1000 IP, quando o XPE 1013/1001 FIT ID recebe a chamada do ramal.

Lançada em 05/08/2021

Versão 221.08.01

- » Correção na função modo de acionamento das saídas, onde ao configurar como temporizada para utilização de um relé externo, a saída deixava de funcionar.

Lançada em 01/06/2021

Versão 221.04.01

- » Versão de lançamento do produto.