

CHANGELOG



Atualização de software – Programador CIE – [07/11/2022] - Versão 4.0.2

São José, 7 de novembro de 2022

Lançada em 07/11/2022
Versão 4.0.2

- » Inclusão dos firmwares com versão 3.1.12 das CIE 1125/1250/2500.

Atualização de software – Programador CIE – [31/10/2022] - Versão 4.0.1

São José, 31 de outubro de 2022

Lançada em 31/10/2022
Versão 4.0.1

- » Inclusão do suporte à atualização e recuperação de firmware da central de incêndio CIE1060.
- » Correção da comunicação com a Repetidora RP520

Atualização de software – Programador CIE – [01/06/2022] - Versão 4.0.0

São José, 01 de junho de 2022

Lançada em 01/06/2022
Versão 4.0.0

- » Inclusão do suporte à configuração da central de incêndio CIE1060 usando comunicação Wifi.

Atualização de software - Programador CIE – [16/02/2022] - Versão 3.1.10

São José, 16 de fevereiro de 2022

Lançada em 16/02/2022
Versão 3.1.10

- » Inclusão do tipo de dispositivo “Módulo de Zona”.
- » Inclusão da configuração de ativação do Módulo Gateway GW521.
- » ProgramadorCIE agora gera mensagem de aviso caso o usuário tenha feito alterações nas configurações e esqueça de enviar para o equipamento.

CHANGELOG



Atualização de software - Programador CIE – [29/03/2021] - Versão 3.1.8

São José, 29 de março de 2021

Lançada em 29/03/2021
Versão 3.1.8

- » Revisão nas configurações disponíveis para a Repetidora RP520.

Atualização de software - Programador CIE – [10/03/2021] - Versão 3.1.7

São José, 10 de março de 2021

Lançada em 10/03/2021
Versão 3.1.7

- » Alteração no tratamento de mensagens durante Operação Remota que poderia ocasionar desconexão frequente da central.

Atualização de software - Programador CIE – [11/01/2021] - Versão 3.1.2

São José, 11 de janeiro de 2021

Lançada em 11/01/2021
Versão 3.1.2

- » Correção na verificação do código da versão que gerava falha de atualização na versão 3.1.0 da Central.

Atualização de software - Programador CIE – [23/11/2020] - Versão 3.1.0

São José, 23 de novembro de 2020

Lançada em 23/11/2020
Versão 3.1.0

- » Inclusão das funcionalidades de Operação Remota e Configuração Remota.
- » Agora é possível utilizar a mesma versão do Programador CIE para configurar centrais com versões de firmwares anteriores. (Versão mínima: 3.0.4)

Atualização de software - Programador CIE – [13/07/2020] - Versão 3.0.4-Bilingue

CHANGELOG



São José, 13 de julho de 2020

Lançada em 13/07/2020

Versão 3.0.4-Bilingue

- » Tradução do Programador CIE para o idioma Espanhol. Agora é possível selecionar o idioma durante a instalação e a qualquer momento durante a execução do programa.
- » Corrigido o problema ao tentar "salvar como..." um projeto de interligação e salvava como um projeto de CIE.

Atualização de firmware/software –CIE– [12/02/2019] - Versão 3.0.0

São José, 12 de fevereiro de 2019

Lançada em 12/02/2019

Versão 3.0.0

- » Atualização de Software do PROGRAMADOR CIE para a versão 3.0.0, disponibilizando Implementação do suporte a interface ethernet.
- » Implementação da Interligação de Centrais de Incêndio, possibilitando visualizar configurações do projeto de interligação.
- » Ferramenta para cálculo de consumo de corrente de laço de sirenes, para inserção de FNA520.