

Atualização de Firmware – PVIP 1000 – 12/07/2023 - Versão 3.010.R.20230629

Santa Rita do Sapucaí - MG, 12 de julho de 2023

Importante: Para PVIP com versão 3.03 ou superior, é imprescindível que os terminais TVIP e o CVIP (caso utilizado) também estejam com versão a partir da 3.03.

Lançada em 12/07/2023
Versão 3.010.R.20230629

- » Correção no funcionamento do aplicativo Vídeo IP Mobile, para celulares IOS, utilizando a rede móvel 3G/4G/5G de algumas operadoras.

Lançada em 25/11/2020
Versão 3.090.R.20201014

- » Melhorias no desvio de chamadas para o aplicativo, quando esta é originada de terminais IPs que não pertencem a família SVIP 1000 (exemplo: XPE IP, terminais TIP, ATAs, etc).

Lançada em 17/06/2020
Versão 3.080.R.20200522

- » Melhorias no funcionamento, em segundo plano (background), do aplicativo Vídeo IP Mobile para celulares IOS.

Obs. Necessário alterações no redirecionamento de portas. Consultar o **Guia do usuário - Vídeo IP Mobile** no site da intelbras.

Lançada em 18/11/2019
Versão 3.060.R.20190920

- » Correção na alteração da resolução de stream da câmera do PVIP 1000.

Lançada em 06/08/2019
Versão 3.050.R.20190802

- » Melhorias na comunicação com o aplicativo Vídeo IP Mobile;
- » Correção na criação automática de apartamentos (unidades internas);
- » Melhorias de segurança na rede.

CHANGELOG



Lançada em 05/12/2018

Versão 3.040.T.20181205

- » Correções e melhorias no registro SIP e função background com o aplicativo Vídeo IP Mobile para IOS.

Lançada em 06/07/2018

Versão 3.030.R.20180706

- » Otimização de memória para melhorar o funcionamento do produto;
- » Melhorias no funcionamento com o aplicativo Vídeo IP Mobile;
- » Criação de login e senha de autenticação dos dispositivos no servidor SIP para aumentar a segurança.