

Atualização de firmware – VIP 3215 SD IR– 02/11/2023

São José, 08 de Novembro de 2023.

Lançada em 02/11/2023

Versão 5

- » Remoção da informação "Estado Bloqueado" mostrada na interface da câmera durante a execução do Tour.

Lançada em 08/09/2021

Versão 4

- » Implementação de melhorias de segurança.

Lançada em 30/08/2021

Versão 3

- » Corrige a conexão com o software ISIC e SIM Next.

Lançada em 17/06/2021

Versão 2

- » Melhoria no algoritmo de detecção de face.
- » Melhoria na compressão de vídeo.

Lançada em 10/08/2020

Versão 1

- » Inclusão dos protocolos SNMP e RTP.

OBS.: Importante realizar um padrão de fábrica após atualizar.