

CHANGELOG



Atualização da Interface web – S3028G-B / S3054G-B / S3028G-PB Max – 21/12/2023- Versão V009R004C00B163

São José, 21/12/2023

Melhorias e correções na interface web do switch:

- » Aprimorada a apresentação das informações do STP;
- » Aprimorada a exibição das informações do DDM.

Atualização da Interface web – S3028G-B / S3054G-B / S3028G-PB Max – 19/06/2023- Versão V009R004C00B135

São José, 19/06/2023

Melhorias e correções na interface web do switch:

- » Otimização da exibição das interfaces Ethernet para melhorar a visualização e facilitar o acesso às configurações
- » Correção do problema de exibição incorreta do número de série nos modelos S3054G-B e S3028G-B, garantindo a precisão das informações;
- » Correção de notificações que estavam sendo exibida em inglês, agora traduzida corretamente para o português, garantindo uma comunicação clara e compreensível;
- » Resolvida a duplicação de informações na interface de configuração de senha, eliminando a redundância e melhorando a usabilidade.

Siga as etapas abaixo para atualizar a interface web do switch:

- Passo 1: Acesse a página web do switch.
- Passo 2: Navegue até a seção "Sistema" e clique em "Configuração do Sistema".
- Passo 3: Dentro das configurações, localize a opção "Atualização Manual" e clique nela.
- Passo 4: Selecione o arquivo Webrom necessário para a atualização.
- Passo 5: Aguarde até que seja exibida a mensagem "Atualização da ROM WEB bem-sucedida". Isso indica que a atualização foi concluída com êxito.

