

Atualização de firmware – DC 3201 2K – 08/11/2023 – Versão 1 (FW96565A)

São José, 22 de dezembro de 2023

Lançada em 08/11/2023

Versão 1 (FW96565A)

- » Resolvida a falha em casos específicos e adversos de baixa corrente que deixava a câmera inoperante;
- » Melhoria na estabilidade geral do sistema, garantindo funcionamento mais confiável em todas as situações;
- » Pequenas otimizações de desempenho foram implementadas para melhorar a eficiência do firmware.

Esperamos que essas melhorias aprimorem sua experiência ao usar nossa câmera em diversas condições, especialmente em condições adversas da bateria do carro ou da fonte de alimentação. Se você encontrar algum problema ou tiver alguma dúvida, não hesite em entrar em contato com nosso suporte técnico. Estamos sempre buscando melhorar nossos produtos para atender às necessidades de nossos clientes. Agradecemos seu feedback contínuo para nos ajudar a fornecer as melhores soluções possíveis.