

Atualização de firmware – RDS800_840 – 24/06/2024 - Versão 7_2

São José, 23 de Julho de 2024.

Lançada em 20/7/022

Versão 5_8

- » Melhoria no processo de atualização OTA (On The Air).
- » Alterado o áudio padrão para AAC devido ao compartilhamento do canal da Claro onde usa Dolby.
- » Melhoria nos canais DVB-S2X.

Lançada em 05/09/22

Versão 5_9

- » Melhoria no processo de atualização OTA (On The Air).
- » Sinal Beep foi alterado para desabilitado como Padrão de Fábrica.
- » Tempo de OSD foi alterado de 5 para 3 segundos como Padrão de Fábrica.
- » Modelo do STB foi alterado de RDS800 para RDS800/840

Lançada em 29/09/22

Versão 6_0

- » Padronização na numeração dos canais regionais.

Lançada em 28/08/23

Versão 6_8

- » Melhoria no reestabelecimento de sinal após alguma interrupção ou sinal fraco.

Lançada em 19/02/24

Versão 7_0

- » Amostra segura - Para evitar qualquer vulnerabilidade.

Lançada em 24/06/24

Versão 7_2

- » Implementação de uma página de ativação com QR Code e link redirecionando para o site de ativação da Intelbras.
- » Adicionado função para detectar OTA caso tenha alguma atualização disponível no satélite.
- » Adicionado uma facilidade para atualizar para o LNB correto automaticamente.