

CHANGELOG



Atualização de firmware – ONU R1 – 01/08/2024 - Versão 1.3-240719

São José, 01/08/2024

Questões resolvidas:

- » Conformidade com o Ato 77;
- » Alterado acesso telnet por SSH;
- » Correção para firmware customizada;

Atualização de firmware – ONU R1 – 11/08/2023 - Versão 1.3-220719

São José, 11/08/2023

Melhorias:

- » Melhoria no processo produtivo

Atualização de firmware – ONU R1 – 25/07/2022 - Versão 1.3-220628

São José, 25/07/2022

Questões resolvidas

- » Intermitência no funcionamento com alguns modelos de OLTs Huawei devido à baixa potência de TX do laser

Atualização de firmware – ONU R1 – 22/02/2022 - Versão 1.3-220211

São José, 22/02/20

Questões resolvidas

- » Correção dhcpv6 para operar com múltiplas requisições simultâneas;
- » Correção no gerenciamento após aplicar alteração de IP quando em bridge e EPON.

Melhorias

- » Melhoria no processo de alteração de firmware.

CHANGELOG



Atualização de firmware – ONU R1 – 30/08/2021 - Versão 1.2-210821

São José, 30/08/2021

Questões resolvidas

- » ONU R1 não entrega DHCP;
- » Configuração bridge não funciona em OLTs EPON;
- » TAG de VLAN não é removida de pacotes broadcast em downstream.

Melhorias

- » Adicionado modo de operação Bridge/Router;
- » Modo de operação padrão: BRIDGE.

Atualização de firmware – ONU R1 – 01/07/2021 - Versão 1.0-210614

São José, 01/07/2021

Questões resolvidas

- » Servidor DHCP é habilitado automaticamente quando PPPoE é configurado pela OLT;
- » Servidor DHCP desabilitado por padrão;
- » Modo de operação default em bridge;
- » Compatibilização com OLT Huawei.

Melhorias

- » Configuração PPPoE via OLT Fiberhome;
- » Melhoria na atualização de firmware.

CHANGELOG



Atualização de firmware – ONU R1 – 06/05/2021 - Versão 1.0-210506

São José, 06/05/2021

CHANGELOG



Questões resolvidas

- » Sem acesso remoto via WAN quando DMZ habilitado;

Melhorias

- » Suporte a TR069 seguro via HTTPS e possibilidade de segurança extra com upload de certificado;
- » Adicionado LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), obrigando o usuário efetuar a troca da senha no primeiro login de acesso, após aceite dos termos;
- » Funcionamento com MTU em 2000 no modo EPON.

Atualização de firmware – ONU R1 – 18/11/2020 - Versão 1.0-201104

São José, 18/11/2020

Questões resolvidas

- » Correção da informação do prefix delegation exibido na interface web.

Melhorias

- » Adicionada a função de Mapeamento de VLAN.
- » Adicionada a função DDNS.
- » Melhorias na interface web.
- » Melhoria na segurança do envio das atualizações DDNS.

CHANGELOG

The Intelbras logo, consisting of the word "intelbras" in a lowercase, sans-serif font. The "i" and "n" are connected, as are "tel" and "bras".