

Atualização de firmware - SS 3540 MF FACE EX e SS 3540 MF FACE BIO EX - V2.000.00IB001.0.R.241012

São José, 30 de outubro de 2024

Lançada em 29/10/2024

Versão V2.000.00IB001.0.R.241012

- » Melhorias no cadastro de usuários via API

Lançada em 04/10/2024

Versão V2.000.00IB001.0.R.240911

- » Correções e melhorias na comunicação SIP
- » Inclusão do domínio no SIP REGISTER
- » Melhorias na API
- » Correção na configuração da máscara de rede
- » Melhoria nas configurações da aba SIP
- » Melhoria no algoritmo facial
- » Adição de funcionalidade para restrição de foto de cadastro

Lançada em 23/08/2024

Versão V2.000.00IB001.0.T.240819

- » Correções e melhorias na comunicação SIP;
- » Inclusão do domínio no SIP REGISTER

Lançada em 07/06/2024

Versão V2.000.00IB001.0.T.240601

- » Correções e melhorias na comunicação RS485 com MIP 1000 IP;

Lançada em 18/12/2023

Versão V2.000.00IB001.0.R.231129

- » Melhorias na comunicação SIP;
- » Implementação do modo online;
- » Corrigido alarme ao inicializar produto;
- » Correções e melhorias de [API](#)

Lançada em 11/07/2023

Versão V2.000.00IB001.0.R.230710

- » Adicionada melhoria para aceitar * (asterisco) no campo de desbloquear DTMF, menu SIP;
- » Melhorado layout de teclado para cadastrar cartões com números hexadecimais;
- » Aprimorado timeout de porta aberta.

CHANGELOG



Lançada em 19/06/2023

Versão V2.000.00IB000.0.R.230608

- » Versão lançamento para o produto SS 3540 MF FACE BIO EX (equivalente a versão V2.000.00IB007.0.T.230524);
- » Correção na comunicação de rede via protocolo IPv6.

Lançada em 10/03/2023

Versão V2.000.00IB007.0.R.230223

- » Melhoria no algoritmo de reconhecimento facial
- » Correções e melhorias no funcionamento do terminal SIP
- » Correções e melhorias no funcionamento da funcionalidade serviço de eventos. Endereço de servidor agora disponível para uso de um IP ou nome de domínio personalizado
- » Alarme de recorrência de negação por face desabilitada por padrão

Lançada em 27/12/2022

Versão V2.000.00IB007.0.R.221220

- » Melhoria no algoritmo de reconhecimento facial
- » Correções e melhorias no funcionamento do terminal SIP

Lançada em 11/11/2022

Versão V2.000.00IB005.0.R.20221026

- » Terminal SIP (Consultar manual da interface web e manual de integração).
- » Opção para remover botões de menu da tela do dispositivo.
- » Melhoria nas respostas de comandos API(consultar documentação API).
- » Alarme de Limite de acessos inválidos habilitado por padrão, bloqueia o dispositivo por 1 minuto após 5 tentativas de acesso inválido (caso queira desabilitar essa função configure via interface web).
- » Timeout para sair do menu do dispositivo automaticamente.