

---

## Atualização de firmware – HG6145D2 – 12/11/2024 - Versão RP4355

---

Questões Resolvidas

São José, 12/11/2024

- » Problema de comunicação com OLTs EPON.

---

## Atualização de firmware – HG6145D2 – 26/09/2024 - Versão RP4354

---

Questões Resolvidas

São José, 26/09/2024

- » Ao modificar uma Interface de IPv4 para IPv6 ou IPv4/IPv6, alguns parâmetros de IPv6 podem não ser preenchidos corretamente.

- » Suporte à configuração QinQ.

Melhorias

- » Erro Adicionado menu de detecção de loop na WEB.
- » Suporte a SIP INFO.
- » Ao editar uma WAN de modo bridge para modo router, o NAT agora será ativado automaticamente.
- » Melhorias implementadas para aprimorar a usabilidade.

---

## Atualização de firmware – HG6145D2 – 19/07/2024 - Versão RP4353

---

São José, 19/07/2024

Questões Resolvidas

- » Erro ortográfico da conexão WAN na página em português.
- » Exclusão de usuário default.

---

## Atualização de firmware – HG6145D2 – 23/01/2024 - Versão RP4352

---

São José, 05/03/2024

Questões Resolvidas

- » Canal 165 (apenas 20Mhz) na lista de canais automáticos quando configurado 80Mhz;
- » Erro de tipografia na interface web;

---

## Lançamento – HG6145F3 – 09/01/2024 - Versão RP3104

---

São José, 31/01/2024

: [forum.intelbras.com.br](http://forum.intelbras.com.br)  
[suporte@intelbras.com.br](mailto:suporte@intelbras.com.br)