intelbras

Manual de usuario CAF 5000



CAF 5000

Torniquetes de la serie 5000

Felicitaciones, acaba de adquirir un producto con calidad y seguridad Intelbras.

Los torniquetes CAF 5000 fueron desarrollados para ser utilizados en sistemas de control de acceso en los más diversos tipos de negocios además de ambientes de condominios.

El pasillo consta de 2 unidades de contador, una maestra y una esclava, por cada vano adicional se agrega un contador central.

El paso consta de 2 barreras que realizan movimientos horizontales automáticos sin necesidad de contacto físico.

Deben ser utilizados en conjunto con controladores, software de gestión, lectores con tecnología RIFD o lectores biométricos u otro tipo de lectores compatibles con los estándares de comunicación del controlador (ver especificaciones técnicas). También pueden activarse mediante pulsador, intercomunicador, centralita telefónica, mando a distancia o cualquier otro dispositivo de activación con salida de contacto seco.

Cuidado y seguridad



Atención!

- » Es obligatorio conectar un cable de puesta a tierra a la carcasa del equipo, con un calibre no inferior a 2 mm².
- » No energice el equipo sin el cable de tierra conectado.
- » Los daños causados por el incumplimiento de las recomendaciones de instalación o el uso inadecuado del producto no están cubiertos por la garantía. Ver certificado de garantía del producto.
- » Con la red eléctrica apagada, realice toda la instalación y solo después de verificar que la instalación es correcta, encienda la red eléctrica.
- » Conectar primero el cable GND (0 V) y luego los demás cables. Esto evita daños por electricidad estática
- » Utilice cables flexibles de 1,0 mm² o más grandes para las conexiones de alimentación del equipo.
- » Utilice cables flexibles de 0,50 mm² o más para las conexiones de otros equipos. No utilice cables UTP para realizar ningún tipo de conexión, ya que, además de ser inadecuados, pueden perjudicar el funcionamiento del producto. Nota: Se recomienda utilizar cables con funda blindada para conectar los lectores en entornos que puedan sufrir interferencias electromagnéticas.
- » Los cables de alimentación y los cables de datos (manga) no deben pasar por la misma tubería.
- » No golpee los terminales de alimentación del controlador con los terminales de conexión del trinquete. Debe traer dos cables separados de la fuente de alimentación.
- » No instale el producto en lugares sujetos a calor o humedad extremos.
- » Se recomienda utilizar una red aislada con el servidor conectado al mismo conmutador que los controladores, para mejorar el rendimiento del sistema. No recomendamos la conexión en cascada entre interruptores.
- » LGPD Tratamiento de datos por Intelbras: este producto procesa datos personales, pero Intelbras no tiene acceso a los datos de este producto.
- » LGPD Producto de seguridad en el tratamiento de datos: este producto dispone de encriptación en el almacenamiento de datos personales.

Índice

1. Especificaciones tecnicas	5
2. Características	5
3. Modelos y aplicación	6
3.1. Master lateral	
3.2. Slave lateral	
3.3. Central	
4. Instalación y montaje	7
4.1. Embalaje	
4.2. Preparación del entorno	
4.3. Conexión de trinquete	
4.4. Conexiones de la placa e interconexión del controlador	
5. Encendido del equipo	15
5.1. Mainboard, Slave board y ajustes	
6. Parámetros de main board	18
6.1. Instalación del controlador, lectores y colector	
6.2. Urna colectora	
7. Partes electronicas	23
8. Mecanismo	23
8.1. Vista expandida	
8.2. Mantenimiento de mecanismos	
9. Limpieza	24
Póliza de garantía	25
Término de garantía	26

1. Especificaciones tecnicas

Modelo	Master Lat.	Slave Lat.	Central
Solicitud	Edifícios comerci	ais, Hotéis e Condom	ínios residenciais
Material		Inox 304	
Temperatura. de operación		-20 °C a 60 °C	
Interface de comunicación		Contato seco	
Tiempo de funcionamiento	0.2s		
Alimentación	100 V - 220 V		
Potencia del motor	24 V		
0	Star	nd by	Pico
Consumo	30 W		60 W
Ancho del pasillo	550 mm		
Dimensión (An. × Al. × Pr.)	280 × 980 × 1200 mm		
Paso	De 30 a 40 pessoas/min. (depende do modo de op.)		
Peso del trinquete (kg)	48 45 56		56
Indicación de uso	Interno		

2. Características


- » Gabinete de acero inoxidable 304;
- » Tapa superior en acero inoxidable 304;
- » Mecanismo automático de apertura de entrada/salida;
- » Sistema de parada suave;
- » Pictograma en LEDs con indicación de dirección;
- » Tablero electrónico del controlador de trinquete (Mainboard);
- » Puede ser controlado por cualquier controlador de acceso disponible en el mercado a través de contacto seco;
- » Tiene una gran versatilidad y se puede instalar de forma sencilla;
- » Función de reinicio automático, si hay un retiro y no pasa dentro del tiempo establecido;
- » Apertura automática después de entrada de señal de emergencia;
- » La apertura se puede controlar mediante pulsador externo o desbloqueo manual de pulsadores o mando a distancia;
- » Anti seguimiento/Tailgating: evita el paso ilegal;



3. Modelos y aplicación

Para ensamblar 1 pasaje, necesitamos ensamblar un Maestro lateral y un Esclavo lateral juntos. Para montaje de 2 vanos o más necesitamos 1 lateral master, central "x" y 1 lateral Slave.





3.1. Master lateral

Modelo que domina el vano de paso, contiene:

- » Main board;
- » Fuente (Convertidor de Voltaje 110/220 24 V);
- » Sensor de presencia maestro (cable negro).

Obs.: se recomienda instalarlo a la derecha de quienes ingresan, para facilitar las configuraciones de la mainboard.

3.2. Slave lateral

Modelo que es comandado por el master, contiene:

- » Slave board;
- » Sensor de presencia esclavo (cable gris).

Obs.: se recomienda instalarlo a la derecha de quienes ingresan, para facilitar las configuraciones de la mainboard.

3.3. Central

Modelo que domina el vano de paso, contiene:

- » Main board;
- » Slave board;
- » Fuente (Convertidor de Voltaje 110/220 24 V);
- » Sensor de presencia maestro y esclavo (cable negro y gris).

4. Instalación y montaje

4.1. Embalaje

Los torniquetes CAF 5000 se embalan dentro de una caja de madera, con cuatro tapas laterales y una tapa superior.

Antes de abrir la caja, es sumamente importante que se haga una inspección minuciosa para verificar que no haya sufrido daños durante el transporte. Lo mismo debe hacerse después de abrir el embalaje.

Use un destornillador y un martillo para abrir las lengüetas que aseguran las cubiertas.

Este embalaje consta de:

- 1. Manual de instrucciones;
- 2. Una carraca modelo CAF 5000;
- 3. Un kit con 4 parabolts de 12 mm junto con arandelas;
- 4. Cuatro llaves.

4.2. Preparación del entorno

Para definir el lugar de instalación, es necesario conocer las dimensiones del torniquete y verificar si bloqueará todo el espacio, permitiendo solo el acceso a través del torniquete.

Antes de instalar la carraca CAF 5000 comprobar:


- Si hay un espacio mínimo de pared de 5 cm desde la parte posterior del torniquete, para que se pueda abrir la cubierta superior;
- 2. Si hay energía cerca o si se hicieron canalizaciones de energía hasta el torniquete;
- 3. Si la ubicación escogida es adecuada en cuanto a ambientes cubiertos;
- 4. Si el piso puede recibir los Parabolts de 12 mm que vienen con el trinquete;
- 5. El equipo debe instalarse sobre una superficie completamente plana;
- 6. Se recomienda realizar una base de al menos 5 cm de hormigón FCK 15 M.P.A.

Infraestructura

- » Debe haber un punto de 110v/220v para cada torniquete principal o central;
- » Se debe programar la conexión entre cada tramo (2 cables de red y 1 cable paralelo y la conexión prevista para el integrador);
- » Recomendamos separar los cables de datos y de alimentación;
- » Vale recordar que es necesario prever la infraestructura de conexión del integrador;
- » Recomendamos que la infraestructura se haga de acuerdo con el dibujo a continuación.

Lista de piezas recomendadas para conectar cada tramo

- » 3,7 m de conducto por vano (considerando únicamente las conexiones entre vanos y la conexión del controlador).
- » 4 cajas de energía 4"×2" para el primer tramo, cada una agregará 2 cajas más.
- » 8 m de cable CAT5 (cable de red) (2× 4 m para conexión entre placa maestra y placa esclava)
- » 4 m de cable paralelo (conexión de alimentación del motor).



Instalación de trinquete

Después de completar la infraestructura, necesitaremos arreglar todos los trinquetes.

Herramientas y materiales separados para el trabajo:

- » Trena;
- » Taladro:
- » Taladro Ø14 mm:
- » Martillo;
- » Destornillador/Philips;
- » alicates universales:
- » Alicates de crimpado estándar para RJ485 (cable de red);
- » Alambre paralelo (1 m por vano);
- » Caja de salida triple externa (1× por hueco);
- » Caja de salida de red simple (1 × por bahía);
- » Enchufe estándar NBR-14136 (conector macho de 250 V/10 A) (1 × por espacio);
- » Cinta de doble cara con espuma;
- » Conector RJ485 (4× por tramo).

Paso 00 - Planificación

Cada torniquete debe colocarse de acuerdo con un diseño predefinido, para evitar el retrabajo y el reposicionamiento, se debe hacer un plan con todos los torniquetes.


Defina dónde estará la entrada y la salida, así podremos configurar la placa base de una forma clara y sencilla.

Una de las formas más sencillas de identificar un maestro o un esclavo es por el color del cable del sensor, en este caso el maestro tiene un cable negro y el esclavo gris.

La unidad de control tiene 2 modelos de sensores, por un lado es maestro y por el otro esclavo.

Los espacios deben colocarse en pares, siempre negro refleja el sensor gris como se muestra en la ilustración a continuación.


Tenga en cuenta que el maestro siempre está del lado derecho de la dirección de entrada, esta información es fundamental para configurar el mainboard.



Señalamos que las aletas están desalineadas a propósito.

Paso 01 - Coloque el trinquete


El trinquete debe colocarse para usarlo como plantilla de perforación, debe colocarse de acuerdo con el dibujo a continuación, 1 a la vez.



Coloque el Slave o Master con referencia a la pared u obstáculo, considere una distancia de 50 mm para evitar problemas de interferencia al abrir la tapa.

Huracán

» Retire las 2 tapas laterales y marque, como se indica a continuación;




- » Retire la encimera y perfore los puntos con el taladro y la broca de 14 mm;
- » Instale los pernos de anclaje;
- » Coloque el mostrador encima de los pernos de anclaje;
- » Pase los cables de alimentación y de red;
- » Atornille los anclajes.

Posicionamiento del segundo balcón.

En este paso, es importante identificar el modelo previamente instalado, en el caso de un maestro, se debe instalar una unidad de control con el lado esclavo posicionado para reflejar el maestro.

- » El espacio debe ser de 550 mm;
- » Posicionar y repetir el paso anterior;
- » Este proceso es aplicable en las centrales o en el lado del otro extremo.




4.3. Conexión de trinquete

En este punto, toda la parte mecánica del torniquete debe estar posicionada y debidamente revisada, con los puntos de alimentación y red posicionados.

- » Instale las cajas de salida (1 pieza por abertura, en el maestro y en los tableros);
- » Instale las cajas de enchufes de red (1 pieza por hueco, en el maestro y en los interruptores);
- » Pasar 2 cables de 4 metros de red por hueco;
- » Tienda 4 metros de cable paralelo por tramo (fuente de alimentación M2).


Obs.: no conecte el cable de alimentación junto con el cable de datos.

A continuación se muestra la forma recomendada de instalación e interconexión:



La interconexión entre los tableros debe realizarse de acuerdo con el esquema simplificado que se muestra a continuación.

- » Crimpe los cables de red (2 cables de 4 m por tramo, 4 conectores RJ485);
- » Utilice los conectores de las placas para conectar las placas.




 $^{\rm s}$ El producto debe conectarse a un tomacorriente de 110 V o 220 V utilizando una fuente de 24 V. Por defecto, la fuente está configurada en 220 V.

Para uso a 110 V, la fuente debe ser desenroscada y retirada de la caja plástica.



Afloje los 4 tornillos como se indica arriba.




Afloje los 2 tornillos como se indica arriba, en la parte posterior de la caja.



De esta forma el acceso al selector será libre.


» Recomendamos la elaboración de un arnés con cables paralelos conectados al disyuntor presente en el torniquete, como se muestra en la imagen a continuación:




4.4. Conexiones de la placa e interconexión del controlador

Mainboard

El controlador debe estar conectado a la Mainboard por SW1 (entrada) SW2 (salida), verifique el ítem 5.1. Mainboard, Slave board y ajustes.



Slave board




5. Encendido del equipo

- » En este momento, el torniquete está listo para ser encendido activando el disyuntor.
- » Compruebe si hay algún objeto o persona en el pasaje.
- » Encienda el equipo.
- » Escaneará el sistema electrónico, abrirá y cerrará el paso y al finalizar emitirá un "bip" y estará listo para su uso.

5.1. Mainboard, Slave board y ajustes


Mainboard



Puerta	BORN		Instrucción		
Entrada de	1	+24V	— 24 V DC Fuente	Conectar 24 V	
alimentación	2	GND	24 V DC Fuerite	Conectal 24 v	
	3	BAT +	Control de la basería de 10V	Conecte la batería de 12V	
entrada de batería	4	GND	- Entrada de batería de 12V	Para abrir la puerta cuando se apague.	
Indicador de entrada y salida 01	5	+12v			
	6	D1			
	7	D2	_		
	8	GND	Salida de 12 V para pictograma de	Conecte el pictograma de indicación: D1 - señal	
	9	D1	indicación de entrada y salida	de entrada / D2 - señal de salida	
	10	GND	_		
	11	D2			
	12	GND	-		

	13	MAN		A	
Pulsador / contacto de emergencia	14	GND	Apertura manual / alarma de incendios	Apertura manual hombre+tierra / alarma	
	15	SEC	_	incendio sec+tierra	
	16	SW1			
Contacto de entrada/	17	GND	 señal de entrada/	Contacto seco: SW1 + entrada GND / SW2 + salida GND	
salida	18	SW2	salida 		
	19	GND			
_	20	R	LED rojo negativo		
Salida de tiras LED y pictogramas	21	G	LED verde negativo	No aplica en este modelo	
adicionales	22	В	LED azul negativo		
	23	+12V	Salida positiva		
	24	1-1	Sensor izquierdo		
Sensor de posición (01)	25	1-2	Cerrado		
	26	1-3	Sensor derecho	Encender el sensor de posición	
	27	+12V	Calida 12V nara cancar		
	28	GND	– Salida 12V para sensor		
	29	IR1	Sensor de entrada		
	30	IR2	Sentido aplastante		
Sensor infrarrojo (IR)	31	IR3	Sensor de salida	Conecte los sensores como se indica	
-	32	+12V	0.84.107		
-		GND	– Salida 12 V para sensor		
	34	C1			
- NO	35	C2	- No collection and conducts	No aplicable en este	
N2 -	36	C3	 No aplicable en este producto. 	producto.	
	37	C4	_		
NA1	38	GND	Salida de potencia del	Conectar el motor como	
M1 -	39	+24V	motor maestro	se indica	
140	40	GND	Salida de potencia del motor	Conectar la Slaveboard	
M2 -	41	+24V	de la placa esclava	como se indica	

Slaveboard



Puerta	Descripción			Instrucción	
Entrada de	1	M2 (24V)	Entrada de alimentación — del motor de la placa Conecte 24V desde la salida de esclava		O-marks 241/ deads to aplice de la mises hans
alimentación	2	GND		Conecte 24v desde la salida de la piaca base	
Indicador de entrada y salida	3	LED_12V	— Salida de 12 V para pictograma de indicación de entrada y salida	Conecte el pictograma de indicación: D3 - seña de entrada / D4 - señal de salida	
	4	LED_D3			
	5	LED_D4			
	6	GND			

Sensor esclavo	7	+12V	Calida 12)/ para capacr	Conectar como se indica	
Selisor esciavo	8	GND	— Salida 12V para sensor		
	9	1-1	sensor izquierdo		
	10	1-2	Cerrado		
Sensor de posición (01)	11	1-3	sensor derecho	Conectar sensor de posición	
,	12	+12V	Salida 12V para		
		GND	sensor		
N2	14	C1		No aplicable en este producto.	
	15	C2	_ No aplicable en este producto.		
	16	C3			
	17	C4			
EN	18	C5		No aplicable en	
EIN	19	C6	No aplicable en		
Fuera	20	C5	este producto.	este producto.	
ruera	21	C6			
Salida de potencia	22	M2 (24V)	Salida de potencia — del motor de la placa	Conectar motor 24V	
	23	GND	esclava	Conectar motor 24V	

6. Parámetros de main board

- 1. Para navegar por los parámetros hay cuatro botones: arriba, abajo, ENT y ESC;
- 2. Para desbloquear, presione ENT durante unos segundos;
- 3. Para la selección presione ENT;
- 4. Para retroceder presione ESC;
- 5. Para Bloquear presione *ESC* por unos segundos.








Parámetros

				Parámetros		
	1.1	Counter	Contador entradas/salidas			
		_	1.	NC, Both Card (default)	Normalmente cerrado, entrada/salida con tarjeta	
			2.	NC, Both free	Normalmente cerrado, entrada/salida libre	
		_	3.	NC, Both Reject	Normalmente cerrado, entrada/salida bloqueada	
		-	4.	NC, In Card Out Free	Normalmente cerrado, entrada con tarjeta, salida libre	
		_	5.	NC, In Card Out Reject	Normalmente Cerrado, Entrada de Tarjeta, Salida Bloqueada	
	1.2	Gate Mode -	6.	NC, In Free Out Card	Normalmente Cerrado, Entrada Libre, Salida con Tarjeta	
	1.2	Gate Mode	7.	NC, In Free Out Reject	Normalmente cerrado, entrada libre, salida bloqueada	
		_	8.	NC, In Reject Out Free	Normalmente cerrado, entrada bloqueada, salida libre	
		_	9.	NC, In Reject Out Card	Normalmente cerrado, puerta de entrada, salida con tarjeta	
		_	10.	NO, Both Free	Normalmente abierto, entrada/salida libre	
		_	11.	NO, Both Card	Normalmente abierto, entrada/salida de tarjeta	
1		_	12.	NO, In Free Out Card	Normalmente abierto, entrada libre, salida con tarjeta	
			13.	NO, In Card Out Free	Normalmente abierto, entrada con tarjeta, salida libre	
	1.3	PassTimeout	Establezca		0-255, unidad 0.1s, (predeterminado 5 segundos)	
		Memory			tarjeta con modo memoria	
			1.	Both disable(default)	Ambos discapacitados	
	1.4		2.	Entry allow	Entrada permitida	
			3.	Exit allow	Salida permitida	
	1.5		4.	Both allow	Ambos permiten	
				pués de la pista de entrada, no modifique		
	1.5	Readili Laile	2.	Not allow (padrão) Allow	Não permitido Permitido	
	1.6	Open Delay			Porta 0-255, unidade 0,1s, (padrão 0)	
	1.7	CLS. Delay		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ués de pasar 0-255, unidad 0.1s, (predeterminado 0)	
	1.8	Motor1 SPD.	Velocidad del motor 01 1-100 Velocidad del motor 02 1-100			
	1.9	Motor2 SPD.				
					ensor de última pasada	
	1.10	Pass End _	1.	Exit (padrão)	Comprueba si el pasaje se ha completado hasta el final.	
			2.	Safty	Despues del sensor anti aplastamiento se cierra	
		_			a de intrusión	
	1.11	Intrude Set -	1.	none	Discapacitado	
		_	2.	alarm	Emite aviso sonoro	
			3.	Alarm and close	Suena una advertencia audible y cierra la barrera	
		-			dirección inversa	
	1.12	Reverse Set	1.	none	Discapacitado	
1		_	2.	alarm	Emite aviso sonoro	
1			3.	Alarm and close	Suena una advertencia audible y cierra la barrera a de autostop	
		-	1.	none	Discapacitado	
	1.13	Tail-Gating -	2.	alarm	Emite aviso sonoro	
		-	3.	Alarm and close	Suena una advertencia audible y cierra la barrera	
	1.14	Entry-Voice	no aplicable			
	1.15	Exit-Voice	no aplicable			
	1.16	Alarm-Voice			aplicable	
The Admit voice no apricable						

		Adv. Param.			ámetros avanzados		
		1.17.1	EN_O_SPD.1		lel motor 01 para abrir (dire		
		1.17.2	EN_C_SPD.1		lel motor 02 para abrir (dire		
		1.17.3	EX_O_SPD.1		el motor 01 para cerrar (dire		
		1.17.4	EX_C_SPD.1		el motor 02 para cerrar (dire	,	
		1.17.5	EN_0_SPD.2		d del motor 01 para abrir (di		
		1.17.6	EN_C_SPD.2		d del motor 02 para abrir (di		
		1.17.7	EX_0_SPD.2		l del motor 01 para cerrar (d		
		1.17.8	EX_C_SPD.2		del motor 02 para cerrar (d		
		1.17.9	Save Fact.		valores predeterminados de		
					onfigurar el relé del contado	<u> </u>	
				1.	none	Desactivado	
		1.17.10	Relay Mode	2.	For entry	Solo entrada	
				3.	For exit	Solo salida	
				4.	Both	Entrada y salida	
				-	ado de la puerta de informe		
		1.17.11	Auto Report	1.	Disabled	Desactivado	
	4.47			2.	Enabled	Habilitar	
1	1.17	1.17.12	NO Direction	Establecer la dirección normal de apertura de la puerta, entrada predeterminada			
		1.17.13	Power Lost	Ajuste la direcc	ción normal de apertura de l energía	a puerta cuando falla la	
				C	peración de máquina doble	e o simple	
		1.17.14	Barriers	1.	Double	Par	
				2.	Signal	Simple	
		1.17.15	IR Speed		No aplica en este mod	lelo	
		1.17.16	IR Type		No aplica en este mod	lelo	
		1.17.17	IR logic		No aplica en este mod	lelo	
		1.17.18	Motor PRO		No aplica en este mod	lelo	
		1.17.19	Self Check		No aplica en este mod	lelo	
		1.17.20	LED Mode	Parámetros LED			
				1.	Static LED	LED fijo sin efectos	
				2.	Small square LED	Placa LED	
					Tipo de dispositivo de co		
		1.17.21	Set DevType	1.	Swing gate	Trinquete de torniquete	
				2.	Flap barrier/Sliding gate	Trinquete de solapa	
				3.	Tripod turnstile	Trípode de trinquete	
	System Set			Configuració	n del sistema		
	2.1	Language		Selecci	ón de idioma del menú		
_	2.2	Device Type		Tipo de dispo	sitivo de control de pantall	a	
2	2.3	Version		Versión	de firmware y hardware		
	2.4	Set Address	Establecer la dirección lógica del dispositivo				
	2.5	RS485 Baud		Establecer	la tasa de baudios RS485		
	2.6	Reset	Res	stablecer a los valor	es predeterminados de fábi	rica (chino)	
_	2.7	Restart		Rei	niciar el dipositivo		
3	Factory Test			Prueba de están	dares de fábrica		
	3.1	Cycle Test		Abre y cierra la	a puerta en un ciclo de prue	ba	

6.1. Instalación del controlador, lectores y colector


El controlador debe instalarse en las salidas de contacto seco SW1 y SW2 como se muestra en el diagrama de cableado a continuación.



Todos los lectores deben ser controlados por el controlador.


Los lectores siempre deben colocarse del lado derecho del usuario como se muestra en la siguiente ilustración.

- » En amarillo: ubicación del controlador
- » En rojo: lector de tarjetas de entrada
- » En azul: lector de tarjetas de salida
- » En verde: lector de tarjetas de la caja de recogida



6.2. Urna colectora

Nuestra urna colectora viene de serie en toda la línea CAF 5000, está compuesta por un canalón de plástico que dirige la tarjeta a un solenoide que es comandado por el controlador, el lector de tarjeta debe ser posicionado como se muestra en la siguiente ilustración.



7. Partes electronicas


Se utiliza en nuestros productos de placa de circuito de alta tecnología, lo que garantiza que el mantenimiento, la sustitución y la resolución de problemas se realicen de forma rápida y sencilla. A continuación se muestran los sistemas electrónicos que componen el CAF 5000:

Cód	Descripción
1889129	Fuente + disyuntor
1889112	Mainboard
1889113	Slave board
1888868	Placa de pictograma
1888876	Sensor de mecanismo
1889395	Sensor de presencia

8. Mecanismo

El mecanismo consta de un motorreductor que transfiere su giro a una polea por medio de una correa, la apertura y el cierre están regulados con precisión por 2 sensores.

8.1. Vista expandida



8.2. Mantenimiento de mecanismos

Debido a las vibraciones del uso, se deben inspeccionar los siguientes elementos:

CÓD.	Descripción	Frecuencia	Puntos a revisar
1889143	Polea	1 año	úsese y tírese
1889144	Juego de troqueles	6 meses	Ruidos / Iubricación
1889148	Brazo de apertura	1 año	Desgaste / Lubricación
1889149	Conjunto de solapa	6 meses	Rodaje / esfuerzo / ruidos
1889373	Casquillos de solapa	6 meses	Desgaste / Lubricación
1889420	Cinturón	6 meses	Desgaste / Secado
1540008	Grasa	6 meses	Sequedad

Cada mantenimiento debe ser revisado todas las fijaciones.

La frecuencia de mantenimiento debe aumentarse en ambientes agresivos (costeros, de alto caudal, ambientes que contienen gases agresivos para los metales).

Obs.: la grasa puede ser reemplazada por una similar a base de disulfuro de litio y molibdeno.

9. Limpieza

- » No utilice cloro o lejía para la limpieza, a riesgo de causar corrosión en el gabinete del equipo;
- » Evite el uso de materiales abrasivos como cepillos, esponjas duras o lana de acero para la limpieza. Dar preferencia a las franelas suaves;
- » Se recomienda limpiar externamente el equipo cada 15 días con un limpiador de acero inoxidable y posteriormente aplicar un desengrasante;
- » En ambientes costeros donde haya niebla salina, se recomienda limpiar el equipo como máximo cada 7 días y luego protegerlo con un desengrasante para conservar el equipo.

Póliza de garantía

Importado por:

Intelbras S/A - Industria de Telecomunicación Electrónica Brasileña

Rodovia SC 281, km 4,5 - Sertão do Maruim - São José/SC - Brasil - 88122-001

CNPJ 82.901.000/0014-41

soporte@intelbras.com | www.intelbras.com.br | www.intelbras.com/es

Industria de Telecomunicación Electrónica Brasileña S/A, se compromete a reparar o alterar las partes y componentes defectuosos del producto, incluida la mano de obra, o la totalidad del producto, por el período descrito en el plazo de garantía. Para la vigencia de esta garantía, el producto únicamente deberá presentarse en el Call Center, acompañado de: esta póliza debidamente sellada por el establecimiento donde fue adquirido, o por la factura, o recibo, o comprobante de compra, si el producto es dado específico. Para las ciudades donde no existe un call center, el cargo debe solicitarse a través del servicio de pedidos brindado por Intelbras, sin costo adicional para el consumidor. El dispositivo defectuoso debe ser revisado en nuestro Centro de Servicio para su evaluación y posible alteración o reparación. Para obtener instrucciones de envío o recolección, comuníquese con el Centro de servicio:

El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en el Centro de Servicio.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- a. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b. Cuando el producto no ha sido instalado o utilizado de acuerdo con el Manual de Usuario proporcionado junto con el mismo.
- c. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Industria de Telecomunicación Electrónica Brasileña.
- d. Cuando el producto ha sufrido algún daño causado por: accidentes, siniestros, fenómenos naturales (rayos, inundaciones, derrumbes, etc.), humedad, variaciones de voltaje en la red eléctrica, influencia de naturaleza química, electromagnética, eléctrica o animal (insectos, etc.).
- e. Cuando el número de serie ha sido alterado.

Con cualquier Distribuidor Autorizado, o en el Centro de Servicio podrá adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios.

Datos del producto y distribuidor.

Producto:	Colonia:
Marca:	C.P.:
Modelo:	Estado:
Número de serie:	Tipo y número de comprobante de compra:
Distribuidor:	Fecha de compra:
Calle y número:	Sello:

Término de garantía

Queda expreso que esta garantía contractual es entregada mediante a las siguientes condiciones:

Nombre del cliente:	
Firma del cliente:	
Nº de la nota fiscal:	
Fecha de la compra:	
Modelo:	N° de serie:
Revendedor:	

- 1. Todas las partes, piezas y componentes del producto están garantizados contra eventuales vicios de fabricación, que puedan presentarse, por el plazo de 1 (un) año siendo éste de 90 (noventa) días de garantía legal y 9 (nueve) meses de garantía contractual, contados a partir de la fecha de la compra del producto por el Señor Consumidor, conforme consta en la factura de compra del producto, que es parte integrante de este Término en todo el territorio nacional. Esta garantía contractual comprende el cambio gratuito de partes, piezas y componentes que presentan vicio de fabricación, incluyendo los gastos con la mano de obra utilizada en esta reparación. En el caso que no sea constatado vicio de fabricación, y si vicio(s) proveniente(s) de uso inadecuado, el Señor Consumidor será responsable de estos gastos.
- 2. La instalación del producto debe ser hecha de acuerdo con el Manual del Producto y/o Guía de Instalación. En el caso que su producto necesite la instalación y configuración por un técnico capacitado, busque a un profesional idóneo y especializado, siendo que los costos de estos servicios no están incluidos en el valor del producto.
- 3. Constatado el vicio, el Señor Consumidor deberá inmediatamente comunicarse con el Servicio Autorizado más cercano que conste en la relación ofrecida en el sitio www.intelbras.com, pues que exclusivamente estos están autorizados a examinar y sanar el defecto durante el plazo de garantía aquí previsto. Si esto no es respetado, esta garantía perderá su validez, ya que estará caracterizada la violación del producto.
- 4. En la eventualidad que el Señor Consumidor solicite atención domiciliaria, deberá enviarse al Servicio Autorizado más cercano para consulta de la tasa de visita técnica. En el caso sea constatada la necesidad de la retirada del producto, los gastos derivados, como las de transporte y seguridad de ida y vuelta del producto, quedan bajo la responsabilidad del Señor Consumidor.
- 5. La garantía perderá totalmente su validez en la ocurrencia de cualesquiera de las hipótesis a continuación: a) si el vicio no es de fabricación, pero si causado por el Señor Consumidor o por terceros extraños al fabricante; b) si los daños al producto son oriundos de accidentes, siniestros, agentes de la naturaleza (rayos, inundaciones, desprendimientos, etc.), humedad, tensión en la red eléctrica (sobretensión provocada por accidentes o fluctuaciones excesivas en la red), instalación/uso en desacuerdo con el manual del usuario o derivados del desgaste natural de las partes, piezas y componentes; c) si el producto ha sufrido influencia de naturaleza química, electromagnética, eléctrica o animal (insectos, etc.); d) si el número de serie del producto ha sido adulterado o rayado; e) si el aparato ha sido violado.
- 6. Esta garantía no cubre la pérdida de datos, por lo tanto, se recomienda, si es el caso específicamente del producto, que el Consumidor haga una copia de seguridad regularmente de los datos que constan en el producto.
- 7. Intelbras no se hace responsable por la instalación de este producto, y también por eventuales intentos de fraudes y/o sabotajes en sus productos. Se recomienda que el Señor Consumidor mantenga las actualizaciones del software y aplicaciones utilizadas en día, si es el caso, así como las protecciones de red necesarias para protección contra invasiones (hackers). El equipamiento está garantizado contra vicios dentro de sus condiciones normales de uso, siendo importante que se tenga consciencia de que, por ser un equipamiento electrónico, no está libre de fraudes y violaciones que puedan interferir en su correcto funcionamiento.
- 8. Deseche adecuadamente su producto después de su vida útil: entréguelo en los puntos de recolección de productos eléctricos y electrónicos, en un centro de asistencia técnica autorizado Intelbras o consulte nuestro sitio web www.intelbras.com.br y support@intelbras.com.br o (48) 2106-0006 o 0800 7042767 para más información.

Siendo estas las condiciones de este Término de Garantía complementaria, Intelbras S/A se reserva el derecho de alterar las características generales, técnicas y estéticas de sus productos sin previo aviso. Todas las imágenes de este manual son ilustrativas. Producto beneficiado por la Legislación de Informática.

intelbras



hable con nosotros

Atención al cliente: +55 (48) 2106 0006 Soporte vía e-mail: soporte@intelbras.com

Importado por:

Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Maruim – São José/SC – 88122-001 CNPJ 82.901.000/0014-41 – www.intelbras.com.br | www.intelbras.com/es