

Atualização de firmware – VIP 5232 SD IA – 19/05/2025

São José, 28 de julho de 2025.

Lançada em 19/05/2025

Versão 6

- » Melhoria no funcionamento do PTZ com ajuste no tempo mínimo de preset.

Lançada em 10/04/2025

Versão 5

- » Correção para retirar o tráfego indevido via protocolo UDP com sinalização SIP.

Lançada em 15/06/2023

Versão 4

- » Correção do botão habilitar da função Intelbras Cloud. Ao desabilitar e reiniciar a câmera, retornava com a função habilitada.

Lançada em 07/03/2023

Versão 3

- » Correção da função Tour (PTZ) que não estava executando.
Importante: Ao atualizar com esta versão de firmware, a câmera retornará para a configuração inicial de fábrica.

Lançada em 27/01/2023

Versão 2

- » Correção de melhoria no desempenho na função 3D (PTZ) quando utilizada através de gravadores e software de gerenciamento (Defense).
- » Correção de melhoria no funcionamento da inteligência na detecção de face.

Lançada em 27/08/2021

Versão 1

- » Correção da função Tour (PTZ) que não estava executando.