

Atualização de firmware – TIP 120i/125i – 16/03/2025 - Versão 5.0.8

São José, 16/03/2025

Melhorias:

- » Melhoria e compatibilidade em transferências de chamadas no PABX da Alcatel.

Atualização de firmware – TIP 120i/125i – 11/02/2025 - Versão 5.0.7

São José, 26/09/2025

Melhorias:

- » Otimização no processo de provisionamento via TFTP.
- » Melhoria na estabilidade da conexão de rede durante chamadas.
- » Aprimoramento da performance e estabilidade do sistema.

Atualização de firmware – TIP 120i/125i – 17/09/2024 - Versão 5.0.5

São José, 11/02/2025

Melhorias:

- » Melhoria na função que resolve DNS em rede IPv6
- » Melhoria na rotina de ajuda WEB abrindo o manual do produto.

Atualização de firmware – TIP 120i/125i – 19/11/2024 - Versão 5.0.4

São José, 19/11/2024

Melhorias:

- » Melhoria aplicada a vulnerabilidade de segurança.
- » Melhoria na função que exporta log SIP.
- » Implementado configuração para habilitar ou desabilitar netconsole na interface web.
- » Melhoria para requisição de DNS em uma rede IPv6.
- » Melhoria de compatibilidade com centrais UnniTI quando é utilizado ramal externo e chamada HOTLINE.

Atualização de firmware – TIP 120i/125i – 17/09/2024 - Versão 5.0.2

São José, 17/09/2024

Melhorias:

- » Melhoria para utilizar áudio configurado com SRTP.
- » Melhoria para função permitir apenas chamadas do servidor.
- » Melhoria para recebe chamada com porteiro PVIP 1000.
- » Melhoria ao originar chamadas no momento em que está salvando alterações no produto.

Atualização de firmware – TIP 120i/125i – 08/08/2024 - Versão 5.0.0

São José, 08/08/2024

Novidades:

- » Escolha de qual protocolo TLS utilizar e criptografia de voz SRTP.

Melhorias:

- » Melhorias relacionadas a segurança do produto;
- » Melhorias relacionadas ao endereçamento MAC;
- » Melhoria no registro SIP utilizando servidor TLS 1.2.

Atualização de firmware – TIP 120i/125i – 01/03/2024 - Versão 4.4.2

São José, 01/03/2024

Melhorias:

- » Melhoria no tratamento e respostas de pacotes SIP UPDATE;
- » Melhoria nas transferências com PABX Avaya/Nortel;
- » Melhoria nas transferências de chamadas com Wide Voice, utilizando protocolo TCP;
- » Melhoria do registro SIP usando servidor DHCP.

Atualização de firmware – TIP 120i/125i – 08/11/2023 - Versão 4.4.0

São José, 08/11/2023

Melhorias:

- » Melhoria no funcionamento das aplicações do terminal, quando utilizado DHCP e tipo de central BroadSoft;
- » Melhoria no encerramento de chamadas, quando utilizado o protocolo TLS;
- » Melhoria no recebimento de chamadas utilizando reinvide.

Atualização de firmware – TIP 120i/125i – 23/08/2023 - Versão 4.3.49

São José, 23/08/2023

Melhorias:

- » Melhoria na transferência de chamadas com PABX NEC.

Atualização de firmware – TIP 120i/125i – 13/07/2023 - Versão 4.3.46

São José, 13/07/2023

Melhorias:

- » Melhoria no processo de inicialização do produto.

Atualização de firmware – TIP 120i/125i – 31/05/2023 - Versão 4.3.45

São José, 31/05/2023

Melhorias:

- » Melhoria no processo de atualização de firmware;
- » Melhoria no desempenho das aplicações e funcionalidades;

Atualização de firmware – TIP 120i/125i – 27/01/2023 - Versão 4.3.41

São José, 27/01/2023

Melhorias:

- » Melhoria do status de registro SIP ao utilizar o terminal em cenário ponto a ponto;
- » Melhoria no funcionamento do Viva voz / Monofone.

Atualização de firmware – TIP 120i/125i – 17/10/2022 - Versão 4.3.38

São José, 17/10/2022

Melhorias:

- » Melhoria do registro SIP ao utilizar o servidor secundário;
- » Melhoria do registro SIP com o protocolo TCP.

Atualização de firmware – TIP 120i/125i – 06/07/2022 – Versão 4.3.35

São José, 06/07/2022

Melhorias:

- » Atualização do certificado do Servidor Web;
- » Melhoria de segurança no acesso Web;
- » Melhoria no funcionamento do terminal quando estiver usando o servidor FreePBX e configurado com IPv6;
- » Melhoria na sinalização dos LEDS quando terminal configurado com IPv6.

Atualização de firmware – TIP 120i/125i – 01/06/2022 – Versão 4.3.33

São José, 01/06/2022

Melhorias:

- » Adicionado uma validação no campo senha para mostrar uma mensagem de erro quando o usuário salvar uma senha que contenha qualquer um dos caracteres não permitidos.;
- » Melhoria no histórico de chamadas evitando que caracteres inválidos interfiram na apresentação das chamadas.;
- » Melhoria no tratamento das chamadas entrantes.

Atualização de firmware – TIP 120i/125i – 30/11/2021 – Versão 4.3.29

São José, 30/11/2021

Melhorias:

CHANGELOG



- » Melhoria no IPv6 para a rede da operadora JRC;
- » Melhoria do método DTMF Inband;
- » Melhoria nas transferências com as centrais Avaya;
- » Melhoria do registro em domínios IPv6;
- » Melhoria do registro em redes que possuem o lease time curto;

Atualização de firmware – TIP 120i/125i – 30/06/2021 – Versão 4.3.17

São José, 30/06/2021

Melhorias:

- » Melhoria na indicação de necessidade de reinicialização após realizar algumas configurações;
- » Melhoria do provisionamento via TFTP através do servidor IRPS;
- » Melhoria nas transferências de chamadas com a operadora Algar;
- » Melhoria do provisionamento com a ICIP quando utilizado URL;
- » Melhoria do provisionamento com a 3CX, incluindo requisição de servidor local e remoto;
- » Implementada uma configuração que permite definir se o telefone só irá receber chamadas que sejam oriundas do endereço IP do servidor em que ele está registrado;
- » Melhoria dos logs internos exportados.

Atualização de firmware – TIP 120i/125i – 07/01/2021 - Versão 4.3.8

São José, 07/01/2021

Melhorias:

- » Melhoria nas capturas de chamadas com a central 3CX;
- » Melhoria no recebimento de chamadas com a operadora Fale Paco;
- » Melhoria na tratativa de registros quando utilizado outbound proxy.

Atualização de firmware – TIP 120i/125i– 09/09/2020 - Versão 4.3.4

São José, 09/09/2020

Melhorias:

- » Melhoria nas transferências cegas com a central Digistar;
- » Melhoria da função monitoramento com o Fast Config.

Atualização de firmware – TIP 120i/125i– 09/07/2020 - Versão 4.3.0

CHANGELOG



São José, 09/07/2020

Melhorias:

- » Melhoria na tratativa das mensagens OPTIONS recebidas;
- » Melhoria na senha de acesso web.

Atualização de firmware – TIP 120i/125i– 04/02/2020 - Versão 4.2.0

São José, 04/02/2020

Melhorias:

- » Melhoria do auto provisionamento;
- » Proteção da página web para caracteres não aceitos nos parâmetros do campo usuário;
- » Melhoria da ativação do syslog;
- » Melhoria do registro quando utilizado servidor SIP com domínio;
- » Melhoria no registro em casos que o terminal está configurado como tipo de central Broadsoft.

Atualização de firmware – TIP 120i/125i– 20/12/2019 - Versão 4.1.6

São José, 20/12/2019

Novidades:

- » Adicionado o suporte a keep alive;
- » Compatibilidade com centrais 3CX;
- » Provisionamento via IRPS;
- » Hotdesking em centrais 3CX.

Melhorias:

- » Inserido o suporte de aplicação de patch na página de atualização;
- » Inserido o suporte de configuração tipo de central na página conta;
- » Ajuste do ganho de recepção do viva-voz para que não ocorra microfonia;
- » Melhoria da função hotline;
- » Melhoria da função conferência.

Atualização de firmware – TIP 120i/125i– 05/11/2019 - Versão 3.5.18

São José, 05/11/2019

Novidades:

- » Implementado o suporte a manutenção automática em um horário programado.

Melhorias:

- » Permite atualização de firmware através do navegador Chrome;
- » Melhoria no registro quando configurado como DHCP em uma rede /16;
- » Melhoria no tratamento da mensagem 200 OK.

Atualização de firmware – TIP 120i/125i – 31/05/2019 - Versão 3.5.0

São José, 31/05/2019

Novidades:

- » Implementado o suporte a discagem do flash com código.

Melhorias:

- » Melhoria da atualização de firmware via TFTP através do autoprovisionamento;
- » Melhoria nas mensagens do autoprovisionamento;
- » Melhoria na configuração do plano de discagem;
- » Melhoria no processo de concorrência ao receber um CANCEL;
- » Melhoria da chamada em espera;
- » Melhoria do botão de atualizar firmware;
- » Bloqueio do caractere ç no nome do usuário.
- » Melhoria no consumo de memória para as situações que o telefone receber um fluxo alto de ligações;
- » Melhoria na identificação do status da rede quando conectado em uma rede /8.