

# CHANGELOG



## Atualização de firmware – Programador WEB – 02/05/2019 - Versão 2.0.30

---

São José, 05 de maio de 2019

### Novidades:

### Melhorias:

- » Melhoria no vínculo do link no manual em relação referência de direcionamento do endereço/url;
- » Melhoria na rotina de criação do juntores 89XX/89XX slot 12 após reprogramar o link de entroncamento E1;
- » Implementado melhoria no pacote de instalação do programador web.